


1 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数(吹付け石綿等)

平成30年度取りまとめ結果(吹付け石綿等)




2 露出している状態IIIの吹付け石綿・石綿含有吹付けロックウールの使用状況

劣化状態	使用頻度	所管局	施設(使用箇所)	建築年	石綿含有建材の種類(箇所数)	濃度測定結果※4	今後の対応
状態III	高	スポーツ局	東区体育館(競技室天井)	1982年(昭和57年)	石綿含有吹付けロックウール(1箇所)	定量下限値未満 ~0.8本/L	令和2年度中に除去完了予定
	低	市民文化局	中央区役所(機械室等天井)	1972年(昭和47年)	石綿含有吹付けロックウール(3箇所)	定量下限値未満	令和2年度中に除去完了予定
	低		豊平区民センター(機械室天井)	1978年(昭和53年)	石綿含有吹付けロックウール(1箇所)	定量下限値未満	令和元年10月中に除去完了予定

※4【参考】全国における一般大気環境中の濃度:1.0本/L以下

1 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数 (保温材等)

平成30年度取りまとめ結果(石綿含有保温材・耐火被覆材・屋根用折板石綿断熱材)



2 露出している状態IIの石綿含有保温材及び屋根用折板石綿断熱材の使用状況

劣化状態	使用頻度	所管局	施設(使用箇所)※4	建築年	石綿含有建材の種類(箇所数)	今後の対応	
状態II	高	水道局	札幌市水道局資材センター(倉庫配管)	1989年(平成元年)	保温材(1箇所)※5	R元年度に定性分析を行い、結果に応じて計画的に改修予定	
		環境局	発寒清掃工場(工場棟配管)	1992年(平成4年)	保温材(1箇所)※5	R2年度に保護材補修予定	
		下水道河川局	定山溪水再生プラザ(資材庫屋根折板裏)	1970年(昭和45年)	屋根用折板断熱材(1箇所)	R3年度に除去予定	
	低	交通局		交通局本庁舎(機械室配管)	1982年(昭和57年)	保温材(1箇所)※5	R元年度に保護材補修予定
				北34条駅(ポンプ室配管)	1978年(昭和53年)	保温材(2箇所)※5	R2年度に除去予定
				西11丁目駅(ポンプ室配管)	1976年(昭和51年)	保温材(3箇所)※5	R3年度に除去予定
				南郷7丁目駅(ポンプ室配管)	1982年(昭和57年)	保温材(2箇所)※5	R3年度に除去予定
				西車両基地(作業場配管)	1976年(昭和51年)	保温材(1箇所)※5	R3年度に除去予定

※4[参考]すべて市民の立入がない施設

※5 含有しているとみなしている建材