


1 札幌市市有施設アスベスト登録台帳（吹付け石綿等）

平成28年度取りまとめ結果



2 露出している吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの使用状況

劣化状態	使用頻度	所管局	施設(使用箇所)	建築年	箇所数	建材の種類	濃度測定結果
状態III	低	市民文化局	中央区役所(機械室等天井)	1972年(昭和47年)	3箇所	石綿含有吹付けロックウール	定量下限値未満
			東区役所・区民センター(機械室等天井)	1977年(昭和52年)	4箇所	石綿含有吹付けロックウール	定量下限値未満
			豊平区民センター(機械室天井)	1978年(昭和53年)	1箇所	石綿含有吹付けロックウール	定量下限値未満
			西区民センター(機械室天井)	1974年(昭和49年)	4箇所	石綿含有吹付けロックウール	定量下限値未満
		子ども未来局	アカンア若者活動センター(ボイラー室天井)	1971年(昭和46年)	1箇所	石綿含有吹付けロックウール	定量下限値未満