

令和 5 年度市有施設石綿含有建材一斉調査結果

1 風除室天井裏吹付け材

自動ドアレールの隙間等で風除室と天井裏が空間的に連続しており、アスベスト管理台帳に登録されていない等の風除室設備について調査を実施

| | |
|-----------|-------------|
| 回答件数 | 47 施設 55 箇所 |
| うち石綿建材使用無 | 47 施設 55 箇所 |
| 石綿建材使用有 | 0 施設 0 箇所 |

2 煙突用石綿含有断熱材

アスベスト管理台帳に登録されていない等の煙突について調査を実施

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 回答件数 | 55 施設 75 箇所 |
| うち石綿建材使用無 | 44 施設 57 箇所 |
| 石綿建材使用有 ^{※1} | 11 施設 18 箇所 |
| (囲い込み済み ^{※1}) | 10 施設 15 箇所 |
| (囲い込み予定 ^{※1}) | 1 ^{※2} 施設 3 箇所 |

※1 「みなし」建材含む。

※2 囲い込み予定 1 施設の状況

- ・ 気中濃度測定で周辺への石綿飛散がないことを確認済み。
- ・ 煙突については既に使用を停止しており、準備が整い次第早期に「囲い込み」を実施する予定 (積雪・降雪により作業の安全確保が困難であったことから、雪解け後の施工を予定。)