


1 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数 (吹付け石綿等)

令和元年度取りまとめ結果(吹付け石綿等)



○ 参考) 露出している建材の劣化状態及びそれに対する措置について

劣化状態	措置
状態I (著しい損傷、劣化)	早急に除去等の改修を行う。 (吹付け石綿等の全面にわたって表面が荒れ、剥離している。)
状態II (部分的な損傷、劣化)	補修を行い、維持管理を行う。また、優先的に除去等の改修を行う。 (吹付け石綿等の表面が部分的に荒れ、一部剥離している。)
状態III (通常)	維持管理を行う。 (吹付け石綿等の表面が安定しており、劣化も進んでいない。)

2 露出している状態Ⅲの吹付け石綿・石綿含有吹付けロックウールの使用状況

劣化状態	使用頻度	所管局	施設(使用箇所)	建築年	石綿含有建材の種類(箇所数)	濃度測定結果※5	今後の対応
状態Ⅲ	低	市民文化局	中央区役所(機械室等天井)※4	1972年(昭和47年)	石綿含有吹付けロックウール(3箇所)	定量下限値未満	令和3年度後半に解体工事を着手予定

※4 使用箇所は市民利用がない室内である。

※5【参考】全国における一般大気環境中の濃度:1.0本/L以下