



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|--------------------|
| NO | 1 |
| 施設名 | 新琴似風の子公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似1条13丁目5 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:1箇所 |

| | |
|------------|-------------------|
| 看板部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | C（危険） |
| 接合部分 破損状況 | 揺れる（看板が揺れる）※必ずC評価 |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 土台部分 破損状況 | |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | | |
|-----|-------------------|--------|
| NO | 2 | |
| 施設名 | 北大農場（北19条以北） | |
| 所在地 | 北海道札幌市北区北11条西10丁目 | |
| 備考 | 自立式標識（小型） | 合計:1箇所 |


| | |
|------------|------------------------------|
| 看板部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | C（危険） |
| ポール部分 破損状況 | サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）、倒れかけている |
| 土台部分 評価 | C（危険） |
| 土台部分 破損状況 | 根本の部分から倒れかけている |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | | |
|-----|---------------------|--------|
| NO | 3 | |
| 施設名 | 伏古公園 | |
| 所在地 | 北海道札幌市東区伏古1条2丁目1-31 | |
| 備考 | 自立式標識 (大型) | 合計:1箇所 |

| | |
|------------|-----------------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | C (危険) |
| 接合部分 破損状況 | 看板を固定する金具が取れている (2か所) |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況 | |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | | |
|-----|-----------------|--------|
| NO | 4 | |
| 施設名 | エルム公園 | |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区栄通2丁目5 | |
| 備考 | 自立式標識 (小型) | 合計:1箇所 |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 看板部分 評価 | B (危険性なし/破損あり) |
| 看板部分 破損状況 | 変形 (曲がっている), 汚れ/茶れ (表面に汚れや茶れがあり見えにくい) |
| 接合部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C (危険) |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる (倒れそうなくらい揺れる) ※必ずC評価 |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|--------------------|
| NO | 5 |
| 施設名 | 吉田山公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通20丁目南5 |
| 備考 | 自立式標識(小型) 合計:1箇所 |

| | |
|------------|------------------------|
| 看板部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | B(危険性なし/破損あり) |
| 接合部分 破損状況 | サビ/腐食(サビが出ている/腐っている) |
| ポール部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C(危険) |
| 土台部分 破損状況 | 土台が部分とポールので間に隙間ができています |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | | |
|-----|---------------------|--------|
| NO | 6 | |
| 施設名 | 栄通児童会館 | |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区栄通6丁目19-12 | |
| 備考 | 自立式標識（小型） | 合計:1箇所 |


| | |
|------------|----------|
| 看板部分 評価 | 看板部分のみ該当 |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | |
| 土台部分 破損状況 | |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | | |
|-----|---------------------|--------|
| NO | 7 | |
| 施設名 | 菊水元町ポプラ公園 | |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水元町1条3丁目2 | |
| 備考 | 自立式標識 (小型) | 合計:1箇所 |

| | |
|------------|-------------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | C (危険) |
| 接合部分 破損状況 | ボルトが最後まで巻かされていない。 |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況 | |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書


| | | |
|-----|---------------------|--------|
| NO | 8 | |
| 施設名 | ことぶき公園 | |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水元町5条2丁目7 | |
| 備考 | 自立式標識 (小型) | 合計:1箇所 |

| | |
|------------|--------------------------|
| 看板部分 評価 | B (危険性なし/破損あり) |
| 看板部分 破損状況 | 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい) |
| 接合部分 評価 | B (危険性なし/破損あり) |
| 接合部分 破損状況 | サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている) |
| ポール部分 評価 | B (危険性なし/破損あり) |
| ポール部分 破損状況 | サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている) |
| 土台部分 評価 | C (危険) |
| 土台部分 破損状況 | 少し揺れる/傾いている |



| | |
|-----|----------------------|
| NO | 9 |
| 施設名 | 札幌啓成高校 |
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別東4条8丁目6-1 |
| 備考 | 自立式標識(小型) 合計:2箇所 |

| | |
|------------|---------------|
| 看板部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況 | |



| | |
|-----|----------------------|
| NO | 9 |
| 施設名 | 札幌啓成高校 |
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別東4条8丁目6-1 |
| 備考 | 自立式標識(小型) 合計:2箇所 |

| | |
|------------|-----------------------------|
| 看板部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | C(危険) |
| ポール部分 破損状況 | サビ/腐食(サビが出ている/腐っている), 傾いている |
| 土台部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況 | |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|----------------------|
| NO | 10 |
| 施設名 | もみじの森小学校 |
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区もみじ台西3丁目4-1 |
| 備考 | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |


| | |
|------------|------------------------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | B (危険性なし/破損あり) |
| ポール部分 破損状況 | サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている), 傾いている |
| 土台部分 評価 | C (危険) |
| 土台部分 破損状況 | 傾いている |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|---------------------|
| NO | 11 |
| 施設名 | 月光公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東5条10丁目5 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:1箇所 |

| | |
|------------|------------------------|
| 看板部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| 看板部分 破損状況 | 少し汚れ、スレ有り |
| 接合部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| 接合部分 破損状況 | サビ/腐食（サビが出ている/腐っている） |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C（危険） |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる（倒れそうなくらい揺れる）※必ずC評価 |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|-------------------|
| NO | 12 |
| 施設名 | 日の出公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸4条1丁目7 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:1箇所 |

| | |
|------------|------------------------------------|
| 看板部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| 看板部分 破損状況 | 変形（曲がっている）、汚れ/茶れ（表面に汚れや茶れがあり見えにくい） |
| 接合部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| 接合部分 破損状況 | サビ/腐食（サビが出ている/腐っている） |
| ポール部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| ポール部分 破損状況 | 変形（曲がっている） |
| 土台部分 評価 | C（危険） |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる（倒れそうなくらい揺れる）※必ずC評価 |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | | |
|-----|-----------------------|--------|
| NO | 13 | |
| 施設名 | 羊ヶ丘2号公園 | |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条15丁目2-7 | |
| 備考 | 自立式標識 (小型) | 合計:1箇所 |

| | |
|------------|--------------------------|
| 看板部分 評価 | B (危険性なし/破損あり) |
| 看板部分 破損状況 | 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい) |
| 接合部分 評価 | B (危険性なし/破損あり) |
| 接合部分 破損状況 | サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている) |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C (危険) |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる (倒れそうなくらい揺れる) ※必ずC評価 |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | | |
|-----|------------------------|--------|
| NO | 14 | |
| 施設名 | 月寒中学校 | |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東2条2丁目4-5 4 | |
| 備考 | 自立式標識 (小型) | 合計:1箇所 |

| | |
|------------|--------------------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C (危険) |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる (倒れそうなくらい揺れる) ※必ずC評価 |




| | |
|-----|----------------------|
| NO | 15 |
| 施設名 | 札幌月寒高校 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条3丁目1-1 |
| 備考 | 自立式標識(小型) 合計:2箇所 |

| | |
|------------|-----------------------------|
| 看板部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | B(危険性なし/破損あり) |
| ポール部分 破損状況 | サビ/腐食(サビが出ている/腐っている), 傾いている |
| 土台部分 評価 | C(危険) |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる(倒れそうなくらい揺れる) ※必ずC評価 |



| | |
|-----|----------------------|
| NO | 15 |
| 施設名 | 札幌月寒高校 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条3丁目1-1 |
| 備考 | 自立式標識 (小型) 合計:2箇所 |

| | |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況 | |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|-------------------|
| NO | 16 |
| 施設名 | 豊平みすず公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区豊平8条9丁目2 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:1箇所 |


| | |
|------------|------------------------|
| 看板部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C（危険） |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる（倒れそうなくらい揺れる）※必ずC評価 |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|--------------------|
| NO | 17 |
| 施設名 | 平岸ひよっこ公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸3条14丁目5 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:1箇所 |


| | |
|------------|--------------------------------|
| 看板部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| 看板部分 破損状況 | 亀裂あり（看板に傷や亀裂が入っている）、変形（曲がっている） |
| 接合部分 評価 | C（危険） |
| 接合部分 破損状況 | サビ/腐食（サビが出ている/腐っている） |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる、看板ががたつく |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|---------------------|
| NO | 18 |
| 施設名 | 旭小学校 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区水車町3丁目1-22 |
| 備考 | 自立式標識(小型) 合計:1箇所 |

| | |
|------------|-------------------------------|
| 看板部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | B(危険性なし/破損あり) |
| ポール部分 破損状況 | サビ/腐食(サビが出ている/腐っている),少し一部サビあり |
| 土台部分 評価 | C(危険) |
| 土台部分 破損状況 | 斜めになっていて、少しぐらつく |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | | |
|-----|---------------|--------|
| NO | 19 | |
| 施設名 | 北海道農業研究センター | |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1 | |
| 備考 | 自立式標識（小型） | 合計:1箇所 |

| | |
|------------|------------------------|
| 看板部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C（危険） |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる（倒れそうなくらい揺れる）※必ずC評価 |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|-------------------|
| NO | 20 |
| 施設名 | かつら台公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市清田区里塚2条3丁目4 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:1箇所 |

| | |
|------------|---------------|
| 看板部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | C（危険） |
| 接合部分 破損状況 | ボルトが外れている |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 土台部分 破損状況 | |



| | | |
|-----|------------------|--------|
| NO | 21 | |
| 施設名 | 駒岡小学校 | |
| 所在地 | 北海道札幌市南区真駒内143-9 | |
| 備考 | 自立式標識 (小型) | 合計:2箇所 |

| | |
|------------|-----------------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C (危険) |
| 土台部分 破損状況 | 倒れそうではないが土台部分がガタガタ揺れる |



| | | |
|-----|------------------|--------|
| NO | 21 | |
| 施設名 | 駒岡小学校 | |
| 所在地 | 北海道札幌市南区真駒内143-9 | |
| 備考 | 自立式標識 (小型) | 合計:2箇所 |

| | |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況 | |



| | |
|-----|---------------------|
| NO | 22 |
| 施設名 | 八軒中学校 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒8条西8丁目1-1 |
| 備考 | 自立式標識 (小型) 合計:2箇所 |

| | |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C (危険) |
| 土台部分 破損状況 | 揺れはしないがかなり斜め |



| | |
|-----|---------------------|
| NO | 22 |
| 施設名 | 八軒中学校 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒8条西8丁目1-1 |
| 備考 | 自立式標識 (小型) 合計:2箇所 |

| | |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況 | |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|-----------------------|
| NO | 23 |
| 施設名 | 鉄興公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒12条11丁目3-18 |
| 備考 | 自立式標識（大型） 合計:1箇所 |

| | |
|------------|--|
| 看板部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | C（危険） |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる（倒れそうなくらい揺れる）※必ずC評価、標識自体が少し斜めになってました。 |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|-----------------------|
| NO | 24 |
| 施設名 | 手稲とんぼ公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲本町1条2丁目6-1 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:1箇所 |

| | |
|------------|------------------------------------|
| 看板部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| 看板部分 破損状況 | 変形（曲がっている）、汚れ/茶れ（表面に汚れや茶れがあり見えにくい） |
| 接合部分 評価 | C（危険） |
| 接合部分 破損状況 | 揺れる（看板が揺れる）※必ずC評価 |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 土台部分 破損状況 | |



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

| | |
|-----|----------------------|
| NO | 25 |
| 施設名 | 前田すみれ公園 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区前田9条13丁目4-1 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:1箇所 |

| | |
|------------|-------------------|
| 看板部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | C（危険） |
| 接合部分 破損状況 | 揺れる（看板が揺れる）※必ずC評価 |
| ポール部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 土台部分 破損状況 | |



| | |
|-----|---------------------|
| NO | 26 |
| 施設名 | 稲陵中学校 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区曙7条2丁目6-50 |
| 備考 | 自立式標識（小型） 合計:2箇所 |

| | |
|------------|------------------------------------|
| 看板部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A（危険性なし/破損なし） |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | B（危険性なし/破損あり） |
| ポール部分 破損状況 | サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）、危険性はないが、積んでいる |
| 土台部分 評価 | C（危険） |
| 土台部分 破損状況 | 揺れる（倒れそうなくらい揺れる） ※必ずC評価 |



| | |
|-----|---------------------|
| NO | 26 |
| 施設名 | 稲陵中学校 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区曙7条2丁目6-50 |
| 備考 | 自立式標識(小型) 合計:2箇所 |

| | |
|------------|---------------|
| 看板部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況 | |
| 接合部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況 | |
| ポール部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 | |
| 土台部分 評価 | A(危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況 | |

