

講堂の現状

原状回復作業中（OAフロア撤去）



OAフロア撤去後



床面凹み（OAフロア土台脚跡）



床面凹み（OAフロア土台脚跡）



体育館シート経年劣化による剥がれ

