

修繕箇所

RC	RC
CB	CB
LGS (90型)	LGS (90型)
LGS (1・2時間耐火型)	LGS (1・2時間耐火型)
LGS (90+6.5型)	LGS (90+6.5型)
B.	消火器
H.	屋内消火栓

No.1

---



4階シルバー人材センター  
事務室内外窓サッシ開閉不良

ワイヤーで隣の窓と固定

No.2


---



下部ヒンジ変形破損

No.3

---



応急対応