


令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	666	
施設名	稲穂そよ風公園	
所在地	北海道札幌市手稲区稲穂2条7丁目15	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	667
施設名	稲穂ライラック公園
所在地	北海道札幌市手稲区稲穂1条2丁目6-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	危険性はないが、カタカタ音が鳴る
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	672	
施設名	三晃ぼうけん公園	
所在地	北海道札幌市手稲区前田8条10丁目7	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所


看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	危険性はないが、傾いている。
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	673
施設名	山口公園
所在地	北海道札幌市手稲区曙1 1条1丁目6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	674
施設名	手稲ぎょうせい公園
所在地	北海道札幌市手稲区稲穂2条5丁目11
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	危険性はないが、傾いている。
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	676	
施設名	手稲パンダ公園	
所在地	北海道札幌市手稲区手稲本町2条2丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	682
施設名	曙木星公園
所在地	北海道札幌市手稲区曙2条5丁目3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	危険性はないが、傾いている
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書


NO	688
施設名	星置星の子公園
所在地	北海道札幌市手稲区星置3条5丁目11
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	危険性はないが、少々傾いている
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	695
施設名	前田ほまれ公園
所在地	北海道札幌市手稲区前田2条1丁目7
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	危険性はないが、少々傾いている
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	703
施設名	富丘丸山公園
所在地	北海道札幌市手稲区富丘5条4丁目13-40
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	危険性はないが、全体的に斜めになっている。
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3115	
施設名	手稲中学校	
所在地	北海道札幌市手稲区富丘3条5丁目2-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	3115	
施設名	手稲中学校	
所在地	北海道札幌市手稲区富丘3条5丁目2-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	危険性はないが、少々斜めになっている。
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

