


NO	48	
施設名	あいの里北公園	
所在地	北海道札幌市北区あいの里3条5丁目10	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所




NO	49
施設名	あじさい公園
所在地	北海道札幌市北区北19条西3丁目2-11
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	58
施設名	篠路駅前中央公園
所在地	北海道札幌市北区篠路5条5丁目6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	61	
施設名	若草公園	
所在地	北海道札幌市北区北25条西7丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	67
施設名	新琴似プラタナス公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似1条1丁目3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	


土台部分




全体①



全体②



設置場所



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書



NO	68
施設名	新琴似むつみ公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似6条8丁目7
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	72
施設名	新琴似新星公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似3条4丁目3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	74
施設名	新琴似二番通公園
所在地	北海道札幌市北区新琴似3条8丁目5
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	亀裂あり (看板に傷や亀裂が入っている), 変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	






NO	76	
施設名	新川2号公園	
所在地	北海道札幌市北区新川4条6丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	77	
施設名	新川3号公園	
所在地	北海道札幌市北区新川5条5丁目5	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	99
施設名	屯田あかしやちびっこ公園
所在地	北海道札幌市北区屯田5条8丁目1-29
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	亀裂あり (看板に傷や亀裂が入っている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	127
施設名	屯田創成の里7条東公園
所在地	北海道札幌市北区屯田7条1丁目10-15
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	剥がれている
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	130
施設名	屯田第4すずらん公園
所在地	北海道札幌市北区屯田4条7丁目6
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	153
施設名	屯田バンビ公園
所在地	北海道札幌市北区屯田4条5丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	175
施設名	屯田風の子公園
所在地	北海道札幌市北区屯田2条4丁目2-15
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	177
施設名	北25条ちびっこ公園
所在地	北海道札幌市北区北25条西14丁目2-23
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	178
施設名	北29条ひかり公園
所在地	北海道札幌市北区北29条西6丁目1-14
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	179
施設名	北30条西9丁目公園
所在地	北海道札幌市北区北30条西9丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	180	
施設名	北35条めぐみ公園	
所在地	北海道札幌市北区北35条西10丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)


NO	182	
施設名	北38条いなほ公園	
所在地	北海道札幌市北区北38条西3丁目1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	184
施設名	麻生南公園
所在地	北海道札幌市北区麻生町2丁目7
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	亀裂あり (看板に亀裂が入っている)、変形 (曲がっている)、汚損 (表面に汚れや腐れがあり見にくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	185
施設名	麻生北公園
所在地	北海道札幌市北区麻生町4丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	186	
施設名	麻生緑地	
所在地	北海道札幌市北区北39条西5丁目3	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	


土台部分



全体①



全体②



設置場所



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	2905	
施設名	篠路中学校	
所在地	北海道札幌市北区篠路町368	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	凹み
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	





NO	3156	
施設名	札幌新川高校	
所在地	北海道札幌市北区新川5条14丁目1-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	




NO	3156
施設名	札幌新川高校
所在地	北海道札幌市北区新川5条14丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	


土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	3302	
施設名	札幌北高校	
所在地	北海道札幌市北区北25条西11丁目1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所




NO	3302	
施設名	札幌北高校	
所在地	北海道札幌市北区北25条西11丁目1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所

