

NO	196
施設名	さかえまち公園
所在地	北海道札幌市東区北4 6条東1 5丁目3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	198	
施設名	しらかば公園	
所在地	北海道札幌市東区北23条東2丁目5	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	傾いている
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所





NO	199	
施設名	しらゆり公園	
所在地	北海道札幌市東区北19条東13丁目4-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	亀裂/汚れ/擦れ
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	200	
施設名	すずかけ公園	
所在地	北海道札幌市東区北11条東12丁目3-18	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	





NO	205	
施設名	ひまわり公園	
所在地	北海道札幌市東区北23条東8丁目3-15	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	サビ/腐食, 変形, 汚れ/擦れ
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	


土台部分



全体①



全体②




設置場所



NO	208	
施設名	めぐみ公園	
所在地	北海道札幌市東区北18条東16丁目3-24	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	





NO	218	
施設名	丘珠みずどり公園	
所在地	北海道札幌市東区北35条東28丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	225	
施設名	札幌中央公園	
所在地	北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所





NO	228	
施設名	草笛公園	
所在地	北海道札幌市東区北19条東18丁目2-13	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	229	
施設名	中沼団地第1公園	
所在地	北海道札幌市東区中沼6条3丁目5	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所






令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	232
施設名	東雁来わかば公園
所在地	北海道札幌市東区東雁来7条1丁目5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	傾むき有り
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	236	
施設名	東苗穂北公園	
所在地	北海道札幌市東区東苗穂10条2丁目21	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	





NO	238	
施設名	白鳩公園	
所在地	北海道札幌市東区北8条東17丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	242	
施設名	伏古ドレミファ公園	
所在地	北海道札幌市東区伏古1条5丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形, 汚れ/擦れ
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	





NO	245
施設名	北26条ホームラン公園
所在地	北海道札幌市東区北26条東2丁目4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	249
施設名	北28条東6丁目公園
所在地	北海道札幌市東区北28条東6丁目1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	サビ/腐食, 変形, 汚れ/擦れ
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	250	
施設名	北30条くるみ公園	
所在地	北海道札幌市東区北30条東2丁目3	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	251	
施設名	北30条やすらぎ公園	
所在地	北海道札幌市東区北30条東14丁目1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	254	
施設名	北32条はんのき公園	
所在地	北海道札幌市東区北32条東12丁目1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	255	
施設名	北32条東5丁目公園	
所在地	北海道札幌市東区北32条東5丁目3-18	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	258
施設名	北38条しらかば公園
所在地	北海道札幌市東区北38条東10丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	260	
施設名	北39条アカシヤ公園	
所在地	北海道札幌市東区北39条東5丁目1-7	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	






NO	261	
施設名	北40条東公園	
所在地	北海道札幌市東区北40条東2丁目1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	263
施設名	北41条はるかぜ公園
所在地	北海道札幌市東区北4 1条東7丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	264
施設名	北41条みのり公園
所在地	北海道札幌市東区北41条東16丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	266
施設名	北44条つどい公園
所在地	北海道札幌市東区北4 4 条東3 丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	







NO	267	
施設名	北44条なでしこ公園	
所在地	北海道札幌市東区北44条東7丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	270
施設名	北47条共和公園
所在地	北海道札幌市東区北47条東2丁目3-23
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	272
施設名	北49条ミチル公園
所在地	北海道札幌市東区北49条東4丁目3-10
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

