

令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	280	
施設名	あおい公園	
所在地	北海道札幌市白石区南郷通12丁目南4	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	281	
施設名	あかね公園	
所在地	北海道札幌市白石区本通9丁目南6	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	変形 (曲がっている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	283
施設名	かまきり公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通19丁目南5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	284
施設名	きよみず公園
所在地	北海道札幌市白石区東札幌3条4丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	285	
施設名	コスモス公園	
所在地	北海道札幌市白石区平和通4丁目南3-15	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	287
施設名	こなみ公園
所在地	北海道札幌市白石区栄通9丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	289	
施設名	つどい公園	
所在地	北海道札幌市白石区本通7丁目南3	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	290
施設名	てまり公園
所在地	北海道札幌市白石区本郷通3丁目南3-16
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所



看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	291
施設名	なみき公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通1丁目南6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	293
施設名	のぞみ公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通18丁目北4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書



NO	295	
施設名	ほがらか公園	
所在地	北海道札幌市白石区中央2条4丁目5-6	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	296
施設名	まくらぎ公園
所在地	北海道札幌市白石区東札幌1条6丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	亀裂あり (看板に傷や亀裂が入っている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	297
施設名	みずき公園
所在地	北海道札幌市白石区平和通13丁目北1-23
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	B(危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ(表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	298
施設名	みどり公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通8丁目北3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	300	
施設名	みゆき公園	
所在地	北海道札幌市白石区平和通10丁目北8-17	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

