

令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	301
施設名	もくれん公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷4条2丁目16
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	302	
施設名	もつき公園	
所在地	北海道札幌市白石区東札幌6条4丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所


看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	304
施設名	やなぎ公園
所在地	北海道札幌市白石区平和通5丁目北8
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
ポール部分 破損状況	汚れ
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	306
施設名	わかごま公園
所在地	北海道札幌市白石区本通4丁目北3-32
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている), 変形 (曲がっている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	307	
施設名	わらべ公園	
所在地	北海道札幌市白石区平和通2丁目北7-13	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分	破損状況	少し揺れる



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	308	
施設名	栄公園	
所在地	北海道札幌市白石区本郷通12丁目北3	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	311
施設名	菊水みどり公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水上町3条3丁目52-328
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	312
施設名	菊水みやこ公園
所在地	北海道札幌市
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）、汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	318
施設名	菊水上町いずみ公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水上町2条2丁目46-74
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書


NO	319
施設名	菊水舞鶴公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水元町6条3丁目5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	腐食あり (看板に色や毒絵が入っている)・変形 (曲がっている)・汚れ・腐食 (表面に汚れの層があり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	321	
施設名	若葉公園	
所在地	北海道札幌市白石区菊水7条2丁目9	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	腐敗あり (看板に腐や毒虫が入っている)、虫害 (目がついている)、汚れ付いた (表面に汚れの付いた箇所がある)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	323
施設名	青葉公園
所在地	北海道札幌市白石区本通12丁目北2-10
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B(危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形(曲がっている), 汚れ/擦れ(表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B(危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食(サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B(危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	324
施設名	川北なのはな公園
所在地	北海道札幌市白石区川北2条3丁目10-8
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	325
施設名	双葉公園
所在地	北海道札幌市白石区菊水9条3丁目4-10
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分	評価	B(危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形(曲がっている)
接合部分	評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	B(危険性なし/破損あり)
土台部分	破損状況	標識全体が曲がっている。



NO	327
施設名	東札幌くまごろう公園
所在地	北海道札幌市白石区東札幌4条6丁目3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

