


NO	329
施設名	東札幌やまびこ公園
所在地	北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分	評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分	破損状況	亀裂あり（看板に塵や亀裂が入っている）、汚れ/剥れ（表面に汚れや剥れがあり見えにくい）
接合部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分	破損状況	



NO	330
施設名	東札幌公園
所在地	北海道札幌市白石区東札幌6条2丁目2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所


看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	土台の根元部分に垣根が有り、目視不可。





NO	333
施設名	南郷からまつ公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通17丁目南5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	335
施設名	南郷丘公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通2丁目北4
備考	その他 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	340	
施設名	白生公園	
所在地	北海道札幌市白石区中央3条5丁目3	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所


看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分	破損状況	少し揺れる



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	343	
施設名	白石くりの木公園	
所在地	北海道札幌市白石区中央2条3丁目5	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	腐食あり (看板に色や毒が入っている)・変形 (曲がっている)・汚れ(看板に汚れの痕跡があり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	






令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	344	
施設名	白石ちびっこ公園	
所在地	北海道札幌市白石区中央2条1丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所



看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	亀裂あり (看板に傷や亀裂が入っている), 変形 (曲がっている)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	345
施設名	白石つつじ公園
所在地	北海道札幌市白石区中央2条5丁目16
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	腐食あり (看板に色や毒が入っている)、変形 (歪んでいる)、汚れ (表面に汚れの付着があり見にくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	347
施設名	白石ポッポ公園
所在地	北海道札幌市白石区中央3条2丁目4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)、変形 (曲がっている)、汚れ/剥れ (裏面に汚れや剥れが見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)、変形 (曲がっている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	348
施設名	白石みそら公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通15丁目南5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	亀裂あり (看板に塵や亀裂が入っている), 汚れ/剥れ (表面に汚れや剥れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	変形 (曲がっている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる

土台部分



全体①



全体②



設置場所





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	351	
施設名	白石星の子公園	
所在地	北海道札幌市白石区南郷通14丁目南9	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	352
施設名	白石霜踏公園
所在地	北海道札幌市白石区本通15丁目南4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	腐食あり (看板に色や毒が入っている) , 変形 (曲がっている) , 汚れ (看板に汚れの痕跡があり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	353
施設名	白石中央公園
所在地	北海道札幌市白石区平和通1丁目北16
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	


土台部分



全体①



全体②




設置場所



NO	355
施設名	白中公園
所在地	北海道札幌市白石区平和通2丁目南4-7
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
ポール部分 破損状況	変形（曲がっている）
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	少し揺れる

土台部分



全体①



全体②



設置場所





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	358
施設名	北郷あかつき公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷6条3丁目7
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

