

NO	359
施設名	北郷あさかぜ公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷3条9丁目4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）、汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
ポール部分 破損状況	変形（曲がっている）
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	360
施設名	北郷こども公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷3条5丁目5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	365
施設名	北郷ねむの木公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷4条1丁目19
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	腐食あり (看板に色や毒が入っている)、変形 (曲がっている)、汚れ (看板に汚れの痕跡があり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)、変形 (曲がっている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)、変形 (曲がっている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	366
施設名	北郷むつき公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷5条6丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	変形 (曲がっている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書


NO	367	
施設名	北郷ライラック公園	
所在地	北海道札幌市白石区北郷2条1丁目10	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	亀裂あり (看板に傷や亀裂が入っている), 変形 (曲がっている)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている), 変形 (曲がっている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	368
施設名	北都公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷3条12丁目3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	369
施設名	本郷公園
所在地	北海道札幌市白石区本郷通6丁目南3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)、変形 (曲がっている)、汚れ/剥れ (表面に汚れや剥れが見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	371
施設名	万生公園
所在地	北海道札幌市白石区南郷通8丁目南2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	1502
施設名	本郷通緑地
所在地	北海道札幌市白石区本郷通6丁目南1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	2961	
施設名	大谷地小学校	
所在地	北海道札幌市白石区本通18丁目南1-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	2961	
施設名	大谷地小学校	
所在地	北海道札幌市白石区本通18丁目南1-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	3242
施設名	白石東地区センター
所在地	北海道札幌市白石区本通16丁目南4-27
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B(危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	3311	
施設名	札幌白石高校	
所在地	北海道札幌市白石区川北2 2 6 1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	変形 (曲がっている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

