


NO	40
施設名	旭山記念公園
所在地	北海道札幌市中央区界川4丁目1-3
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	40
施設名	旭山記念公園
所在地	北海道札幌市中央区界川4丁目1-3
備考	自立式標識(大型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	41
施設名	円山公園
所在地	北海道札幌市中央区宮ヶ丘
備考	その他標識 合計:5箇所

看板
看板
接合
接合
ポ
ポ
土台
土台

撤去しない
(公園の付属工作物)



NO	41
施設名	円山公園
所在地	北海道札幌市中央区宮ヶ丘
備考	自立式標識（小型） 合計:5箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	41
施設名	円山公園
所在地	北海道札幌市中央区宮の森3条1丁目
備考	自立式標識（大型） 合計:5箇所


看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	41
施設名	円山公園
所在地	北海道札幌市中央区宮ヶ丘
備考	自立式標識（大型） 合計:5箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	41
施設名	円山公園
所在地	北海道札幌市中央区宮ヶ丘
備考	自立式標識（小型） 合計:5箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	42
施設名	中島公園
所在地	中央区中島公園, 南14条西5丁目, 南15条西4丁目
備考	自立式標識 (大型) 合計:3箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	42
施設名	中島公園
所在地	中央区中島公園, 南14条西5丁目, 南15条西4丁目
備考	その他標識 合計:3箇所

撤去しない
(公園の付属工作物)


土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	42
施設名	中島公園
所在地	中央区中島公園, 南14条西5丁目, 南15条西4丁目
備考	自立式標識 (小型) 合計:3箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②




設置場所



NO	190
施設名	新川中央公園
所在地	北海道札幌市北区新川4条14丁目5
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書



NO	190
施設名	新川中央公園
所在地	北海道札幌市北区新川4条14丁目5
備考	自立式標識（大型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	




NO	191
施設名	屯田西公園
所在地	北海道札幌市屯田4条9～10丁目
備考	自立式標識（大型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	




NO	191
施設名	屯田西公園
所在地	北海道札幌市屯田4条9～10丁目
備考	自立式標識（大型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
ポール部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	192
施設名	百合が原公園
所在地	北海道札幌市北区百合が原公園2 1 0
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	サビ/腐食（根元にサビが出ている/腐っている）




NO	2826
施設名	麻生球場
所在地	北海道札幌市北区麻生町7丁目8-1
備考	自立式標識（小型） 合計:3箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	





NO	2826
施設名	麻生球場
所在地	北海道札幌市北区麻生町7丁目8-1
備考	自立式標識（大型） 合計:3箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	





NO	2826
施設名	麻生球場
所在地	北海道札幌市北区麻生町7丁目8-1
備考	自立式標識（小型） 合計:3箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	2836
施設名	北大農場（北18条以南）
所在地	北海道札幌市北区北11条西9丁目
備考	自立式標識（大型） 合計:3箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	2836
施設名	北大農場（北18条以南）
所在地	北海道札幌市北区北17条西1丁目
備考	自立式標識（大型） 合計:3箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

