

NO	2836
施設名	北大農場（北18条以南）
所在地	北海道札幌市北区北13条西10丁目
備考	自立式標識（大型） 合計:3箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	2837	
施設名	北大農場（北19条以北）	
所在地	北海道札幌市北区北20条西9丁目	
備考	自立式標識（大型）	合計:6箇所


撤去しない  
（施設の付属物）





NO	2837	
施設名	北大農場 (北19条以北)	
所在地	北海道札幌市北区北21条西13丁目	
備考	自立式標識 (大型)	合計:6箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	2837	
施設名	北大農場 (北19条以北)	
所在地	北海道札幌市北区北23条西10丁目	
備考	自立式標識 (小型)	合計:6箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	






NO	2837	
施設名	北大農場 (北19条以北)	
所在地	北海道札幌市北区北23条西12丁目	
備考	自立式標識 (大型)	合計:6箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	278
施設名	美香保公園
所在地	北海道札幌市東区北21条東4丁目1
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所


看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	






NO	279
施設名	伏古公園
所在地	北海道札幌市東区伏古1条2丁目1-31
備考	自立式標識(大型) 合計:4箇所

看板加工 評価	△(危険性なし/破壊なし)
撤去済	
土台部分	破損状況



NO	279
施設名	伏古公園
所在地	北海道札幌市東区伏古1条2丁目1-31
備考	自立式標識（小型） 合計:4箇所


看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	






NO	279
施設名	伏古公園
所在地	北海道札幌市東区伏古1条2丁目1-31
備考	自立式標識（大型） 合計:4箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	279
施設名	伏古公園
所在地	北海道札幌市東区伏古1条2丁目1-31
備考	自立式標識 (小型) 合計:4箇所


看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	






NO	2827
施設名	札幌市スポーツ交流施設つどーむ
所在地	北海道札幌市東区栄町885-1
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	2832
施設名	札幌市農業体験交流施設さとらんど
所在地	北海道札幌市東区丘珠町584-2
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	





令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	372	
施設名	川下公園	
所在地	北海道札幌市白石区川下2 6 5 1 番地 3 外	
備考	自立式標識 (大型)	合計:1箇所


看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	373
施設名	北郷公園
所在地	北海道札幌市白石区北郷8条9丁目1
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	






NO	429
施設名	熊の沢公園
所在地	札幌市厚別区もみじ台西6丁目2
備考	自立式標識（大型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	429
施設名	熊の沢公園
所在地	札幌市厚別区もみじ台西6丁目2
備考	自立式標識（大型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	





NO	431
施設名	青葉中央公園
所在地	北海道札幌市厚別区青葉町5丁目2
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
ポール部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	2841
施設名	野幌森林公園
所在地	北海道厚別区厚別東4条8丁目1
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	





NO	520
施設名	月寒公園
所在地	北海道札幌市豊平区美園10条7丁目3-19
備考	その他 合計:10箇所

看板部分	認備	A (危険性なし/破損なし)
看板	撤去しない 公園の付属工作物	
接		
接		
ホ		
ホ	土台部分 破損状況	

全体①



全体②



土台部分



設置場所





NO	521	
施設名	月寒公園	
所在地	北海道札幌市豊平区美園10条7丁目3-19	
備考	その他	合計:10箇所

看 看 接 接 ポ ポ 土	撤去しない 公園の付属工作物
土台部分	破損状況

