

令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	601
施設名	藤野公園
所在地	北海道札幌市南区藤野3条10丁目4
備考	自立式標識(大型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	554
施設名	平岡公園
所在地	札幌市清田区平岡公園1番地1号
備考	自立式標識(大型) 合計: 2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	554
施設名	平岡公園
所在地	札幌市清田区平岡公園1番地1号
備考	自立式標識 (小型) 合計: 2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	2835
施設名	里塚霊園
所在地	北海道札幌市清田区里塚468番地外
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	:659
施設名	農試公園
所在地	北海道札幌市西区八軒5条西6丁目95-2 1
備考	自立式標識 (大型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	2446
施設名	鉄興公園
所在地	北海道札幌市西区発寒12条11丁目3-18
備考	自立式標識(大型) 合計:2箇所

看板加工 評価	△(危険性なし/破壊なし)
撤去済	
土台部分 破損状況	揺れる(倒れそうなくらい揺れる) ※必ず②詳細、標識自体が少し斜めになってました。



NO	2446
施設名	鉄興公園
所在地	北海道札幌市西区発寒12条11丁目3-18
備考	自立式標識(大型) 合計:2箇所

看板部分 評価	B(危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	サビ/腐食(サビが出ている/腐っている)
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	710
施設名	手稲稲積公園
所在地	北海道札幌市手稲区前田1条5丁目1-1
備考	自立式標識（大型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	







NO	711
施設名	前田森林公園
所在地	北海道札幌市手稲区手稲前田591-4
備考	自立式標識(大型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	711
施設名	前田森林公園
所在地	北海道札幌市手稲区手稲前田591-4
備考	自立式標識(大型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	2845
施設名	運転免許試験場
所在地	北海道札幌市手稲区曙5条4丁目1-1 札幌運転免許試験場
備考	自立式標識 (大型) 合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	近くに寄れず正確には不明

