

NO	386	
施設名	もみじ台ちびっこ公園	
所在地	北海道札幌市厚別区もみじ台北2丁目6	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	387	
施設名	もみじ台どろんこ公園	
所在地	北海道札幌市厚別区もみじ台北1丁目1-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	389	
施設名	もみじ台やまどり公園	
所在地	北海道札幌市厚別区もみじ台東2丁目13	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	391
施設名	もみじ台南公園
所在地	北海道札幌市厚別区もみじ台南5丁目6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	398
施設名	厚別いなり公園
所在地	北海道札幌市厚別区厚別西4条2丁目7
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	399	
施設名	厚別サルビア公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別中央3条4丁目9	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	401
施設名	厚別なかよし公園
所在地	北海道札幌市厚別区厚別西2条5丁目8
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	402
施設名	厚別軽工業団地北緑地
所在地	北海道札幌市厚別区厚別東5条2丁目5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

