



NO	432
施設名	いなほ公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸4条7丁目5-3-3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	少し変形とキズあり
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	435
施設名	ときわぎ公園
所在地	北海道札幌市豊平区美園6条3丁目1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所


看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	436
施設名	ほまれ公園
所在地	北海道札幌市豊平区豊平6条8丁目1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	看板片方薄くなってる
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	

土台部分



全体①



全体②




設置場所



NO	437
施設名	みずほ公園
所在地	北海道札幌市豊平区豊平6条10丁目4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	少しすれ
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	438
施設名	みすみ公園
所在地	北海道札幌市豊平区美園5条7丁目6
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）、汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	少しサビ
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	少し揺れ有り



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	440
施設名	むつみ公園
所在地	北海道札幌市豊平区豊平1条12丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し動く



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	441
施設名	ライラック公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸3条2丁目3-10
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	442
施設名	りんご公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸3条5丁目7
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	少し変形、スレあり
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	443	
施設名	菊月公園	
所在地	北海道札幌市豊平区月寒東1条4丁目2-33	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書


NO	447
施設名	月寒かつら公園
所在地	北海道札幌市豊平区月寒東2条6丁目6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	448
施設名	月寒まこと公園
所在地	北海道札幌市豊平区月寒東2条1丁目1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	453
施設名	見晴台公園
所在地	北海道札幌市豊平区福住1条9丁目4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	木々で土台がみえない



NO	454
施設名	高台公園
所在地	北海道札幌市豊平区月寒東1条1丁目1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

