

令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	455
施設名	山ばと公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸5条9丁目3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	少しスレ
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	457
施設名	水車町公園
所在地	北海道札幌市豊平区水車町1丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	459
施設名	精進河畔公園
所在地	北海道札幌市豊平区中の島2条8丁目7
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	少し揺れる




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	462
施設名	西岡すみれ公園
所在地	北海道札幌市豊平区西岡2条9丁目5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）、汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	465
施設名	西岡みつば公園
所在地	北海道札幌市豊平区西岡4条2丁目1 1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	471
施設名	川島公園
所在地	北海道札幌市豊平区中の島1条6丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	473
施設名	大和第一公園
所在地	北海道札幌市豊平区西岡4条5丁目6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	少しサビあり
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れ、傾きあり



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	475
施設名	中の島かつら公園
所在地	北海道札幌市豊平区中の島2条8丁目4-16
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	476
施設名	中の島公園
所在地	北海道札幌市豊平区中の島2条5丁目8
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	少し緑がうすくなってきている
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	477
施設名	東2条公園
所在地	北海道豊平区札幌市豊平区月寒東2条7丁目6-6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	480
施設名	東山公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸4条1丁目5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	481
施設名	東小山公園
所在地	北海道札幌市豊平区月寒東4条8丁目8
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）、汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	多少揺れる、傾きあり

