

令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	482
施設名	東大東公園
所在地	北海道札幌市豊平区月寒東3条9丁目6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	少し擦れ
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	少しサビ
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	483
施設名	南美園公園
所在地	北海道札幌市豊平区美園9条5丁目2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	少し擦れ有り
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	少し揺れる



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	485
施設名	美園さかえ公園
所在地	北海道札幌市豊平区美園9条2丁目11
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	傾きあり



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	486
施設名	美園しらかば公園
所在地	北海道札幌市豊平区美園2条7丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	487	
施設名	美園公園	
所在地	北海道札幌市豊平区美園2条2丁目2	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている), 少し曲がってる程度
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	488
施設名	美園中央公園
所在地	北海道札幌市豊平区美園6条5丁目2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	489
施設名	風の子公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸2条4丁目5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	492
施設名	福住小川公園
所在地	北海道札幌市豊平区福住2条2丁目5
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）、ほぼ見えにくい
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	





NO	493
施設名	平園公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸5条7丁目6
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）、汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	495
施設名	平岸あさやけ公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸2条9丁目4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所


看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	倒れそうまでいかないが揺れる



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	497
施設名	平岸たんぽぽ公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸1条14丁目4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい), 片面、ほぼ見えない
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	502
施設名	平岸ポプラ公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸1条2丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	503
施設名	平岸まつ葉公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸1条10丁目5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	504	
施設名	平岸みはらし公園	
所在地	北海道札幌市豊平区平岸1条4丁目1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	少し傾いている
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	506
施設名	平岸七草公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸3条9丁目3
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	変形（曲がっている）、汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	少しサビ
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	少し傾き、揺れあり

