

令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	507
施設名	平岸太陽公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸2条12丁目2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	黒ずみ少しあり
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し傾きあり



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	508	
施設名	平和公園	
所在地	北海道札幌市豊平区月寒西2条7丁目2-50	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所


看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書


NO	509
施設名	豊園公園
所在地	北海道札幌市豊平区美園1条4丁目2
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	サビ/腐食（サビが出ている/腐っている）
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	513
施設名	豊平2条れんげ公園
所在地	北海道札幌市豊平区豊平2条10丁目1豊平2条れんげ公園
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	少しサビ
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	515
施設名	豊陵公園
所在地	北海道札幌市豊平区豊平6条3丁目3
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビというまでもないが、茶色くなってる
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	516
施設名	夕やけ公園
所在地	北海道札幌市豊平区平岸3条7丁目7
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
看板部分 破損状況	汚れ/擦れ（表面に汚れや擦れがあり見えにくい）
接合部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
接合部分 破損状況	少しサビ
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B（危険性なし/破損あり）
土台部分 破損状況	少し揺れる



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	518
施設名	羊ヶ丘3号公園
所在地	北海道札幌市豊平区月寒東1条15丁目10
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	変形 (曲がっている), 汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	3002
施設名	豊園小学校
所在地	北海道札幌市豊平区美園1条4丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる



NO	3002
施設名	豊園小学校
所在地	北海道札幌市豊平区美園1条4丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分 破損状況	少し角がまがっている
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	下の方が少し曲がっている
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3401
施設名	豊龍寺
所在地	北海道札幌市豊平区美園5条6丁目3-9
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
土台部分 破損状況	少し揺れる




NO	3403
施設名	月寒神社
所在地	北海道札幌市豊平区月寒西3条4丁目1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	


土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	3415
施設名	豊平神社
所在地	北海道札幌市豊平区豊平4条13丁目1-18
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	少し揺れる

