

NO	555	
施設名	エドウィン・ダン記念公園	
所在地	北海道札幌市南区真駒内泉町1丁目6	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分




全体①



全体②



設置場所



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	560	
施設名	みすず公園	
所在地	北海道札幌市南区真駒内南町2丁目9	
備考	その他	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	562	
施設名	上町公園	
所在地	北海道札幌市南区真駒内上町4丁目9	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所


看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	568	
施設名	真駒内第1公園	
所在地	北海道札幌市南区真駒内曙町1丁目2 真駒内第1公園	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)


NO	570	
施設名	澄川サニー公園	
所在地	北海道札幌市南区澄川6条4丁目9	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	汚れ/擦れ (表面に汚れや擦れがあり見えにくい)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	

土台部分



全体①



全体②



設置場所



NO	571	
施設名	澄川ちびっこ公園	
所在地	北海道札幌市南区澄川2条4丁目11	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所


看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
接合部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	2023	
施設名	三笠緑地	
所在地	北海道札幌市南区定山溪569-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書


NO	3063
施設名	南小学校
所在地	北海道札幌市南区南31条西9丁目2-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3063	
施設名	南小学校	
所在地	北海道札幌市南区南31条西9丁目2-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
看板部分	破損状況	変形 (曲がっている)
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

NO	3064	
施設名	藻岩北小学校	
所在地	北海道札幌市南区川沿2条3丁目7-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分	破損状況	
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	3064	
施設名	藻岩北小学校	
所在地	北海道札幌市南区川沿2条3丁目7-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:2箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書


NO	3320	
施設名	真駒内養護学校	
所在地	北海道札幌市南区真駒内東町2丁目2-1	
備考	自立式標識 (小型)	合計:1箇所

看板部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分	破損状況	
接合部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分	破損状況	
ポール部分	評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分	破損状況	亀裂あり (ポールに傷や亀裂が入っている)、サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分	評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分	破損状況	



NO	3440
施設名	札幌新陽高校
所在地	北海道札幌市南区澄川5条7丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3440
施設名	札幌新陽高校
所在地	北海道札幌市南区澄川5条7丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	B (危険性なし/破損あり)
ポール部分 破損状況	サビ/腐食 (サビが出ている/腐っている)
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

