

令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	374	
施設名	青葉町みどり公園	
所在地	北海道札幌市厚別区青葉町13丁目11-17	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	377	
施設名	かげろう公園	
所在地	北海道札幌市厚別区大谷地西1丁目4	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	380	
施設名	ひばりが丘西公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別中央1条3丁目7-20	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	382	
施設名	もみじ台かえで公園	
所在地	北海道札幌市厚別区もみじ台南3丁目17	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	384	
施設名	もみじ台しまりす公園	
所在地	北海道札幌市厚別区もみじ台西 7 丁目 5	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	388	
施設名	もみじ台のうさぎ公園	
所在地	北海道札幌市厚別区もみじ台西5丁目10	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	392	
施設名	もみじ台緑地	
所在地	北海道札幌市厚別区もみじ台北3丁目11-18	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	393	
施設名	旭町南こぶし公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別南3丁目11	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	394	
施設名	科学館公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	395	
施設名	厚別あおぞら公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別中央4条2丁目27	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	396	
施設名	厚別あすなろ公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別西4条1丁目8-2	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 2)

NO	397	
施設名	厚別いなほ公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別中央4条2丁目6	
備考	自立式標識（小型）	合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	397
施設名	厚別いなほ公園
所在地	北海道札幌市厚別区厚別中央4条2丁目6
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	404	
施設名	厚別中央公園	
所在地	札幌市厚別区厚別中央3条3丁目13	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	405	
施設名	厚別東緑地	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別東3条2丁目1 - 10	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	406	
施設名	厚別南公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別南5丁目17-56	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	407	
施設名	厚別南白樺公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別南 2 丁目 3 1	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	408	
施設名	厚別南風の子公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別南1丁目12-1	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	410	
施設名	厚別北にれのき公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別北3条5丁目4	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	411	
施設名	厚別北若葉公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別北2条4丁目2	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	413	
施設名	小野幌桂丘公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別東4条7丁目11	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	414	
施設名	上野幌あおぞら公園	
所在地	北海道札幌市厚別区上野幌3条3丁目18	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	415	
施設名	上野幌いずみ公園	
所在地	北海道札幌市厚別区上野幌2条6丁目2-1	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	416	
施設名	上野幌すみれ公園	
所在地	札幌市厚別区厚別南5丁目13	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	417	
施設名	上野幌西公園	
所在地	北海道札幌市厚別区上野幌3条2丁目31	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	418	
施設名	上野幌わんぱく公園	
所在地	北海道札幌市厚別区上野幌3条5丁目7-13	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	421	
施設名	上野幌白樺公園	
所在地	北海道札幌市厚別区上野幌2条3丁目6-10	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	422	
施設名	上野幌福寿草公園	
所在地	北海道札幌市厚別区上野幌2条1丁目11-6	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	423	
施設名	青葉緑地	
所在地	北海道札幌市厚別区青葉町4丁目7-13	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	425	
施設名	大谷地駅前公園	
所在地	北海道札幌市厚別区大谷地東5丁目11	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	427	
施設名	大谷地流通団地南緑地	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別中央3条1丁目3-28	
備考	その他	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	428	
施設名	馬場公園	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別南1丁目1	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	430	
施設名	厚別公園	
所在地	北海道札幌市厚別区上野幌3条1丁目2-1	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	3251	
施設名	厚別南会館	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別南1丁目15-10	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	3253	
施設名	厚別西地区センター	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別西4条4丁目10-1	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



令和5年度 避難場所標識撤去に係る事前調査業務 調査報告書

(1 / 1)

NO	3313	
施設名	札幌東商業高校	
所在地	北海道札幌市厚別区厚別中央3条5丁目6-10	
備考	自立式標識（小型）	合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

