



NO	29
施設名	南9条緑地
所在地	北海道札幌市中央区南9条西10丁目1-5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	30
施設名	二中公園
所在地	北海道札幌市中央区北3条西18丁目1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	31
施設名	日新公園
所在地	北海道札幌市中央区北8条西25丁目2-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	32
施設名	伏見こまどり公園
所在地	北海道札幌市中央区伏見3丁目10-4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	33
施設名	伏見公園
所在地	北海道札幌市中央区南13条西23丁目6-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

全体①



全体②



設置場所




土台部分




NO	34
施設名	北7条赤い実公園
所在地	北海道札幌市中央区北7条西13丁目28-165
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	35
施設名	北円山わらしっこ公園
所在地	北海道札幌市中央区北6条西26丁目4
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	36
施設名	北円山公園
所在地	北海道札幌市中央区北7条西26丁目4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	37
施設名	幌西やくも公園
所在地	北海道札幌市中央区南9条西16丁目2-8
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	2857
施設名	中島中学校
所在地	北海道札幌市中央区南12条西7丁目2-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	2858
施設名	山鼻小学校
所在地	北海道札幌市中央区南14条西10丁目1-1
備考	自立式標識（小型） 合計:2箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	2858
施設名	山鼻小学校
所在地	北海道札幌市中央区南14条西10丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	2867
施設名	大倉山小学校
所在地	北海道札幌市中央区宮の森3条13丁目6-20
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	3155
施設名	札幌旭丘高校
所在地	北海道札幌市中央区旭ヶ丘6丁目5-18
備考	自立式標識(小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3275
施設名	札幌市円山西町児童会館
所在地	北海道札幌市中央区円山西町8丁目1-50
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	




NO	3202
施設名	旭山公園通地区センター
所在地	北海道札幌市中央区南9条西18丁目1-32
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3208
施設名	山鼻児童会館
所在地	北海道札幌市中央区南24条西13丁目1-1
備考	自立式標識（小型） 合計:1箇所

看板部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A（危険性なし/破損なし）
土台部分 破損状況	



NO	3210
施設名	宮の森会館
所在地	北海道札幌市中央区宮の森2条5丁目2-21
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



土台部分

2023年07月05 (水) 08:12:54  
 日本、〒064-0952 北海道札幌市中央区宮の森2条5丁目2-21 宮の森会館(宮の森児童会館併設)

NO	3300
施設名	札幌南高校
所在地	北海道札幌市中央区南18条西6丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3300
施設名	札幌南高校
所在地	北海道札幌市中央区南18条西6丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分

2023年07月03 (月) 13:51:07  
日本、〒064-0917 北海道札幌市中央区南17条西7丁目3-15



全体①

2023年07月03 (月) 13:49:16  
日本、〒064-0917 北海道札幌市中央区南17条西7丁目3-15



全体②

2023年07月03 (月) 13:50:58  
日本、〒064-0917 北海道札幌市中央区南17条西7丁目3-15



設置場所



所在地