




NO	3327
施設名	興正寺別院
所在地	北海道札幌市中央区南2条東5丁目2-12
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3328
施設名	北海道神宮頓宮
所在地	北海道札幌市中央区南2条東3丁目10-4
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3329
施設名	北海寺
所在地	北海道札幌市中央区南3条東3丁目18-6
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3335
施設名	静修高校
所在地	北海道札幌市中央区南16条西6丁目2-1
備考	自立式標識(小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A(危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	3335
施設名	静修高校
所在地	北海道札幌市中央区南16条西6丁目2-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

土台部分

2023年07月03 (月) 14:02:35
日本、〒064-0916 北海道札幌市中央区南16条西6丁目1-22





NO	3336
施設名	伏見稲荷神社
所在地	北海道札幌市中央区伏見2丁目2-番17
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3484
施設名	札幌南藻園グラウンド
所在地	北海道札幌市中央区界川1丁目6-14
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所


看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3486
施設名	道庁前広場
所在地	北海道札幌市中央区北3条西6丁目1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

全体①



全体②



設置場所



土台部分

