




|     |                   |
|-----|-------------------|
| NO  | 604               |
| 施設名 | たかやま公園            |
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒6条4丁目5  |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| NO  | 607               |
| 施設名 | 西発寒ラビット公園         |
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒9条11丁目4 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |





|     |                     |
|-----|---------------------|
| NO  | 612                 |
| 施設名 | 琴似ワンワン公園            |
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似1条1丁目2-10 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所   |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |





|     |                   |
|-----|-------------------|
| NO  | 614               |
| 施設名 | 桜公園               |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西町北11丁目3  |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                     |
|-----|---------------------|
| NO  | 616                 |
| 施設名 | 山の手ふもと公園            |
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手6条5丁目2-1 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所   |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |





|     |                    |
|-----|--------------------|
| NO  | 617                |
| 施設名 | 山の手やまびこ公園          |
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手4条10丁目1 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所  |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                    |
|-----|--------------------|
| NO  | 618                |
| 施設名 | 山の手草ぶえ公園           |
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手2条10丁目6 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所  |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |




|     |                    |
|-----|--------------------|
| NO  | 619                |
| 施設名 | 山の手白銀公園            |
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手1条10丁目6 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所  |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |




|     |                   |
|-----|-------------------|
| NO  | 620               |
| 施設名 | 山の手北新公園           |
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手6条8丁目2 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                     |
|-----|---------------------|
| NO  | 622                 |
| 施設名 | 春日緑地                |
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒10条4丁目1-1 |
| 備考  | その他標識 合計:1箇所        |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |





|     |                    |
|-----|--------------------|
| NO  | 625                |
| 施設名 | 西野かえで公園            |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野6条6丁目9-7 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所  |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |




|     |                    |
|-----|--------------------|
| NO  | 627                |
| 施設名 | 西野清流公園             |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野9条3丁目5-2 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所  |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |




|     |                   |
|-----|-------------------|
| NO  | 628               |
| 施設名 | 西野やまびこ公園          |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野2条9丁目8  |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |





|     |                   |
|-----|-------------------|
| NO  | 629               |
| 施設名 | 西野昭和公園            |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野7条3丁目3  |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                     |
|-----|---------------------|
| NO  | 630                 |
| 施設名 | 西野台公園               |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野11条8丁目5-8 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所   |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| NO  | 631                     |
| 施設名 | 西野第二公園                  |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野8条6丁目5 西野第二公園 |
| 備考  | その他標識 合計:1箇所            |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| NO  | 632               |
| 施設名 | 西野中央公園            |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野5条4丁目8  |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| NO  | 634               |
| 施設名 | 西野北公園             |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野4条5丁目13 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| NO  | 636                     |
| 施設名 | 二十四軒公園                  |
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒3条4丁目3 - 西区 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所       |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |



|     |                     |
|-----|---------------------|
| NO  | 640                 |
| 施設名 | 八軒中央公園              |
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒7条東1丁目1-7 |
| 備考  | 自立式標識 (小型) 合計:1箇所   |

|            |                |
|------------|----------------|
| 看板部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 看板部分 破損状況  |                |
| 接合部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 接合部分 破損状況  |                |
| ポール部分 評価   | A (危険性なし/破損なし) |
| ポール部分 破損状況 |                |
| 土台部分 評価    | A (危険性なし/破損なし) |
| 土台部分 破損状況  |                |

