


NO	641
施設名	八軒北公園
所在地	北海道札幌市西区八軒9条西4丁目5-30
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	643
施設名	発寒しらかば公園
所在地	北海道札幌市西区発寒6条12丁目4-10
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	644
施設名	発寒ふれあい公園
所在地	北海道札幌市西区発寒10条4丁目7-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	645
施設名	発寒ポプラ公園
所在地	北海道札幌市西区発寒12条4丁目2-5
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	646
施設名	発寒河畔公園
所在地	北海道札幌市西区山の手6条4丁目5-16
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	648
施設名	発寒西陵公園
所在地	北海道札幌市西区発寒16条1丁目1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	650
施設名	発寒大空公園
所在地	北海道札幌市西区発寒4条2丁目1-2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	651
施設名	福井ひまわり公園
所在地	北海道札幌市西区福井5丁目11-2
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	652
施設名	福井ふたば公園
所在地	北海道札幌市西区福井2丁目7-9
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	653
施設名	福井山ばと公園
所在地	北海道札幌市西区福井3丁目6-31
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

全体①




全体②



土台部分






設置場所





NO	654
施設名	福井中央公園
所在地	北海道札幌市西区福井6丁目9-20
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	656
施設名	平和風の子橋公園
所在地	北海道札幌市西区平和1条4丁目3-17
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	656
施設名	平和風の子橋公園
所在地	北海道札幌市西区平和1条4丁目3-17
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	





NO	657
施設名	西野あおぞら公園
所在地	北海道札幌市西区西野9条5丁目10-1
備考	その他標識 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	658
施設名	宮丘公園
所在地	札幌市西区西野290
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	2304
施設名	河畔公園
所在地	北海道札幌市西区琴似4条5丁目3-22
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3088
施設名	平和小学校
所在地	北海道札幌市西区平和3条8丁目2-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:1箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	




NO	3090
施設名	手稲東中学校
所在地	北海道札幌市西区西野2条5丁目3-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3103
施設名	西小学校
所在地	北海道札幌市西区発寒7条13丁目2-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3112
施設名	琴似中央小学校
所在地	北海道札幌市西区八軒7条東1丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	



NO	3112
施設名	琴似中央小学校
所在地	北海道札幌市西区八軒7条東1丁目1-1
備考	自立式標識 (小型) 合計:2箇所

看板部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
看板部分 破損状況	
接合部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
接合部分 破損状況	
ポール部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
ポール部分 破損状況	
土台部分 評価	A (危険性なし/破損なし)
土台部分 破損状況	

