

焼却灰搬出ホッパ設備

操作説明

(1) 焼却灰搬出ホッパの操作

搬出灰(焼却灰・粗物・混練物)の搬出作業は以下の流れで行う。

- ① ホッパ下に搬出車を止める。
- ② 乗務員よりクレーン操作室または監視操作室へインターホンで連絡する。
- ③ クレーン操作室または監視操作室にてクレーンに積込み指令
- ④ クレーンにてホッパに積込み
- ⑤ クレーンが積込み完了
- ⑥ 現場操作盤に「積込可」ランプ点灯
- ⑦ 現場操作盤にて「開PB」を押している間ゲートは開動作し、微開L.SWにて停止
- ⑧ 現場操作盤にて再度「開」PBを押し、押している間ゲートは開動作し微開L.SWにて停止
- ⑨ 現場操作盤にて「閉」操作を行う。
「閉」PBを押している間ゲートは「閉」動作し、全閉L.SWにて停止
「全閉」PBを押すとゲートは自動的に全閉して停止
- ⑩ 積込み完了

焼却灰クレーン設備

操作説明書

1. 概要

各ホッパへの灰(焼却灰、混練物、金属、粗物)の投入、各ピット内の攪拌及び積替作業などの目的を果たす自動操作方式の天井クレーン1台を設け、バケットには油圧式クラムシェル型(容量4.0m³)を使用している。

クレーンにはロードセル式計量計を設置し、クレーン掴み荷重を操作卓に指示すると共に後述するデータ処理装置と連動させることによってクレーンの計量データ、予定投入量と実際量の比較表示、直毎の小計、累計をはじめ日報、月報の作成までを行わせている。

また、過巻き防止、過巻き下げ防止、走行、横行端のリミット、ホッパ定位置表示などの各種事故防止措置を講じる。

操作方式は、クレーン操作室からの全自動、半自動、遠隔手動、監視操作室からの全自動方式及び現場手動(無線)となっている。

2. 主要な仕様

型 式	クラブバケット付天井クレーン		
設置場所	屋内型		
用 途	焼却灰、粗物金属類、焼却飛灰混練物 ほか 搬出／供給用 (1台)		
操作場所及び運転方法	クレーン操作室 手動、半自動、自動(1サイクル自動含む) 監視操作室 自動(1サイクル自動含む) 現場 手動(無線)		
バケット	電動油圧開閉式クラムセル形 閉切り 4.0m ³ 自重 約6.6ton		
見掛け比重	0.50～1.2		
荷 重	定格荷重 4.8ton	試験荷重	定格荷重の125%
吊上げ荷重	11.4ton		
揚 程	19.5m		
スパン	9.2m		
卷 上	定格速度: 30m/min 電動機: 75kw ブレーキ: 油圧ディスク 速度制御: インバータ 制御方式: 間接		
開 閉	定格速度: 8/13.5sec 電動機: 30kw 制御方式: 間接		
横 行	定格速度: 20m/min 電動機: 1.5kw ブレーキ: 電磁ディスク 速度制御: インバータ 制御方式: 間接		
走 行	定格速度: 60m/min 電動機: 2台 × 3.7kw ブレーキ: 電磁ディスク 速度制御: インバータ 制御方式: 間接		
電 源	動力(AC) 400V 50Hz	操作(AC) 100V 50Hz	
	付属(AC) 200/100V 50Hz	計装(AC) 100V 50Hz	
走行レール	37kgレール 舟長 約49m		
走行・横行給電方式	キャプタイヤケーブルカーテン式		
バケット給電方式	キャプタイヤケーブル巻取式		
ワイヤロープ	品種: JIS G 3525 6×Fi(29) B種Zヨリ・Sヨリ 大きさ: 20mm × 4本吊り		

3. 運転仕様

完成図書より

(1) 自動システムの概要

本システムはクレーンによりピット内の灰(焼却灰、混練物、金属、粗物)をホッパへ投入し、かつ、ピット内での移動(積替え)を行わせる、クレーンの自動運転システムとなっている。

自動システムは焼却灰クレーンと、スラグクレーン(1台)＋メタルクレーン(1台)の2系統とし、各系統は個別のシステムとなっている。


なお、スラグクレーン(1台)＋メタルクレーン(1台)については、機器設備は現存するが運転は行わないことから、詳細については省略する。

(2) 運転モードと操作場所

運転モード	クレーン操作室	監視操作室	備考
手動	○	×	現場無線も可
半自動	○	×	掴み、地切りまで手動、それ以降のホッパ投入が自動
1サイクル運転	○	○	
自動	○	○	ホッパ投入、移動(積替え)

(3) システム構成図

システム構成(クレーン制御装置システム構成)



(4) 運転作業概要

- 1) 手動 クレーン操作室のユニバーサルコントローラにより、手動で任意に運転できるもので、また、現場での無線運転も可能となっている。
- 2) 半自動 灰を掴み、地切りまで手動で、選択鉗を押すことにより、指定したホッパへ投入し、原点位置に戻るまでを自動で運転できるものとなっている。
- 3) 1サイクル自動 CRTからの指令により、1ヶ所の指定された灰を掴み、指定された所へ移動させる1サイクルの自動運転となっている。
- 4) 投入 焼却灰ホッパからの要求信号により、そのホッパへ投入する自動運転を最優先動作とする。また、搬出ステージからの要求信号によりホッパへ投入する自動運転も可能で、その完了条件は、積出重量の合計が搬出車の積載重量に応じた適正範囲となつたときとする。

- 5) 移動(積替え) ピット内での灰の移動を行うもので、手動にて積替え範囲を設定し、ピット内に投入された灰をピット内の他の場所へ積替える自動運転となっている。
プラント側からの積替えを開始する指令とオペレータの指令により開始するモードを設けている。

(5) 捕み点プログラム

CRTタッチパネルにより、次の条件をセットできるものとする。

作業モード	パターン数	ステップ数
投 入	3種類	MAX 50
積 替	2種類	MAX 50
半 自 動	1種類	1
計	6種類	

登録されたパターン(ステップ)はCRTにより任意に変更ができる。

(6) 自動化機器

(5-1) 制御方式と機能

クレーン制御とCRT・データ管理制御には次の機能を持たせている。

1) クレーン制御

- ア) 自動運転制御
- イ) 位置検出演算
- ウ) バケット振れ止め制御
- エ) 荷重制御
- オ) ゲート、ホッパインターロック

2) データ管理制御

- ア) 設定プログラム記憶
- イ) ピット内の貯留物高さ記憶(各貯留物の種類別)
- ウ) クレーン移動高さ自動判定
- エ) 荷重データ伝送
- オ) CRT画面表示(クレーン位置)
- カ) 各種故障メッセージ

(5-2) 速度制御

- 巻上下 インバータ制御
- 横走行 インバータ制御

(5-3) 検出装置

(1) 位置検出

横走行車輪及び巻上ドラムに連結されたシンクロ発信器からの信号を変換することによりクレーン位置を検出する。

また、車輪のスリップ等による誤差を防ぐため数ヶ所に絶対位置センサーを設け、それによりカウント数を自動修正させる。

(2) 着床検出

ロードセルにかかる負荷の変化を検出して行う。

(3) 乱巻検出

巻上ドラム上にレバーを設け、ロープの乱巻により本レバーが作動することにより乱巻検出を行う。

自動運転中で、かつ、ピット上において上限付近で検出した場合、巻上は自動停止させ、軽故障として警報表示するさせ、次に一定時間巻下させ乱巻復旧作業を行う。

(4) バケット転倒検出

バケット本体に傾転検出器を設け、巻下時に本検出器の作動をチェックし、巻下停止をする。

- (5) **堆積レベル(貯留物高さ検出)**
着床時のバケットの巻下量、移動量及び搬出量(投入行先指仮回数)から堆積レベルを判断し、毎回記憶を更新する。
- (6) **バケット開閉検出**
油圧回路内圧力にて検出する。
- (5-4) **クレーン動作**
巻上、巻下と走行横行は同時運手を行い、時間ロスのないよう制御を行う。ただし、操作室付近等同時運転不可のエリアでは単独動作とする。
バケットの振れ止め制御はインバータの加速、減速コントロールにより振れを少なくしている。(ただし、巻上運転中は振れ止め制御は行わない。)
灰掘み時の制御は、掘み寸動巻上、掘みの繰り返しを数回行い、バケットの姿勢を制御する。ホッパ投入時の「開」コントロールは、一度に開かず、数回に分け投入動作を行う。
掘み巻上時に計量を行い、不足量(設定可能)ならば再掘みをさせ、3回目はチェックせず、目的番地で「開」動作させる。
毎回の停止距離(制動距離)をチェックし、次回は修正したタイミングで停止点を演算する。
- (6) **安全対策**
本システムは自動及び遠隔手動運転を行うための十分な安全装置を設け、安全装置の作動時は操作盤にその内容を表示し、扱いやすいシステムとなっている。
- 1) **非常停止**
クレーン操作室操作盤及び中央操作室に非常停止釦を設け、クレーンをすぐに停止させることができ、また、自動クレーンシステムのどこかに異常(重故障)が発生すれば、自動的に非常停止となり、その故障内容を警報(表示、ブザー)する。
 - 2) **過荷重**
ロードセルからの荷重信号により、過荷重(クレーン定格に対する保護)を検出する。
 - 3) **運転範囲制限**
クレーン操作室窓に対しては建屋設備に支障を与えないように、自動運転時には決められたパターン動作を行わせ、また、ホッパ上での巻下制限及びピットエリア外での巻下げインターロックを行う。
 - 4) **制御距離チェック**
自動システムにより毎回の制動距離を測定し、その値があらかじめ決められた値より大幅に増えた場合、ブレーキ故障として異常表示する。
 - 5) **センサーの自己診断**
クレーン位置を検出するセンサーの動作を常に制御側でチェックし、起動開始後の位置の変化及び絶対位置の変化との誤差でセンサの管理を行う。
 - 6) **シーケンス渋滞管理**
クレーンの各動作の所要時間と移動距離に対する時間を演算し、超過した場合シーケンス渋滞として管理する。
 - 7) **コンベアとのインタロック**
- (7) **故障、停電対策**
- 1) 自動システムに故障または停電が生じた場合、手動運転が支障なく行える。
 - 2) 自動システムに故障が発生した場合、その内容が判断できるよう、「表示灯」「CRT」に表示する。
 - 3) 自動システム及び荷重計には停電補償(メモリのバッテリバックアップ)を設けている。

(8) CRT画面制御

CRTには運転パターンの表示・設定だけではなく、クレーンの各種情報及びホッパーの状態等の表示も行い、クレーンの運転状況が分かりやすくなっている。

また、自動起動手順・点検項目・故障発生時の復旧ガイド等のガイダンス機能も設けている。

CRTは20インチカラーとし、クレーン制御室の共通操作盤及び監視操作室の中央操作盤に設置されている。

表示画面の種類

- モニタ画面はクレーンの運転状況を監視するためのものである。

表示内容は、ピットレイアウト図・クレーン位置・クレーン異常内容・ホッパーの状態(要求)・自動時の掴み位置表示等がある。

(注)クレーン位置は、「手動」「自動」にかかわらず表示する。

- 投入パターン設定画面

投入パターンの設定をする画面で、各パターンに対して各画面がある。

- 積替パターン設定画面

積替パターンの設定をする画面で、各パターンに対して各画面がある。

- 定数データ設定画面——3面

クレーンを自動運転するために必要な定数を設定する画面で、データ入力時・設定データの合理性チェックを行い、不合理な場合アラーム表示する。


- メニュー画面

各設定画面を呼び出すためのテンキー入力を表示する画面となっている。

4. 操作画面説明

(1) モニタ画面

灰クレーンの状態とピットの状態を表示する画面




- ① 自動運転中に実行している「掴み番地」と「開き番地」を表示
- ② クレーンの現在の走行番地・掴み量を表示
- ③ クレーンの現在の状態を表示
「運転モード」 現在の運転モード「手動」「半自動」「自動」のいずれかが表示される。

- 「作業モード」 自動運転中に行っている作業モードを表示
(搬出A～D 積替A～B 1サイクル のいずれかが表示される。)
- 「クレーン状態」 「手動中」「作業中」「異常中」などの現在の状態が表示される。
- ④ 搬出ホッパへの投入量・積算値・目標値を表示する。
 - ⑤ 操作場所権のある場所を表示する。


(2) 作業モード登録画面

自動運転で行う作業モードを登録しておく画面




- ① 搬出モードの登録鍵で、搬出A～Dのうちいずれか一つ登録可能
- ② 替モードの登録画面で、積替えA・Bのうちいずれか一つ登録可能

登録された作業モードには次の優先順位がある。




(3) 作業内容設定画面

各作業設定画面の作業番地を登録する画面で、設定したい画面の釦を選択することにより、設定画面が表示される。



(4) 作業内容設定画面（搬出A設定画面）

搬出作業の掘み番地を設定する画面で、搬出B～Dまで同様の画面となる。



作業番地の登録方法は次のとおりで行う。

- ① 設定したいステップ番号をマウスでクリックする。
- ② 掴ませたい番地を順番にマウスでクリックし、以降のステップは連続で設定可能
- ③ 「登録」釦を押す。（「取消」釦を押せば登録する前の状態に戻る）

5. 自動運転(搬出)手順

灰クレーン自動運転で灰搬出を行う手順


(5-1) 灰種別「埋立」の搬出方法

- (1) 自動モードにしてクレーン主電源を入れた状態にする。
- (2) 手動運転でピット内に移動させる。
- (3) 移動させたら「操作盤」により主電源を切る。
- (4) 「操作盤」により「自動」モードに切り替えて主電源を入れる。
- (5) クレーン管理画面「自動始動画面」から「実行」釦で自動運転を架押しする。

下記の状態のときは、自動運転は不可

- ・クレーンに異常が出ている。
- ・バケットが着床状態になっている。
- ・クレーン(バケット)がピット内にいない。

- (6) クレーン管理画面「投入画面」から、灰種別「埋立」を選択する。
「投入量」を設定する。→「運転開始」釦により搬出をスタートさせる。
- (7) 灰クレーンは設定された重量の搬出作業を自動で行う。
搬出量を1作業ごとにプリンタ印字し、DCSにもデータ送信する。
プリンタ印字 投入時刻、投入回数、種別「1」、投入量「*.*.*」
DCS送信 種別「埋立」、投入量「*.*.*」
- (8) 搬出完了後は、待機位置に戻り停止する。




(5-2) 灰種別「リサイクル搬出A」の搬出方法

- (1) 自動モードにしてクレーン主電源を入れた状態にする。
- (2) 手動運転でピット内に移動させる。
- (3) 移動させたら「操作盤」により主電源を切る。
- (4) 「操作盤」により「自動」モードに切り替えて主電源を入れる。
- (5) クレーン管理画面「自動始動画面」から「実行」釦で自動運転を架押しする。

下記の状態のときは、自動運転は不可

- ・クレーンに異常が出ている。
- ・バケットが着床状態になっている。
- ・クレーン(バケット)がピット内にいない。

- (6) クレーン管理画面「投入画面」から、灰種別「リサイクル搬出A」を選択する。
「投入量」を設定する。→「運転開始」釦により搬出をスタートさせる。
- (7) 灰クレーンは設定された重量の搬出作業を自動で行う。
搬出量を1作業ごとにプリンタ印字し、DCSにもデータ送信する。
プリンタ印字 投入時刻、投入回数、種別「2」、投入量「*.*.*」
DCS送信 種別「リサイクル」、投入量「*.*.*」
- (8) 搬出完了後は、待機位置に戻り停止する。




(5-3) 灰種別「リサイクル搬出B」の搬出方法

- (1) 自動モードにしてクレーン主電源を入れた状態にする。
- (2) 手動運転でピット内に移動させる。
- (3) 移動させたら「操作盤」により主電源を切る。
- (4) 「操作盤」により「自動」モードに切り替えて主電源を入れる。
- (5) クレーン管理画面「自動始動画面」から「実行」釦で自動運転を架押しする。

下記の状態のときは、自動運転は不可

- ・クレーンに異常が出ている。
- ・バケットが着床状態になっている。
- ・クレーン(バケット)がピット内にいない。

- (6) クレーン管理画面「投入画面」から、灰種別「リサイクル搬出B」を選択する。
「投入量」を設定する。→「運転開始」釦により搬出をスタートさせる。
- (7) 灰クレーンは設定された重量の搬出作業を自動で行う。
搬出量を1作業ごとにプリンタ印字し、DCSにもデータ送信する。
プリンタ印字 投入時刻、投入回数、種別「2」、投入量「*.*.*」
DCS送信 種別「リサイクル」、投入量「*.*.*」
- (8) 搬出完了後は、待機位置に戻り停止する。




(5-4) 灰種別「混練物」の搬出方法

- (1) 自動モードにしてクレーン主電源を入れた状態にする。
- (2) 手動運転でピット内に移動させる。
- (3) 移動させたら「操作盤」により主電源を切る。
- (4) 「操作盤」により「自動」モードに切り替えて主電源を入れる。
- (5) クレーン管理画面「自動始動画面」から「実行」釦で自動運転を架押しする。

下記の状態のときは、自動運転は不可

- ・クレーンに異常が出ている。
- ・バケットが着床状態になっている。
- ・クレーン(バケット)がピット内にいない。

- (6) クレーン管理画面「投入画面」から、灰種別「混練物」を選択する。
「投入量」を設定する。→「運転開始」釦により搬出をスタートさせる。
- (7) 灰クレーンは設定された重量の搬出作業を自動で行う。
搬出量を1作業ごとにプリンタ印字し、DCSにもデータ送信する。
プリンタ印字 投入時刻、投入回数、種別「2」、投入量「*.*.*」
DCS送信 種別「混練物」、投入量「*.*.*」
- (8) 搬出完了後は、待機位置に戻り停止する。



6. プリント印字フォーマット

14. 12. 18					
	ジ:フン	シュベツ	カイスウ	クレーン	トウニュウリョウ (t)
	11:03	1	001	1	01.12
	11:11	2	001	1	01.11
	11:18	1	002	1	01.01
	11:24	2	002	1	01.02
	11:35	1	003	1	01.18
	11:42	2	003	1	01.12
セキサン	11:42		006	1	06.56
ショウケイ	12:00	1	010	1	003.31
ショウケイ	12:00	2	008	1	003.25
ショウケイ	12:00	3	000	1	000.00
ゴウケイ	12:00	1	100	1	131.44
ゴウケイ	12:00	2	096	1	120.12
ゴウケイ	12:00	3	000	1	000.00

ジ:フン 搬出した時間
 シュベツ 積出した灰の種類 1:埋立搬出 2:リサイクル搬出 3:混練物
 カイスウ 積出した回数 (回数は1時間ごとにリセット)
 クレーン 積出したクレーン号機 (1台のため「1」のみとなる)
 トウニュウリョウ 積出した重量 (単位はton)
 ショウケイ 1時間のクレーン別・積出種別の投入量
 ゴウケイ 1日のクレーン別・積出種別の投入量

7. その他

- (1) 粗物の直接搬出は運用上行わない。
- (2) 粗物ピットからの搬出物は混練物搬出時の混入させて搬出するため、「混練物」として処理する。
- (3) 搬出中にクレーンを停止した場合、それまでの搬出量は記憶されており、引き続き残りの重量を搬出することができる。
また、クレーン停止中は種別の変更も可能となっている。

手動運転要領

1. 運転要領について

(1) 作業要領

1) 灰投入作業

- ① 灰を掴んだバケットを巻上げ、走行・横行運転し、所定のホッパー位置まで移動させる。
- ② ホッパー中心表示灯(走行方向は赤色、横行方向は緑色)が赤・緑とも点灯した位置がホッパーの中心となるので、この位置でバケットを少し巻下げてから開き、灰をホッパーに投入する。
- ③ 投入完了後、バケットを巻き上げる。
- ④ 灰ピットの所定位置まで横行・走行運転し、次の投入作業に備える。

(2) 灰積替え作業

投入作業後の休止時間を利用して積替え作業を行うことができる。

灰を掴んでいるバケットを少し巻上げ、移動させようとする場所まで横行・走行させ、バケットを開いて灰をその場所に落とす。

※クレーンで積替え作業ばかり連續的に行う場合には、巻上用モートルにとっては、最も過酷な運転となるため、積替え作業1回あたりの所要時間を充分多くとること。

2. 運転上の注意事項について

2-1 クレーンの運転に関する一般的注意事項

(1) 定格荷重

定格荷重以上の作業は絶対にしないこと。(クレーン等安全規則第23条1項)

バケット付天井クレーンの定格荷重は次のとおり

定格荷重 4.8ton (バケット容量 4m³)

吊上げ荷重 11.4ton (定格荷重4.8ton+バケット自重6.6ton)

(2) 荷重の横引き (クレーン運転上必須条件一禁止事項)

荷重の横引きをすると各部に不当な力が加わり、機械の寿命を縮め大事故を起こす危険があるので、絶対に行わないこと。

(3) 安全装置の整備

各種の安全装置が正しく作用するように、調整・整備しておくこととし、万一安全装置の取付方法が不適当である場合は、委託者に報告し協議すること。

(4) リミットスイッチ回路の解除

操作盤の「リミット解除」用押釦により、リミットスイッチ短絡ができる。

短絡運転は安全装置を解除して行う運転であることから、使用方法によっては建物・バケット・クレーン駆動部の損傷、バケット爪の早期摩耗及び灰投入作業能力の低下を来すことから最低限使用不可欠時以外は解除運転操作は避けること。

また、解除運転操作を行う場合は、細心の注意を払い、バケット・クラブ・ガータ・サドル等が、建物や横行・走行ストップバー等に衝突しないよう操作すること。

2-2 作業開始の注意事項

クレーン操作員は作業開始前の準備として次の事を確認すること。

(1) 主電源遮断の後、機体各部の点検・注油の良好を確認すること。

(2) 各コントロールの作動が円滑であるか確認すること。

(3) 電源を投入し、押釦スイッチの動作を確かめ、各負荷運転を行い、併せてリミットスイッチの動作を確認すること。

(4) 電圧は規定通りに保たれているか確認すること。

2-3 作業中における注意事項

- (1) 急激な可逆運転はクレーン各機器の寿命の短縮、破損につながることから、反対動作を行う場合は、必ずコントローラのレバーを一旦”0”ノッチにしてから反対ノッチを進めること。
- (2) 運転中に席を離れる場合は、必ず電源を切ること。また、荷重を吊った状態で席を離れないとこと。
- (3) 運転中は清掃・注油・点検を行わないこと。
- (4) 必要に応じて警報を鳴らすこと。
- (5) 停電の時は必ず主電源を遮断し、各コントロールのレバーを”0”ノッチに戻しておくこと。

2-4 作業終了時の注意と確認事項

一日の運転を終了するときは、翌日の作業に備え次の事項に留意すること。

- (1) 主電源遮断の後、機体各部の点検清掃を行うこと。特に作業中に気がかりだった箇所を点検すること。
- (2) コントローラ・ブレーキは必ず点検し、必要ならば調整・手入れをすること。
- (3) 明日の運転に備えて給油を充分に行うこと。
(作業開始前よりも作用終了時の方が油の廻りが良い。)
- (4) 以上の手入れが終われば、再度スイッチの遮断を確認すること。
- (5) クラブバケットは開いたまま所定位置に降ろしておく。
- (6) 作業日誌の記入

3. 運転操作

3-1 運転準備

- (1) 主電源・操作電源・計装電源が通電されていることを確認する。
通電されると、供用保護盤・共通自動制御盤盤面の白色表示灯が点灯する。
- (2) 供用保護盤・各制御盤・操作盤内に取付の各ブレーカーを投入する。


1) 動力電源用ブレーカー	(52MB1)
2) 制御電源用ブレーカー	(52AB1)
3) 卷上用ブレーカー	(22H1B1)
4) 横走行用ブレーカー	(22TB1)
5) ブレーキ用ブレーカー	(22BRB1)
6) 開閉用ブレーカー	(22GB1)
7) ケーブルリールブレーカー	(22CRB1)
8) インバータ制御電源用ブレーカー	(52IB1)
9) 盤内照明コンセント用ブレーカー	(52FLB2)
10) 操作電源用ブレーカー	(52CB2)
11) 機上200V照明用ブレーカー	(52LB2)
12) 機上100Vコンセント用ブレーカー	(52COB2)
13) 共通電源用ブレーカー	(52BB2)
14) 共通操作電源用ブレーカー	(52B1J1)
15) 共通シーケンサー電源用ブレーカー	(52D1R1)
16) 共通制御電源用ブレーカー	(52D2R1)
17) 管理CPU電源用ブレーカー	(52E2R2)
18) ITV用ブレーカー	(52TVR2)
19) 中央CPU電源用ブレーカー	(52E3R2)

- (3) 共用保護盤、各操作盤上の故障表示灯が点灯していないことを確認すること。

以上により、すべての運転準備が完了

3-2 手動運転

- (1) 卷上開閉操作盤の押釦スイッチ「電源入」を押す。
（「電源入」ランプが点灯し、「電源切」ランプが消灯）
- (2) 卷上開閉操作盤の押釦スイッチ「手動」を押す。（「手動」ランプが点灯）
- (3) コントローラのハンドル操作により、次のような各操作を行う。
 - 卷上・開閉用コントローラは右図のように十字形スロットで、卷上・卷下は3ノッチ、開閉は1ノッチ
 - 卷上・卷下操作はハンドルを「上」または「下」方向へ操作するとブレーキが開き、卷上モータルが起動し、卷上・卷下運転を行う。
 - バケット開閉操作は、「開」または「閉」方向に操作すると、油圧ソレノイドが動作し、ベケットが開閉する。



- (4) 各操作
 - 1) つかみ
 - ① バケットが開いた状態で灰の上に静かに置き、コントローラのハンドルを「閉」方向に操作する。
 - ② この場合、ロープを余分に繰り出すと、ロープがたるみ状態になり、バケットと接触し、ロープが損耗しやすくなるので、卷上操作によりロープのたるみを取る必要がある。
 - ③ 灰の山の傾斜面をつかむ場合は、ロープがたるとバケットが転倒する恐れがあるので、このような場合はロープを余分にたるませない様荷操作すること。
 - 2) ホッパー上での巻上

ホッパー上での巻上げは、投入位置表示灯(走行方向は赤色、横行方向は緑色)が点灯したことを確認した後、巻下げを行う。

(注記)

ホッパー上で投入許可範囲内では低速で巻下げを行うこと。
高速で巻下げると、ホッパーやバケットの破損を招く恐れがある。

- 3) 横行
 - ① コントローラのハンドルを「前」または「後」方向に操作すれば、電磁ブレーキが解放され、インバータ制御により円滑に操作した方向へ、横行モータは起動する。
 - ② "0"ノッチに戻すと、インバータ制御により減速し、電磁ブレーキが作動し、横行モータは停止する。
- 4) 走行
 - ① コントローラのハンドルを「左」または「右」方向に操作すれば、電磁ブレーキが解放され、インバータ制御により円滑に操作した方向へ、走行モータは起動する。
 - ② "0"ノッチに戻すと、インバータ制御により減速し、電磁ブレーキが作動し、走行モータは停止する。

5) 安全装置解除による運転

- ① 卷上方向及び横行走行方向には、それぞれ次のような安全装置を設け、各動作に制限を設けている。
- ② これらの安全装置が作動すれば、クレーンは自動的に停止するが、さらに移動させたい場合には、一部安全装置を解除した運転が可能となっている。
- ③ この場合には、卷上開閉操作盤及び横行走行操作盤面の押釦スイッチ「リミット解除」を押しながらコントローラを操作すれば運転することができる。
- ④ なお、操作盤の「リミット解除」釦により、下記のリミットスイッチ回路が短絡できる。

卷上・卷下方向

ホッパ一下限	33H4
下限	33H7
ホッパー投入レベル	33HC
沈殿槽下限	33HE

横行方向

前端	33S3
後端	33S4

走行方向

左端(走行端)	33L3
右端(走行端)	33L4
粗物ピット左行極限	33LB
粗物ピット右行極限	33LC
金属ピット左行極限	33LD
金属ピット右行極限	33LE
焼却灰1ピット左行極限	33LF
焼却灰1ピット右行極限	33LG
焼却灰2ピット左行極限	33LH
焼却灰2ピット右行極限	33LL
灰沈殿槽左行極限	33LM
灰沈殿槽右行極限	33LN
混練物ピット左行極限	33LR
混襟物ピット右行極限	33LS
搬出ホッパ衝突防止	33LY
投入ホッパ衝突防止	33LZ
クレーン間衝突防止	33LQ

(注記)

「リミット解除」での運転は、安全装置が解除されているので、操作は充分に注意し、インチング操作により運転すること。

4. 運転試験

4-1 無負荷運転試験

(1) 卷上・開閉運転

- 1) バケットを最低位置まで下げても、卷上用巻胴に4巻以上ワイヤロープが残っていること。
- 2) 卷上・卷下中に幾度か停止させてブレーキの作動状態を確認すること。
- 3) 電源遮断後、停止までの滑りの多いものは調整すること。
- 4) リミットスイッチ(上極限・下限・下限リミットスイッチ)の作動試験を行い、複数回以上実施して全てが確実に遮断すること。
- 5) 卷上・卷下運転中、軸・軸受・キーの状態を点検すること。
- 6) わずかな異常音にも注意して原因を確認すること。

(2) 横行運転

- 1) 両端ストッパーまで往復させて、電動機・軸・軸受・キーなどの状態、トロリーフレームの振動及びレールの状態を確認する。
- 2) 緩衝器は左右同時にストッパーに接触すること。
- 3) 横行運転時、ブレーキの作動状態を確認すること。
- 4) 車輪のフランジがレールの側面に極端に触れないこと。
- 5) 各ノッチで運転を行い、異常の有無を確認すること。
- 6) 横行リミットスイッチの作動状態を確認すること。

(3) 走行運転

- 1) 走行・停止のときにクレーンが蛇行しないこと。
- 2) 走行運転時、ブレーキの作動状態を確認すること。
- 3) 前行・後行のときの車輪と路面とレールの間に異常がないか確認すること。
- 4) 車輪のフランジがレールの側面に極端に触れていないこと。
- 5) 走行レールのフックボルト及び継目板に緩みは無いか
- 6) ランウェイガーターのボルトに緩みは無いか
- 7) 走行中異常を感じたときは停止して原因を調査すること。
- 8) 走行レールを見通して、レールの曲り及び高低を確認する。
- 9) 走行端ストッパーの取付は確実か確認する。
- 10) 緩衝器は左右同時にストッパーの接触すること。
- 11) 伝導軸に振動が無いこと
- 12) 走行リミットスイッチの作動状態を確認すること。

4-2 定格荷重運転試験

- (1) 卷上・巻下・横行・走行の各運転を複数回以上行い、その間に全てのノッチを使用し、かつ、走行区域にわたって行うこと。
- (2) 上記運転中に機体の斜行・振動・音響・衝撃の程度を確認すること。
- (3) 運転中にモートル・軸・その他の回転状態を確認すること。
- (4) 卷上・ブレーキについて、定格荷重を吊りモートルの電流を遮断したとき、荷重を安全に停止させることを確認する。

5. 運転操作上の諸調整方法について

クレーンの運転操作上において、次の項目について確認及び調整を行うこと。

- (1) 荷重計の調整
 - 1) 荷重計の取扱説明書により、定期点検調整を行う。
- (2) ブレーキの調整
 - 1) 運転中コントローラを”0”ノッチに戻し、ブレーキが掛かってから停止するまでの制動距離が異常に長くなった場合は、ブレーキのストローク不良、または、ライニングの摩耗が考えられるため、取扱説明書に基づき点検調整をすること。
- (3) リミットスイッチの調整
 - 1) 横行・走行リミットスイッチの調整は行わないこと。（適正停止位置に調整済み）
使用している間に制動距離が変わってきた場合は、リミットストライカーではなく、ブレーキのストローク調整及びトルク調整により行うこと。
 - 2) 卷上リミットスイッチ
卷上リミットスイッチの調整は行わないこと。（適正停止位置に調整済み）
卷上用ブレーキのトルク調整は原則的にできないため、使用している間に制動距離が長くなったり、動作異常を感じた場合は、取扱説明書によりブレーキの点検を行うこと。
ワイヤロープの交換を行ったとき、リミットスイッチのカム調整が狂う場合があるので、その時は、リミットスイッチの取扱説明書によりカム調整を行うこと。

6. 故障警報表示及びその復帰方法について

6-1 故障表示

(1) クレーン制御盤正面扉の故障表示

動力電源 MCB トリップ	巻上 ELB トリップ	開閉 ELB トリップ	ケーブルリー ルELB トリップ	横行 ELB トリップ	走行 ELB トリップ	ブレーキ ELB トリップ
巻上 極限	巻上 過負荷	開閉 過負荷	ケーブルリー ル	横行 過負荷	走行 過負荷	シーケンサ 故障
遠心力 スイッチ 動作	巻上 インバータ トリップ	(予備)	(予備)	横行 インバータ トリップ	走行 インバータ トリップ	(予備)

(2) 巷上開閉操作盤面のクレーン異常表示

クレーン	バケット	乱巻	過荷重	極限
------	------	----	-----	----

6-2 故障復帰方法

設置	故障表示	故障内容・対策処理	復帰方法	備考
	ELB トリップ	ELBがトリップ 回路の絶縁抵抗が劣化して いるので100Vメガーにて各 回路の絶縁抵抗を測定す る。	該当のELBを再投入 する。	400V回路 0.4MΩ 100V回路 0.2MΩ
	MCB トリップ	MCBがトリップ 過電流の原因を調査	該当のMCBを再投入 する。	
	過負荷	サーマルリレー作動 過負荷大、又は、インチ ング頻度大のため、しばらくの 間休止	該当のサーマルリレーをリ セットする。	サーマルリレーの 場 合は、2分以上経過 後にリセットする。
	遠心力 スイッチ動作	遠心力スイッチが動作し た。	故障復帰押釦を押す。	詳細は遠心力スイ ッチの取扱説明書 を参照
	巻上極限	上極限検出のリミットスイッチ が作動し、クレーンは非常 停止する。巻上ブレーキを 調整する。	上極限リミットスイッチを 短絡のうえ、下方向に運 転する。	絶対に上方向の運 転を行わないこと。
	インバータ トリップ	インバータ異常 過電流・過電圧又は半導体 素子の温度上昇が原因の ため、インバータ装置の故障 表示等の内容を確認	故障復帰押釦を押す。	インバータ装置の 取 扱説明書を参照

設置	故障表示	故障内容・対策処理	復帰方法	備考
	シーケンサ故障	シーケンサが故障	電源を再投入する。	シーケンサの取扱説明書を参照
	クレーン故障	制御盤正面扉、巻上開閉操作盤面の故障表示の点灯内容により処理する。	故障復帰押釦を押す。	
	バケット油温高	バケットの油温が上昇した。使用頻度が高いため、しばらく休止する。	しばらく休止し温度が低下すると、自動復帰する。	
	乱巻	乱巻ランプが消灯するまで巻下げ、バケットが横振れしないように巻上を行う。	左記操作で自動復帰する。	
	過荷重	定格荷重の125%を超えていいる。	バケットを開き、定格荷重以下にする。	
	極限	巻上極限位置を検出している。	極限リミットを短絡し、巻下方向荷ゆっくり運転する。 復帰後、短絡線を必ず取外すこと。	

油圧バケツ捆み要領図

①バケットを巻下ごみの上に着床させる

②ワイヤーロープのたるみを取る

③閉動作(閉端が動作するまで)



④巻上げる(寸動巻上)

⑤閉動作(閉端が動作するまで)

⑥巻上げる(寸動巻上)

⑦閉動作(閉端が動作するまで)

捆み完了



電力設備



現状機器は存在するが、使用しない機器を示す。

目次

NO.	項 目	SHEET NO.
1	単線結線図	
1-1	特高・高圧設備	1 - 1
1-2	低圧設備	1 - 2
1-3	制御電源	1 - 3, 4
2	システム構成	
2-1	監視・操作場所	2 - 1
2-2	全体システム構成	2 - 2
2-3	各盤の機能	2 - 3
3	配置図	
3-1	2階高圧電気室	3 - 1
3-2	2階低圧電気室	3 - 2
3-3	4階監視操作室・電算機室	3 - 3
6	直流電源装置	6 - 2
6-3	低圧設備	6 - 11, 12, 13

NO.	項 目	SHEET NO.
4	盤面機器配列	
4-1	高圧配電盤	4 - 1, 2, 4, 5, 6
4-2	直流水源高圧受電盤	4 - 7
4-3	コンデンサ盤	4 - 10
4-4	高圧変圧器	4 - 12
4-5	直流水源装置機側盤	4 - 13
4-6	サイリスタ盤・マルチアンプ盤	4 - 14
4-7	低圧ACB盤・配電盤	4 - 15, 16, 17
5	監視・操作	
5-1	グラフィックパネル	5 - 1
6	運転操作フロー	
6-1	高圧設備	6 - 2
6-2	直流水源装置	6 - 4

目 次


NO.	項 目	SHEET NO.
7	インターロック・保護運動	
7-1	インターロック表	7-1
7-2	保護運動表	7-4
8	溶融炉電力制御	
8-1	制御モード	8-1
8-2	システム構成図	8-2
8-3	制御モード演算式	8-3
8-4	ブロック図	8-4
8-5	監視・操作画面	8-5
9	選択遮断	
9-1	選択遮断対象	9-1
9-2	制御内容	9-2
9-3	システム構成図	9-3
9-4	監視画面	9-4

NO.	項 目	SHEET NO.
10	高調波フィルタ	10-1
11	警報処理	
11-1	警報表示・復帰	11-1
12	電力設備運転操作要領	
12-1	運転操作要領	12-1
12-2	運転操作要領	12-2
12-3	運転操作要領	12-3
12-4	運転操作要領	12-4
12-5	運転操作要領	12-5
12-6	運転操作要領	12-6
12-7	運転操作要領	12-7
12-8	運転操作要領	12-8
12-9	運転操作要領	12-9
12-10	運転操作要領	12-10
12-11	運転操作要領	12-11
12-12	運転操作要領	12-12
12-13	運転操作要領	12-13
12-14	運転操作要領	12-14
12-15	運転操作要領	12-15
12-16	運転操作要領	12-16
12-17	運転操作要領	12-17
12-18	運転操作要領	12-18
12-19	運転操作要領	12-19
12-20	運転操作要領	12-20
12-21	運転操作要領	12-21
12-22	運転操作要領	12-22
12-23	運転操作要領	12-23
12-24	運転操作要領	12-24
12-25	運転操作要領	12-25
12-26	運転操作要領	12-26
12-27	運転操作要領	12-27
12-28	運転操作要領	12-28
12-29	運転操作要領	12-29
12-30	運転操作要領	12-30
12-31	運転操作要領	12-31
12-32	運転操作要領	12-32
12-33	運転操作要領	12-33
12-34	運転操作要領	12-34
12-35	運転操作要領	12-35
12-36	運転操作要領	12-36
12-37	運転操作要領	12-37
12-38	運転操作要領	12-38
12-39	運転操作要領	12-39
12-40	運転操作要領	12-40
12-41	運転操作要領	12-41
12-42	運転操作要領	12-42
12-43	運転操作要領	12-43
12-44	運転操作要領	12-44
12-45	運転操作要領	12-45
12-46	運転操作要領	12-46
12-47	運転操作要領	12-47
12-48	運転操作要領	12-48
12-49	運転操作要領	12-49
12-50	運転操作要領	12-50
12-51	運転操作要領	12-51
12-52	運転操作要領	12-52
12-53	運転操作要領	12-53
12-54	運転操作要領	12-54
12-55	運転操作要領	12-55
12-56	運転操作要領	12-56
12-57	運転操作要領	12-57
12-58	運転操作要領	12-58
12-59	運転操作要領	12-59
12-60	運転操作要領	12-60
12-61	運転操作要領	12-61
12-62	運転操作要領	12-62
12-63	運転操作要領	12-63
12-64	運転操作要領	12-64
12-65	運転操作要領	12-65
12-66	運転操作要領	12-66
12-67	運転操作要領	12-67
12-68	運転操作要領	12-68
12-69	運転操作要領	12-69
12-70	運転操作要領	12-70
12-71	運転操作要領	12-71
12-72	運転操作要領	12-72
12-73	運転操作要領	12-73
12-74	運転操作要領	12-74
12-75	運転操作要領	12-75
12-76	運転操作要領	12-76
12-77	運転操作要領	12-77
12-78	運転操作要領	12-78
12-79	運転操作要領	12-79
12-80	運転操作要領	12-80
12-81	運転操作要領	12-81
12-82	運転操作要領	12-82
12-83	運転操作要領	12-83
12-84	運転操作要領	12-84
12-85	運転操作要領	12-85
12-86	運転操作要領	12-86
12-87	運転操作要領	12-87
12-88	運転操作要領	12-88
12-89	運転操作要領	12-89
12-90	運転操作要領	12-90
12-91	運転操作要領	12-91
12-92	運転操作要領	12-92
12-93	運転操作要領	12-93
12-94	運転操作要領	12-94
12-95	運転操作要領	12-95
12-96	運転操作要領	12-96
12-97	運転操作要領	12-97
12-98	運転操作要領	12-98
12-99	運転操作要領	12-99
12-100	運転操作要領	12-100
12-101	運転操作要領	12-101
12-102	運転操作要領	12-102
12-103	運転操作要領	12-103
12-104	運転操作要領	12-104
12-105	運転操作要領	12-105
12-106	運転操作要領	12-106
12-107	運転操作要領	12-107
12-108	運転操作要領	12-108
12-109	運転操作要領	12-109
12-110	運転操作要領	12-110
12-111	運転操作要領	12-111
12-112	運転操作要領	12-112
12-113	運転操作要領	12-113
12-114	運転操作要領	12-114
12-115	運転操作要領	12-115
12-116	運転操作要領	12-116
12-117	運転操作要領	12-117
12-118	運転操作要領	12-118
12-119	運転操作要領	12-119
12-120	運転操作要領	12-120
12-121	運転操作要領	12-121
12-122	運転操作要領	12-122
12-123	運転操作要領	12-123
12-124	運転操作要領	12-124
12-125	運転操作要領	12-125
12-126	運転操作要領	12-126
12-127	運転操作要領	12-127
12-128	運転操作要領	12-128
12-129	運転操作要領	12-129
12-130	運転操作要領	12-130
12-131	運転操作要領	12-131
12-132	運転操作要領	12-132
12-133	運転操作要領	12-133
12-134	運転操作要領	12-134
12-135	運転操作要領	12-135
12-136	運転操作要領	12-136
12-137	運転操作要領	12-137
12-138	運転操作要領	12-138
12-139	運転操作要領	12-139
12-140	運転操作要領	12-140
12-141	運転操作要領	12-141
12-142	運転操作要領	12-142
12-143	運転操作要領	12-143
12-144	運転操作要領	12-144
12-145	運転操作要領	12-145
12-146	運転操作要領	12-146
12-147	運転操作要領	12-147
12-148	運転操作要領	12-148
12-149	運転操作要領	12-149
12-150	運転操作要領	12-150
12-151	運転操作要領	12-151
12-152	運転操作要領	12-152
12-153	運転操作要領	12-153
12-154	運転操作要領	12-154
12-155	運転操作要領	12-155
12-156	運転操作要領	12-156
12-157	運転操作要領	12-157
12-158	運転操作要領	12-158
12-159	運転操作要領	12-159
12-160	運転操作要領	12-160
12-161	運転操作要領	12-161
12-162	運転操作要領	12-162
12-163	運転操作要領	12-163
12-164	運転操作要領	12-164
12-165	運転操作要領	12-165
12-166	運転操作要領	12-166
12-167	運転操作要領	12-167
12-168	運転操作要領	12-168
12-169	運転操作要領	12-169
12-170	運転操作要領	12-170
12-171	運転操作要領	12-171
12-172	運転操作要領	12-172
12-173	運転操作要領	12-173
12-174	運転操作要領	12-174
12-175	運転操作要領	12-175
12-176	運転操作要領	12-176
12-177	運転操作要領	12-177
12-178	運転操作要領	12-178
12-179	運転操作要領	12-179
12-180	運転操作要領	12-180
12-181	運転操作要領	12-181
12-182	運転操作要領	12-182
12-183	運転操作要領	12-183
12-184	運転操作要領	12-184


1. 単線結線図

本施設の単線結線図を以下に示します。

1-1 特高・高圧設備



1-2 低圧設備




名 称	電力設置 通報操作要領	SHEET NO. /
単線結線図		

1 - 3 制御電源

受変電設備の制御電源は各列盤毎に供給されます。


1 - 3 - 1 直流電源 (DC100V)

直流電源は主に保護继電器、遮断器操作電源として使用されます。



1 - 3 - 2 無停電電源 (1φAC100V)

無停電電源は主に盤面表示用、伝送回路用電源として使用されます。




名 称	SHEET NO.
(電力設備 暫時操作要領)	/
单線結線図	

1 - 3 - 3 雜電源(1φAC100V)

雑電源は主に盤内照明、コンセント電源として使用されます。

一般照明配電盤



名 称	1-4
(電力設備 運転操作要領)	SHEET NO.
単線結線図	/

2. システム構成

本施設の電力設備監視・操作システムは以下により構成されます。

2-1. 監視・操作場所

監視操作室及び各電気室に監視盤・操作盤を設置します。

場所	盤名称	監視		操作	保護 絶電器	備考
		状態	警報			
監視操作室	①オペレータコンソール	○	○	○	CRT	
高圧電気室 1	①高圧電気室デイジタル通信装置盤	○	○		アラームパネル	
	②高圧配電盤	○	○	○		
	③直流電源高圧受電盤	○	●	○		
	④高圧変圧器盤			○		
高圧電気室 2	①直流電源装置機関盤	○	○	○		操作はフロア専用
	②サイリスタ盤	■		○		
	③パルスアンプ盤			○		
高圧電気室 3	①進相用コンデンサ盤	○	○	○	○	
	②放溶制直流電源用力率改善コンデンサ盤			○		
低圧電気室	①低圧電気室ディジタル通信装置盤	○	○	○	アラームパネル	
	②ロードセンタ・低圧配電盤	○	○	○		
	③直流電源装置	○	○	○		
	④無停電電源装置	○	○	○		
	⑤高調波フィルタ盤	○	○	○		
炉室	①炉操作監視盤					
	②変換器箱					

<監視・操作対象>


○ : システム全体

● : 高圧受電盤・灰熔融炉直流水源装置機制盤・サイリスタ盤・パルスアンプ盤

■ : サイリスタ盤・パルスアンプ盤

○ : 盤内機器のみ

2-2 全体システム構成
全体システム構成は以下の通りです。



2-2

名 称	SHEET NO.
(電力設備 演示操作要領)	/
システム構成	

2-3 各盤の機能

各監視盤・操作盤の機能は以下の通りです。

監視操作室

オペコン

電力設備全体の監視・操作を行ないます。

- 主な監視項目
 - ・灰溶炉直流電源装置の電流制御
 - ・電極昇降装置による電圧制御
 - ・アシスト自動立上下
 - ・電極自動絶定制御
- 主な取付機器
 - ・ケーブル
 - ・ブレーカ
 - ・PID調節計

- 主な監視項目
 - ・計測値
 - ・状態表示(模擬母線)
 - ・警報表示
- 主な操作項目
 - ・高圧ファイダ 低圧主幹の「入／切」操作(タッチパネル式)
 - ・灰溶炉直流電源装置の電圧値・電流値の設定変更(タッチパネル式)

- 主な取付機器
 - ・ケーブル
 - ・デジタル故障表示器
- 主な監視項目
 - ・高圧・低圧(主幹まで)の状態監視を行ないます

- 主な取付機器
 - ・ケーブル
 - ・デジタル故障表示器
- 主な監視項目
 - ・高圧・低圧(主幹まで)の状態監視を行ないます

高圧電気室

直流電源高圧受電盤
直溶炉直流電源装置 バリエラ盤 ハルガニア盤の監視

直溶電源高圧受電盤の現場操作と状態監視及び灰溶炉直流電源装置 バリエラ盤 ハルガニア盤の警報監視行ないます。

主な取付機器

- ・監視計器
- ・操作スイッチ
- ・保護继電器
- ・警報表示灯
- ・状態表示灯

直流電源高圧受電盤 灰溶炉直流電源装置 バリエラ盤・ハルガニア盤～中央DCS間のインターフェース機能を有します。

低圧電気室

高圧配電盤・コンデンサ盤・高圧変圧器～中央DCS間のインターフェース機能を有します。

低圧配電盤・直流電源装置・無停電電源装置・高周波ハイブリッド盤～中央DCS間のインターフェース機能を有します。

2-3

(名 称)
(電力設備 運転操作要領)

SHEET NO.
システム構成


3-2 3階 低圧電気室

低圧電気室
リモジタル通信装置盤

Y7

X1

Y4




3-2

SHEET NO.

(電力設備運転操作要領)

配線図 /

3 - 3 4階 監視操作室・電算機室



名 称	3-3
(電力設備 連軸操作要領)	SHEET NO.
配置図	/

4. 盤面機器配列

各盤面機器と表示灯・操作スイッチ類の説明を以下に示します。

- 4-1 高圧配電盤
4-1-1 常用動力受電用VCB盤(HV01Y)

1. 計器類


次の項目を集中制御表示装置(MCD)に表示します。

- ①電圧計 (R-S, S-T, T-R間を切替表示します)
- ②電流計 (R, S, Tを切替表示します)
- ③電力計
- ④無効電力計
- ⑤力率計
- ⑥周波数計
- ⑦電力量計
- ⑧無効電力量計


2. 操作スイッチ



- ①操作場所（現場／中央）切替スイッチ(243H)を設けます。
定常時は「中央」選択とします。



- ②遮断器が「切」の時、GLランプ点灯します。
遮断器が「入」の時、RLランプ点灯します。



- ③入／切操作スイッチ(3-252R)は操作場所切替スイッチ(243H)が「現場」選択時のみ有効です。
スイッチを引いて「切」（または「入」）方向に捻ります。

3. 故障表示灯


複合保護継電器(MSR-3)に次の項目を表示します。

- ①瞬時過電流(51)
- ②過電流(51)

動作要素表示部にRLランプ点灯します。

また集中制御表示装置(MCD)に次の項目の故障表示します。

[51] 「CPU」



4-1


名 称	SHEET NO.
(電力設備 運転操作要領)	/

4-1-2 保安動力受電用VCB盤(HV01V)


1. 計器類

次の項目を集中制御表示装置(MCD)に表示します。

- ①電圧計 (R-S, S-T, T-R間を切替表示します)
- ②電流計 (R, S, Tを切替表示します)
- ③電力計
- ④無効電力計
- ⑤力率計
- ⑥周波数計
- ⑦電力量計
- ⑧無効電力量計



MCD
3-352R




中央

現場

3-252R

2. 操作スイッチ

①操作場所（現場／中央）切替スイッチ(343R)を設けます。
定常時は「中央」選択とします。



②遮断器が「切」の時、GLランプ点灯します。
遮断器が「入」の時、RLランプ点灯します。



③入／切操作スイッチ(3-352R)は操作場所切替スイッチ(343R)が「現場」選択時のみ有効です。
スイッチを引いて「切」（または「入」）方向に捻ります。

3. 故障表示灯

複合保護遮断器(MSR-3)に次の項目を表示します。

- ①瞬時過電流(50)
- ②過電流(51)

動作要素表示部にRLランプ点灯します。

また集中制御表示装置(MCD)に次の項目の故障表示します。

「51」 「CPU」

名	称
(電力設備 運転操作要領)	/


4-1-4 №.17 ランタント動力変圧器VCB盤 (HW05Y)

1. 各部品類

次の項目を集中制御表示装置 (LCD) に表示します。

- ①電流計 (R, S, Tを切替表示します)
- ②電力計
- ③電力量計

No.17 ランタント動力変圧器VCB盤



2. 操作スイッチ
現場 243F3 中央 定常時は「中央」選択とします。



②遮断器が「切」の時、GLランプ点灯します。
遮断器が「入」の時、RLランプ点灯します。

③入／切操作スイッチ (3-252F3) は操作場所切替スイッチ (243F3) が「現場」選択時のみ有効です。
スイッチを引いて「羽」(または「入」) 方向に捻ります。

3. 故障表示灯

1) 複合保護繼電器 (MSR-3) に次の項目を表示します。

- ①瞬時過電流 (50)
- ②過電流 (5I)
- ③方向地絡 (6T)

動作要素表示部にRLランプ点灯します。

*下記盤についても同じ構成です。

- ①No. 27 ランタント動力変圧器VCB盤 (HW06Y)
 - ②200V建築動力変圧器VCB盤 (HW07Y)
 - ③一般照明変圧器VCB盤 (HW08Y) (*単相の為電流表示切替なし)
 - ④保安動力変圧器VCB盤 (HW17Y)
 - ⑤保安照明変圧器VCB盤 (HW18Y) (*単相の為電流表示切替なし)
- 2) 二次側変圧器保護ルーチン動作時には保護繼電器本体 (251GF3) のターナー表示に故障表示されます。
- 3) 集中制御表示装置 (LCD) に次の項目の故障表示します。
- [5L] [6T] [CPU] [5IG] [26T]
(5IG, 26Tは二次側変圧器の故障表示です。)
- ①変圧器地絡過電流 (5IG)
 - ②変圧器温度上昇 (26T)

名 称	SHEET NO.
(電力設備 連続操作要領)	/


4-1-5 進相用コンデンサ用端盤 (INV09Y)

1. 計器類

次の項目を集中制御表示装置 (MCD) に表示します。

- ①電流計 (R, S, Tを切替表示します)
- ②無効電力計
- ③無効電力量計

測定用コンデンサ用端盤




MSR-3

3-25F7

2. 操作スイッチ
- | | | |
|----|-------|----|
| 現場 | 243F7 | 中央 |
|----|-------|----|

①操作場所 (現場／中央) 切替スイッチ (243F7) を設けます。
走常時は「中央」選択とします。



3-25F7

- ②遮断器が「切」の時、GLランプ点灯します。
遮断器が「入」の時、RLランプ点灯します。

- ③入／切操作スイッチ (3-25F7) は操作場所切替スイッチ (243F7) が「現場」選択時のみ有効です。
スイッチを引いて「切」(または「入」) 方向に捻ります。

3. 故障表示灯

複合保護继電器 (MSR-3) に次の項目を表示します。

- ①瞬時過電流 (50)
- ②過電流 (5I)
- ③方向地絡 (67)

動作要素表示部に RL ランプ点灯します。

また集中制御表示装置 (MCD) に次の項目の故障表示します。

「51」「67」「CPU」


名	称	SHEET NO.
(電力設備 運転操作要領)	盤面機器配列	/

4-1-6 常用動力高圧母線GPT盤

1. 各部器類

次の項目を集中制御表示装置 (MCD) に表示します。

- ①電圧計 (R-S, S-T, T-R間を切替表示します)
- ②周波数計
- ③零相電圧計



2. 故障表示灯

複合保護遮断器 (MSR-3) に次の項目を表示します。

- ①地絡通電圧 (64)
- ②不足電圧 (27)
- ③過電圧 (59)

動作要素表示部にRLランプ点灯します。

また集中制御表示装置 (MCD) に次の項目の故障表示します。
[64] [27] [59] [CPU]

地絡相表示灯は「正常」時、WLランプ点灯します。

「地絡事故」時、事故相のみWLランプ消灯します。

但し、このランプは電球式の為消、球切れに注意する必要があります。

※下記盤についても同じ構成です。

- ①高圧母線ガスタービン発電機用GPT盤 (1B2)
(但し故障表示灯 (MCD) は [64] [27] [CPU] のみ)

名 称	SHEET NO.
(電力設備 運転操作要領)	/


4-3 進相用コンデンサ盤
4-3-1 N0.1進相用コンデンサ盤 (SC1Y)

1. 計器類

次の項目を集中制御表示装置 (LCD) に表示します。

- ①電流計 (R, S, Tを切替表示します)
- ②無効電力計
- ③無効電力量計

No. 進相用コンデンサ盤



2. 操作スイッチ

現場 243C1 中央 定常時は「中央」選択とします。

- ②遮断器が「切」の時、GLランプ点灯します。
- ③遮断器が「入」の時、RLランプ点灯します。

③入／切操作スイッチ (3-288C1) は操作場所切替スイッチ (243C1) が「現場」選択時のみ有効です。
矢印を引いて「切」(または「入」) 方向に捻ります。

3. 故障表示灯

集中制御表示装置 (LCD) に次の項目の故障表示します。

- ①コンデンサ異常 (33C)
- ②コンデンサFF熔断 (37F)

※下記盤についても同じ構成です。

- ①N0. 2進相用コンデンサ盤 (SC2Y)
- ②N0. 3進相用コンデンサ盤 (SC3Y)
- ③N0. 4進相用コンデンサ盤 (SC4Y)

4 - 4
高圧変圧器
4 - 4 - 1 NO. 17 ランタントル動力変圧器


1. 計器類
ダイヤル温度計を設置します。

2. 故障表示


変圧器温度上昇、地絡は上位VCB盤に表示します。

※下記盤についても同じ構成です。

- ①NO. 2 プラント動力変圧器
- ②200V建築動力変圧器
- ③保安動力変圧器



正面



4 - 4 - 2 一般照明変圧器


1. 計器類
ダイヤル温度計を設置します。

2. 故障表示


変圧器温度上昇、地絡は上位VCB盤に表示します。

※下記盤についても同じ構成です。

- ①保安照明変圧器



正面




側面

名 称	4-12
(電力設備 連絡操作要領)	SHEET NO.
盤面機器配列	/

4 - 7 低圧ACB盤・配電盤
4 - 7 - 1 NO. 17' ランタントルクACB盤 (LVM1Y)

NO. 17 ランタントルクACB盤




1. 計器類

次の項目を集中制御表示装置 (MCD) に表示します。

- ① 電圧計 (R-S, S-T, T-R間を切替表示します)
- ② 電流計 (R, S, Tを切替表示します)
- ③ 電力計
- ④ 無効電力計
- ⑤ 力率計
- ⑥ 周波数計
- ⑦ 電力量計
- ⑧ 無効電力量計

2. 操作スイッチ

現場 中央



- ① 操作場所 (現場/中央) 切替スイッチ (243A1) を設けます。
定常時は「中央」選択とします。
- ② 遠隔操作スイッチ (243A1) は操作場所切替スイッチ (243A1) が「現場」選択時ののみ有効です。
スイッチを引いて「切」(または「入」) 方向に捻ります。

3. 故障表示灯

集中制御表示装置 (MCD) に次の項目の故障表示します。

- ① 過電流 (5I)
- ② ELCBトリップ (30CB)
- ③ 地絡過電流 (5IG)
- (2)、(3)は低圧配電盤ファーダのトリップ、地絡の表示です

※ 下記盤についても同じ構成です。

- ① NO. 27' ランタントルクACB盤 (LWN3Y)
- ② 200V連鎖動力ACB盤 (LVM4Y)
- ③ 保安動力ACB盤 (LVM6Y)

名	称
(電力設備運転操作要領)	/


4-7-2 NO.17' ラント動力予備ACB盤 (LW1M2V)

1. 計器類

次の項目を集中制御表示装置(MCD)に表示します。

- ①電流計 (R, S, Tを切替表示します)
- ②電力量計
- ③電力量計

NO.17' ラント動力予備ACB盤



2. 操作スイッチ

243A2 現場 中央

切 入

152A2

- ①操作場所 (現場／中央) 切替スイッチ(243A2)を設けます。
- ②遮断器が「切」の時、GLランプ点灯します。
遮断器が「入」の時、RLランプ点灯します。
- ③入／切操作スイッチ(152A2)は操作場所切替スイッチ(243A2)が「現場」選択時のみ有効です。
スイッチを引いて「切」(または「入」)方向に捻ります。

3. 故障表示灯

集中制御表示装置(MCD)に次の項目の故障表示します。

- ①過電流(51)

※下記盤についても同じ構成です。

- ①保安動力予備ACB盤 (LW1M7Y)

名 称	4-16
(電力設備 運転操作要領)	SHEET NO.
盤面機器配列	/


4-7-3 一般照明ACB盤(VM5Y)

1. 計器類

次の項目を集中制御表示装置(MCD)に表示します。

- ①電圧計 (R-S, S-T, T-R間を切替表示します)
- ②電流計 (R, S, Tを切替表示します)
- ③電力計
- ④電力量計

NO. 17 ランプリヤードACB盤




2. 操作スイッチ

- ①操作場所 (現場／中央) 切替スイッチ(243A5)を設けます。
現場 中央



- 定常時は「中央」選択とします。



- ②遮断器が「切」の時、GLランプ点灯します。
遮断器が「入」の時、RLランプ点灯します。
- ③入／切操作スイッチ(252A5)は操作場所切替スイッチ(243A5)が「現場」選択時のみ有効です。
スイッチを引いて「切」(または「入」)方向に捻ります。

3. 故障表示灯

集中制御表示装置(MCD)に次の項目の故障表示します。

- ①過電流(5I)
- ②ELCBトリップ(30CB)
- ③地絡過電流(5IG)
- (②, ③は低圧配電盤トリップ、地絡の表示です)


※下記盤についても同じ構成です。

- ①保安動力予備(CB盤(VM7Y))

4-7-4 NO. 1 プラント動力配電盤 (L VF1Y)

1. 計器類
次の項目を表示します。


①電流計 (R, S, TをASにて切替表示します)



NO. 1 プラント動力配電盤

2. 故障表示灯
次の項目の故障表示します。

ELCB [RL RL] 地絡
①ELCBリセット時に、RLランプ点灯します。
②地絡時に、RLランプ点灯します。



※下記盤についても同じ構成です。

①NO. 2 プラント動力配電盤 (L VF2Y)

名 称	4-18
(電力設備 運転操作要領)	SHEET NO.
盤面機器配列	/

4-7-5 200V建築動力配電盤 (L VF3Y)

1. 故障表示灯
次の項目の故障表示します。
①ELCBトリップ時に、RLランプ点灯します。
トライア  地絡 ②地絡時に、RLランプ点灯します。

注1)

注1) 一部「MCCBトリップ」表示となります。

200V建築動力配電盤



※下記盤についても同じ構成です。

- ①一般照明低圧配電盤（雑電源を除く）(L VF4Y-1)
- ②保安照明低圧配電盤 (L VF5Y) 注1)
- ③保安動力低圧配電盤 (L VF6Y) 注1)

名 称	4-19
(電力設備 漏電操作要領)	SHEET NO.
盤面機器配列	/

4-7-6 一般照明低圧配電盤(雑電源のみ)(LT4Y-2)


1. 故障表示灯
次の項目の故障表示します。

ELCB [RL RL] 地絡
トライア [] ①ELCBトライア時に、RLランプ点灯します。
②地絡時に、RLランプ点灯します。

一般照明低圧配電盤-2

MCCB []
トライア [RL]

①MCCBトライア時に、RLランプ点灯します。





名 称	4-20
SHEET NO.	
(電力設備 連絡操作要領)	
盤面機器配列	/

4-7-7 計装電源/低圧変圧器盤

- 計器類
ダイヤル温度計を設置します。

2. 故障表示灯

次の項目の故障表示します。
①トランジスター上昇時に、RLランプ点灯します。




RL

T



RL



4-21


名 称 SHEET NO.

(電力設備 運転操作要領)
盤面機器配列 /

5. 監視・操作 5-1-1 グラフィックパネル

1) 表示灯

各遮断器・開閉器の「入／切」状態を表示します。(二色灯)
 遮断器・開閉器が「入」の時、RLランプ点灯します。
 遮断器・開閉器が「切」の時、GLランプ点灯します。



※下記盤のグラフィックパネルは同様の表示とします。

①低圧電気室ディジタル通信装置盤

名 称	SHEET NO.
(電力設備 通航操作要領)	/


2) 故障表示

- ①デジタル故障表示器に各故障表示します。
故障内容を8秒間ランプ表示しスクロールします。

例) 251R, 267F等

- ②上記故障発生時に該当する遮断器を表示します。
「故障」の時、GLランプ点滅します。

B.L., B.Z




バヨ・アザーは設置しておりません。

3) 操作スイッチ

次の操作スイッチを設置します。

- ①警報リセットスイッチ
②ランプテスト (対象は「システム監視異常」のみ)








※各スイッチ・デジタル故障表示灯の動作内容は右図の通りです。

名 称	5-2
(電力設備運転操作要領)	SHEET NO
監視・操作	/





6. 運転操作フロー

各遮断器・断路器等は複数個所からの操作が可能です。
ここでは、操作スイッチや操作場所切換スイッチ等についてまとめます。

(記号説明)


機能	記号	操作説明
操作スイッチ		原則として中央へスプリングリターンする。 Yは操作名(例:入、切等)を示す。
切換スイッチ		非スプリングリターンとする。 Yは操作スイッチと同じ。
押釦スイッチ		Yは操作スイッチと同じ
遅延動作		A条件が成立すると、ある時限後(t)にBへ出力される。
制御機器		制御される機器を示す。 Yは操作名(ON, OFF等)を示す。

※ 詳細は次頁以降参照下さい。

機能	記号	操作説明
条件信号		条件信号を示す。 Yは条件信号名を示す。
AND (論理積)		全ての入力条件が成立する場合に出力する。
OR (論理和)		少なくとも一つの入力条件が成立する場合に出力する。
NOT (否定)		入力の逆条件を出力する。

6-1 高壓設備

6-1-1 高圧配電盤遮断器
(25R, 25F1~25F11, 35R, 35F1~35F3)



□、△は下表によります。


開閉器No	△	□
252R	R	2
252F1	F1	2
252F2	F2	2
252F3	F3	2
252F4	F4	2
252R5	F5	2
252F6	F6	2
252F7	F7	2
252F8	F8	2
252F9	F9	2
252F10	F10	2
252F11	F11	2
352R	R	3
352R1	F1	3
352F2	F2	3
352F3	F3	3

將來設備


※ インタロック条件、トリップ条件は7章参照下さい。

6-3 低圧設備

6-3-1 ACB盤(252A1~252A5, 352A1~352A3)



※ インタロック条件、トリップ条件は別項参照下さい。
※ 252A2~252A5, 352A1~352A3も同様とします。



6-12


名 称	SHEET NO.
(電力設備 運転操作要領)	/

6-3-3 高調波フィルタ盤

1) 遮断器

現場操作（遮断器本体）のみとなります。

2) 開閉器



※ トリップ条件は以下です。

① ボンベ漏故障 (33C1~C3)

② リガクド過熱 (Z6L1)

③ 高調波過電流 (51H5) です。

名	称	SHEET NO
(電力設備 連転操作要領)

9. 選択遮断

商用一蒸気タービン発電機連系中に受電点遮断器がトリップした場合(つまり蒸気タービン発電機単独運転となつた場合)所内消費電力と発電電力のバランスを計算し、高圧ファイアCBによる選択遮断をすることが燃焼施設電力オペコンにて設定することが可能です。これにより商用電源、停電時の蒸気タービン発電機過負荷運転及び不要トリップを防止します。


9-1 選択遮断対象

選択遮断の対象遮断器は以下の通りです。

灰溶融施設では、計装オペコンにて設定状態の監視が可能です。

1) 15ZF14	下水処理施設ファイダ遮断器	(焼却施設)
2) 15ZF1 2	1号灰溶融炉直流水源遮断器	(灰溶融施設)
3) 15ZF2 1 2	2号灰溶融炉直流水源遮断器	(灰溶融施設)
4) 25ZF5	200V建築動力TR遮断器	(灰溶融施設)
5) 15ZF15	破碎工場ファイダ遮断器	(焼却施設)
6) 15ZF7	No.1 200V建築付帶動力TR遮断器	(焼却施設)
7) 15ZF8	No.2 200V建築付帶動力TR遮断器	(焼却施設)
8) 15ZF9	No.3 200V建築付帶動力TR遮断器	(焼却施設)

9-2 制御内容



① 商用と蒸気タービン発電機連系中に所内消費電力と蒸気タービン発電電力を常時比較します。

② 所内消費電力>蒸気タービン発電電力の場合は、その差分と選択遮断対象各ブイーダの消費電力を比較し、優先順位を選択遮断の対象を決定します。
[遮断不可]の遮断器は対象外とします)

③ 52Sトリップした場合には対象遮断器を解説します。

ここで各記号は以下の通りとします。


- W1 : 優先順位1に設定されているワードの消費電力
- W2 : 優先順位2に設定されているワードの消費電力
- W3 : 優先順位3に設定されているワードの消費電力
- W4 : 優先順位4に設定されているワードの消費電力
- W5 : 優先順位5に設定されているワードの消費電力
- W6 : 優先順位6に設定されているワードの消費電力
- W7 : 優先順位7に設定されているワードの消費電力
- W8 : 優先順位8に設定されているワードの消費電力

୪୮

名
称
電力設備運転操作要領
選択遮断

9-3 システム構成図

(烧却棟)



ここで下記記号は以下の通りとします

	優先順位
	制御演算結果表示

名 布 SHEET NO. 10

9-4 監視・操作画面


選択遮断・溶融炉電力制御

優先順位 PRO No.	設備名稱	遮断器状態		消費電力	遮断可否
		(1)	(2)		
1 15ZF14	下水処理施設PTV-VCB	切	XXXX	可	遮断不可
2 M52 1F1・1F2	1号灰溶融炉保護遮断器VCB	入	XXXX	可	遮断可
3 M52 2F1・2F2	2号灰溶融炉保護遮断器VCB	入	XXXX	可	遮断対象
4 25F5	200V 過送電力カットVCB	切	XXXX	可	遮断不可
5 15ZF15	脱附工場PTV-VCB	切	XXXX	不可	
6 15ZF7	No.1 200V 建築付帶動力変圧器VCB	切	XXXX	不可	
7 15ZF8	No.2 200V 建築付帶動力変圧器VCB	切	XXXX	不可	
8 15ZF9	No.3 200V 建築付帶動力変圧器VCB	切	XXXX	不可	

(1) 選択遮断の状態表示
(表示文字(色)) 入・・・遮断器入 (背景色:赤, 文字色:白)

切・・・遮断器切 (背景色:緑, 文字色:黒)
(2) 選択遮断の選択状態表示
(表示文字(色)) 可・・・選択遮断可 (背景色:赤, 文字色:白)
不可・・・選択遮断不可 (背景色:緑, 文字色:黒)

(3) 選択遮断の状態表示
(表示文字(色)) 遮断対象・選択遮断可で遮断器入
(背景色:赤, 文字色:白)
遮断済・選択遮断可で遮断器切
(背景色:緑, 文字色:黒)
その他・選択遮断不可 (表示なし (背景色:黒))



(5) 溶融炉電力制御 入/切選択状態表示
(表示文字(色)) 入・・・入選択 (背景色:赤, 文字色:白)
切・・・切選択 (背景色:緑, 文字色:黒)


ポイントティングにより、入/切選択切替スイッチをウインドウ表示します。

名	SHEET NO.
(電力設備 運転操作要領)	/

10. 高調波フィルタ

低圧配電盤に接続される高調波フィルタの投入忘れ防止アラームを出力します。

※本施設には大容量インバータ負荷が多い為、必ず高調波フィルタを投入してください。



10-1

名 称	Sheet No.
(電力設備 運転操作要領) 高調波フィルタ	/

11. 警報処理

受変電設備の警報表示方法について以下にまとめます。

11-1 警報表示・復帰

- 11-1-1 警報レベル
受変電設備の警報レベルは重故障と軽故障に大別されます。

種別	警報レベル	表示灯	備考
重故障	原則として遮断器等のトリップを行なう警報	赤 (RL)	過電流等
軽故障	遮断器等のトリップを行なわず、必要に応じて運転員の判断で処置を行なう警報	橙 (OL)	変圧器温度高等


11-1-2 故障信号処理

① 故障信号の保持

故障信号は各リレー回路で自己保持することを原則とします。
ただし、自然復帰するプロセス値（変圧器温度など）警報信号は自己保持を行いません。

② 故障信号の復帰

故障信号は故障が発生した盤で復帰することを原則とします。




名 称	SHEET NO.
(電力設備 漢字操作要領)	/

11-1

11-1-3 故障発生時の対応

故障発生時の操作・確認方法を以下にまとめます。



分散型デジタル制御設備

機能仕様書（制御機能仕様書）

目次

No	ページNo	名 称	No	シートNo	名 称
1	1	目次	16	68~73	機器冷却水場水
2	2~5	記号説明	17	74~76	灰污水槽
3	6	前処理系コンベヤ群	18	77~78	生活排水槽
4	7~12	上流コンベヤ群	19	79	床洗浄水汚水槽
5	13~19	A系／B系下流コンベヤ群	20	80~83	メンテナンス用空気圧縮機／メンテナンス用空気除湿器
6	20~22	バイパス系コンベヤ群	21	84~88	雑用空気圧縮機／雑用空気除湿器
7	23~30	焼却飛灰コンベヤ群	22	89~91	各室給気・排気ファン
8	31~43	集じん灰処理系	23		
9	44~46	場内集じん系群	24		
10	47~48	粉じんダンバ(風道ダンバ)制御	25		
11	49~52	焼却灰搬出ホッパゲート操作	26		
12	53~59	焼却投入ステージ車両管制	27		
13	60~63	1F搬出ステージシャッター車両管制	28		
14	64	冷却水補給水系	29		
15	65~67	機器冷却水	30		


1. はじめに

本機能仕様内は、自動制御やロジック制御回路に含まれるグループについて、その系統の制御内容をロジック記号、フローチャート等を用いて説明するものです。
また、警報、各種パラメータの設定値を記載している。

2. 共通回路

1) モータ・バルブ共通回路

仕様書中に記されている自動運転／停止指令やインターロック記号は、以下のような共通回路を経て現場危機へ出力される。
(下図は、パルス取合い機器(一般的な動力不可)の場合)




インターロックのうち、空転防止等のモータのインターロックは、補機リスト画面(CRT)にて解除操作が可能です。

(詳細は、各項目を参照のこと。)

2) アナログ制御回路
仕様書中に記されているPID及び手動操作器ループは、CASモードにて動作するものがあり、以下のような回路となる。

①PID制御ループ



②手動操作器ループ



※プログラムモード時には、オペレータの代わりにプログラム(自動立上げ下げシーケンス等)から、OPに値が書き込まれる。

3.

記号説明
本機能仕様所内で使用する主な記号を記す。

1)検出端


 検出端
 熱電対
 Pt測温抵抗体
 オリフィス流量計
 ピト管式流量計
 電磁流量計
 タービン式流量計
 電極式レバーバルブ
 リード式レバーバルブ
 フリクト式レバーバルブ

2)操作端


 コントロールタ
 モータ
 ベル
 ティアマ

 壓力スイッチ
 リミットスイッチ
 比例電磁弁
 二方口電磁弁
 三方口電磁弁

3) DCS計器、処理、ロジック記号

 D C S (中央C R T) 取扱計器
 AND
 OR
 NOT
 タイマ
 バス
 High/Low リミッタ
 表示(ディスプレイ)
 接続
 ランプ発生器
 手動操作
 条件判断
 処理

前処理系コンベヤ群 フロー図




前処理系コンベヤは、上図の様な系統になっており、それぞれのグループ(群)毎に起動停止を行うことができる。
以下に運転モード毎の軌道順番を示す。

1. A系焼却灰コンベヤモード ⑤③ → ①
2. B系焼却灰コンベヤモード ⑤④ → ②
3. A系焼却灰バイパスコンベヤモード ⑥ → ①
4. B系焼却灰バイパスコンベヤモード ⑥ → ②

※⑤③及び⑤④は各々同一群となっている。

A系 上流コンベヤ 群起動 フロー図






オペレータ手動操作及び群(グループ)危機状態により、
A系焼却灰移送コンベヤ～A系振分装置-1までの機器を群起動／停止することができる。

群起動の際は、あらかじめ下流選択により、下流(A系下流コンベヤへ)または、
バイパス(バイパス系コンベヤへ)を選択しておく必要がある。

本工程は、場内集じん器系群運転中で起動可能となる。

群起動／停止は群起動用操作スイッチにて操作する。

Tag No.	名 称	スケール等
M5201A	A系焼却灰移送コンベヤ	スケール等
M5202A	A系焼却灰コンベヤ-1	
M5203A	A系焼却灰コンベヤ-2	
H5201A	A系焼却灰移送C粉塵D	
H5202A	A系焼却灰C-1粉塵D	
H5203A	A系焼却灰C-2粉塵D	
H5204A	A系振分装置-1	



群起動条件

- ・場内集じん器系コンベヤ運転中
 - ・群(グループ)機器 中央／自動
 - ・故障でない。
 - ・下流選択にて選択された群の運転中
 - ・バイパス・バイパス系コンベヤ群 運転中
 - ・A系:A系下流コンベヤ群 運転中

群起動のタイミング ・オペ「ニタ」による群起動

※群起動／停止は群起動用操作スイッチにて操作する。

群停止のタイミング ・オペレータによる群停止

※群起動／停止は群起動用操作スイッチにて操作する。

①

STAKT

② 群停止

15

A系 上流コンベヤ 群起動 動作表

Tag No.	名 称	自動立上	單独自動	自動内容		インターロック	付属機能
				運転条件	停止条件		
M5201A	A系焼却灰移送コンベヤ	○	●	○ M5202A 起動で A系焼却灰移送コンベヤ 粉じんダンパー	起動タイミングイタイマUP	群停止指令	M5202A(A系焼却灰コンベヤー1)停止
H5201A	A系焼却灰移送コンベヤ 粉じんダンパー	○	○	○ M5201A 運転		M5201A 停止	
M5202A	A系焼却灰コンベヤー1	○	●	○ M5203A 起動で A系焼却灰コンベヤー1 粉じんダンパー	起動タイミングイタイマUP	M5201A 停止で 停止タイミングイタイマUP	M5203A(A系焼却灰コンベヤー1)停止
H5202A	A系焼却灰コンベヤー1 粉じんダンパー	○	○	○ M5202A 運転		M5202A 停止	
M5203A	A系焼却灰コンベヤー2	○	●	○ H5204A A系またはバイパスLS ON	M5202A 停止で 停止タイミングタイムUP	H5204A(A系振分装置-1)A系側LS かつ M5205A(A系粗物選別機)停止のみ (M5205A(A系粗物選別機)が一時停止で ない) H5204A(A系振分装置-1)バイパス側LS かつ M5211(焼却灰バイパスコンベヤー1) 停止	
H5203A	A系焼却灰コンベヤー2 粉じんダンパー	○	○	○ M5203A 運転	5203A 停止		
H5204A	A系振分装置-1	○	●	○ 群起動指令			


注) ●印は群起動／停止を表し、自動モードで運転条件が成立していても、群起動条件が成立しないければ動作しない。

インターロック欄中の条件で停止とあるものに関しては、停電対策のため停止信号に2秒の遅れタイマが入る。

A系 上流コンベヤ 群起動 設定値／パラメータ／警報 設定リスト

設定値	パラメータ	警報
Tag No.	設定値 (SV)	設定データ
	パラメータ名	Tag No.
	起動タイミング タイマ	10 sec (0~99 sec)
	停止タイミング タイマ	10 sec (0~99 sec)
	ベル発錈 タイマ	(0~99sec) ※共通パラメータ

B系 上流コンベヤ 群起動 フロー図



オペレータ手動操作及び群(グループ)危機状態により、
B系焼却灰移送コンベヤ～A系振分装置ー1までの機器を群起動／停止することができる。



群起動の際は、あらかじめ下流選択により、下流(B系下流コンベヤへ)または、
バイパス(バイパス系コンベヤへ)を選択しておく必要がある。

本工程は、場内集じん器系群運転中で起動可能となる。

群起動／停止は群起動用操作スイッチにて操作する。

Tag No.	名 称	スケール等
M5201B	B系焼却灰移送コンベヤ	スケール等
M5202B	B系焼却灰コンベヤー-1	
M5203B	B系焼却灰コンベヤー-2	
H5201B	B系焼却灰移送C粉塵D	
H5202B	B系焼却灰C-1粉塵D	
H5203B	B系焼却灰C-2粉塵D	
H5204B	B系振分装置-1	

図一 群起動フロー



群起動条件

- ・場内集じん器系コンベヤ運転中
 - ・群(グループ)機器 中央／自動
故障でない。
 - ・下流選択にて選択された群の運転中
 - ・バイパス：バイパス系コンベヤ群 運転中
 - ・B系：B系下流コンベヤ群 運転中

群起動のタイミング
十ペントナインズ

群起動／停止は群起動用操作スイッチにて操作する。

群停止のタイミング ・オペレータによる群停止

※群起動／停止

B系 上流コンベヤ 群起動 操作表

Tag No.	名 称	自動立上	單独自動	自動内容		インターロック	付属機能
				運転条件	停止条件		
M5201B	B系焼却灰移送コンベヤ	○	●	○ M5202B 起動で 起動タイミングイタイマUP	群停止指令	M5202B(B系焼却灰コンベヤー1)停止	
H5201B	B系焼却灰移送コンベヤ 粉じんダンパー	○	○	○ M5201B 運転	M5201B 停止		
M5202B	B系焼却灰コンベヤー1	○	●	○ M5203B 起動で 起動タイミングイタイマUP	M5201B 停止で 停止タイミングイタイマUP	M5203B(B系焼却灰コンベヤー1)停止	
H5202B	B系焼却灰コンベヤー1 粉じんダンパー	○	○	○ M5202B 運転	M5202B 停止		
M5203B	B系焼却灰コンベヤー2	○	●	○ H5204B A系またはバイパスLS ON	M5202B 停止で 停止タイミングイタイマUP	H5204B(B系振分装置ー1)B系側LS かつ M5205B(B系粗物選別機)停止のみ (M5205B(B系粗物選別機)が一時停止で ない) H5204B(B系振分装置ー1)バイパス側LS かつ M5211(焼却灰バイパスコンベヤー1) 停止	
H5203B	B系焼却灰コンベヤー2 粉じんダンパー	○	○	○ M5203B 運転	5203B 停止		
H5204B	B系振分装置ー1	○	●	○ 群起動指令			


注) ●印は群起動／停止を表し、自動モードで運転条件が成立していても、群起動条件が成立しないければ動作しない。

インターロック欄中の条件で停止とあるものに関しては、停電対策のため停止信号に2秒の遅れタイムが入る。

B系 上流コンベヤ 群起動 設定値／パラメータ／警報 設定リスト

設定値	パラメータ	警報
Tag No.	設定値 (SV)	設定データ
	パラメータ名	Tag No.
	起動タイミング タイム	10 sec (0~99 sec)
	停止タイミング タイム	10 sec (0~99 sec)
	ベル発錈 タイム	(0~99sec) ※共通パラメータ

A系／B系下流コンベヤ 群起動 フロー図




オペレータ手動操作および群(グループ)機器状態により、
A系粗物選別機～焼却灰コンベヤ-5あるいはB系粗物選別機～焼却灰コンベヤ-5までの機器を
群起動/停止します。

本工程は、集じん器系群運転中で起動可能となります。

A系粗物選別機(M5205A)、B系粗物選別機(M5205B)、焼却灰コンベヤ-5(M5208)は、焼却灰クレーンからの
運転禁止指令で一時停止しますが、運転禁止指令OFFおよびダイマUPで自動再起動します。

群起動/停止は群起動用操作スイッチにて操作します。



焼却灰クレーンによる一時停止



M5205A
(A系粗物選別機) 停止

M5205B
(B系粗物選別機) 運転

M5205B
(B系粗物選別機) 停止

焼却灰コンベヤ-5運転禁止
(旧金属コンベヤ-2運転禁止信号)

焼却灰コンベヤ-5運転禁止

群起動中


T1

M5208
(焼却灰コンベヤ-5) 運転

M5208
(焼却灰コンベヤ-5) 停止

※T1の設定値を10秒以下を設定するとクレーンによる一時停止を行いません

(2) 停止




START

END

④焼却灰コンベヤ-4 捕給水

LV5207
L 以下で開
L 以上+タマで閉

リトライ回路フロー図



*リトライ運転中は、停電再起動は致しません。

A系／B系下流コンベヤ 操作表

Tag No.	名 称	自動 上 立 上	單 獨 手 動	自動内容		インター ロック	付属機能
				運転条件	停止条件		
M5205A	A系粗物選別機	●	○	群で起動タイミングUP M5206A 運転で 焼却灰クーンからの 運転禁止OFF又は A系粗物選別機再起動 タイムUP	群停止指令	M5206A(A系焼却灰コンベヤ-3)停止	
M5206A	A系焼却灰コンベヤ-3	●	○	M5207 運転で 起動タイミングUP (A系)	M5205A停止で 停止タイミングUP (A系)	M5207(A系焼却灰オンベヤ-4) 停止	
H5206A	A系焼却灰c-3粉塵D	○	●	○	M5206A 運転	M5206Aで停止	
M5205B	B系粗物選別機	●	○	群で起動タイミングUP M5206B 運転で 焼却灰クーンからの 運転禁止OFF又は B系粗物選別機再起動 タイムUP	群停止指令	M5206B(B系焼却灰コンベヤ-3)停止	
M5206B	B系焼却灰コンベヤ-3	●	○	M5207 運転で 起動タイミングUP (B系)	M5205B停止で 停止タイミングUP (B系)	M5207(B系焼却灰コンベヤ-4) 停止	
M5207	焼却灰コンベヤ-4	●	○	M5208 運転で 起動タイミングUP	M5205A 停止(A系) M5206B 停止(B系)で 停止タイミングUP	M5207(焼却灰コンベヤ-4) 停止 (M5208(焼却灰コンベヤ-5)が一時停止でない	
M5208	焼却灰コンベヤ-5	●	○	群 起動指令 焼却灰クーンからの 運転禁止OFF又は 焼却灰コンベヤ-5 再起動タイム UP	群停止指令 焼却灰クーンからの 運転禁止ON		
M5209	換気プロワ	○	---	---	---		
LY5207	焼却灰コンベヤ-4 補給水弁	○	○	L5207 以下で開L	L5207 以上かつ タイミングUP で開		
H5208	焼却灰コンベヤ-4 洗浄水弁	○	○	---	---		(将来用)


●印は群起動／停止を表し、自動モードで運転条件が成立していても、起動条件が成立していないければ動作しない。

注) インターロック欄中の条件で停止となるものに関しては、停電対策のため、停止信号に2秒の遅れタイマが入る。

A系／B系下流コンベヤ 設定表／パラメータ／警報 設定リスト

Tag No.	設定値 (SV) パラメータ名	設定データ	Tag No.	設定データ
	排出方向切替装置	(0～99 sec)	L11640HH	-----
	運転確認タイム			
	起動タイミングタイム	5 sec (0～99 sec)	L11640HH	H=
	停止タイミングタイム	10 sec (0～99 sec)		L=
				LL=
	A系粗物選別機 再起動タイム	10 sec (0～99 sec)	L12640HH	-----
	ベル発錦タイム	(0～99 sec) ※共通パラメータ		

バイパス系コンベヤ群 フロー図




オペレータ手動操作及び群(グループ)機器状態により
焼却灰バイパスコンベヤー1～焼却灰バイパスコンベヤー3機器を群起動／停止する。

本工程は、集じん器系群運転中で起動可能となる。


群起動／停止は群起動用操作スイッチにて操作する。

Tag No.	名 称	スケール等
M5211	焼却灰バイパスコンベヤー1	-----
M5211	焼却灰バイパスC-1粉塵D	-----
M5212	焼却灰バイパスコンベヤー2	-----
M5213	焼却灰バイパスコンベヤー3	-----

① 群起動



② 停止



- ・オペレータ手動操作による群起動
- ・群(グレーブ)機器が中央／自動で故障でない。

再起動のタイミング

- M5212 焼却炉N' 仕上コンベヤ-2 運転
- M5212 焼却炉N' 仕上コンベヤ-2 停止
- M5213 焼却炉N' 仕上コンベヤ-3 運転
- M5213 焼却炉N' 仕上コンベヤ-3 停止

- M5213 焼却炉N' 仕上コンベヤ-3 運転
- M5213 焼却炉N' 仕上コンベヤ-3 停止
- M5211 焼却炉N' 仕上コンベヤ-1 運転
- M5211 焼却炉N' 仕上コンベヤ-1 停止

群停止のタイミング

- ・オペレータによる群停止

- ※群起動／停止は群起動用操作スイッチにて操作を行う。

- M5212 焼却炉N' 仕上コンベヤ-2 運転
- M5212 焼却炉N' 仕上コンベヤ-2 停止
- M5213 焼却炉N' 仕上コンベヤ-3 運転
- M5213 焼却炉N' 仕上コンベヤ-3 停止


- M5213 焼却炉N' 仕上コンベヤ-3 運転
- M5213 焼却炉N' 仕上コンベヤ-3 停止
- M5211 焼却炉N' 仕上コンベヤ-1 運転
- M5211 焼却炉N' 仕上コンベヤ-1 停止

群停止のタイミング

- ・オペレータによる群停止

- ※群起動／停止は群起動用操作スイッチにて操作を行う。

③焼却灰クレーンによる一時停止



バイパス系コンベヤ群 操作表

Tag No.	名 称	自動 立 上	單 獨 自 動	自動 内 容		インター ロック	付 屬 機能
				單 獨 手 動	運 転 条 件		
M5211	焼却灰バイパスコンベヤー-1	○	●	○	M5212起動で 起動タミングUP	群停止指令	M511(焼却灰バイパスコンベヤー-2) 停止
M5211	焼却灰バイパスC-1粉塵D	○	○	○	M5211 運転	M5211 停止	
M5212	焼却灰バイパスコンベヤー-2	○	●	○	M5213起動で 起動タミングUP	M5211停止で 停止タミングUP	M5212(焼却灰バイパスコンベヤー-3)停止 (M5213(焼却灰バイパスコンベヤー-3が 一時停止でない))
M5213	焼却灰バイパスコンベヤー-3	○	●	○	郡起動指令	M5211停止で 停止タミングUP	


●印は群起動／停止を表し、自動モードで運転条件が成立していても、群起動条件が成立していないければ動作しない。

インター ロック欄中の条件で停止とあるものに関しては、停電対策のため停止信号に2秒の遅れタイマが入る。

バイパス系コンベヤ群 設定表／パラメータ／警報 設定リスト

設定値	パラメータ名	設定データ	警報
Tag No.	設定値 (SV)	Tag No.	設定データ
	パラメータ名		
	起動タイミング タイマ	10 sec (0~99 sec)	
	停止タイミング タイマ	10 sec (0~99 sec)	
	ベル発錈 タイマ	(0~99sec) ※共通パラメータ	

A系焼却飛灰コンベヤ群 フロー図




オペレータ手動操作及び群(グループ)機器状態により、
A系共同溝飛灰移送コンベヤー1～焼却飛灰貯留槽までの機器を群起動／停止する。

群起動／停止は、群起動用操作用スイッチにて操作する。


Tag No.	名 称	スケール等
W15903	焼却灰貯留槽重量	~ kg
L5901HH	焼却灰貯留槽レベル	----
M5601A	A系共同溝飛灰移送C-1	-----
M5603A	A系共同溝飛灰移送C-2	-----
M5301A	A系焼却飛灰移送C-1	-----
M5303A	A系焼却飛灰移送C-2	-----
M5305A	A系焼却飛灰移送C-3	-----

A系焼却飛灰系コンベヤ群 ブロック図(1/2) ①群起動

①群起動



A系焼却飛灰系コンベヤ群 ブロック図(2／2)
 ②群停止



A系焼却飛灰系コンベヤ群 操作表

Tag No.	名 称	自動 上	單 獨 自動	單 獨 手 動	自動内容		インター ロック	付属機能
					運転条件	停止条件		
M5601A	A系共同溝飛灰移送C-1	●	○	○	M5603A運転で 起動タイミングタイムUP	群 群停止指令 自 群運転中で 上	M5603A(A系共同溝飛灰 移送C-1)停止	
M5603A	A系共同溝飛灰移送C-2	●	○	○	M5301A運転で 起動タイミングタイムUP	M5601A停止で 起動タイミングタイムUP	M5301A(A系共同溝飛灰移送C-1)停止	
M5301A	A系焼却飛灰移送C-1	●	○	○	M5303A運転で 起動タイミングタイムUP	M5603A停止で 起動タイミングタイムUP	M5303A(A系焼却飛灰移送C-1)停止	
M5303A	A系焼却飛灰移送C-2	●	○	○	M5303A運転で 起動タイミングタイムUP	M5301A停止で 起動タイミングタイムUP	M5303A(A系焼却飛灰移送C-2)停止	
M5305A	A系焼却飛灰移送C-3	●	○	○	群 群起動指令 自 群運転中で 下	M5303A停止で 停止タイミングタイムUP	L5901(焼却飛灰貯留槽)レベル HH以上	


注) ●印は群起動／停止を表し、自動モードで運転条件が成立していても、群起動条件が成立していないければ動作しない。

イントーロック欄中の条件で停止とあるものに関しては、停電対策のため停止信号に2秒の遅れタイマが入る。

A系焼却飛灰系コンベヤ群 設定値／パラメータ／設定リスト

設定値	パラメータ	警 報
Tag No.	設定値 (SV)	設定データ
	パラメータ名 起動タイミングタイム	Tag No. 10 sec
	停止タイミングタイム	10 sec

B系焼却飛灰系コンベヤ群 フロー図




オペレータ手動操作および群(グループ)機器状態により、
B系共同溝飛灰移送コンベヤー1～焼却飛灰貯留槽までの機器を群起動／停止する。
群起動／停止は、群起動操作スイッチにて操作する。

Tag No.	名称	スケール等
W15903	焼却灰貯留槽重量	~ kg
L5901HH	焼却灰貯留槽レベル	---
M5601B	B系共同溝飛灰移送C-1	---
M5603B	B系共同溝飛灰移送C-2	---
M5301B	B系焼却飛灰移送C-1	---
M5303B	B系焼却飛灰移送C-2	---
M5305B	B系焼却飛灰移送C-3	---

B系焼却飛灰系コンベヤ群 制御ブロック図

①群起動



群起動条件

・群(グループ)機器、中央／自動で故障でない。

・焼却飛灰貯留槽重量(H)以下

・焼却飛灰貯留槽レベル(HH)以下

群起動タイミング

・オペレータによる群起動

※ 群起動／停止は、群起動用操作スイッチにて操作する。

B系焼却飛灰系コンベヤ群 制御ブロック図(2／2)
②群停止

