

現在使用中の市営住宅における吹付けアスベスト等(※1)の使用実態について

別紙
平成29年6月23日時点

表1) 住戸の居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
-	-	-	-	-	-	-	-

表2) 住戸の居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
光星団地	札幌市東区北9条東7丁目	S46	1号棟	1階天井裏の鉄骨部分	済	H19	吹付けロックウール 囲込み済
	札幌市東区北12条東7丁目	S49	4号棟	電気室・機械室・受水槽室	済	H18	吹付けロックウール 除去済
	札幌市東区北12条東7丁目	S45 (増築S46)	5号棟	北側階段室の天井	済	H17	吹付けロックウール 囲込み済

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容(部位、講じた措置)	対策工事	対策工事実施年度	備考
光星団地	札幌市東区北12条東7丁目	S45 (増築S54)	5号棟	アスベスト含有の有無は不明であるが、S54の階段室増築の当初から吹付け箇所(増築階段室の天井裏の鉄骨部分)を囲込みしており、措置済み	済	S54	吹付けロックウール 囲込み済み

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※3)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)