


土砂災害の危険を感じたらすぐ避難！！

清田地区町内会連合会5/7

前兆現象(斜面全体)

- ・水が多く流れている
- ・石が転がったり崩れ始めている
- ・水が噴き出している
- ・徐々に膨らみだしている
- ・地面が揺れたり低い音がする
- ・土の変なにおいがする




有明町内会

拡大図④



II-0-173-175



凡例


	指定緊急避難場所
	指定避難所(指定緊急避難場所への避難が原則)
	土砂災害警戒区域等(がけ地)
	公園・緑地
	連合町内会境界線
	町内会境界線
	JR線路
	大雨時に斜面の変化に注意が必要な箇所
	前兆現象が出現しやすい箇所
※指定避難所: 被災者を避難のために必要な間滞在させるための施設	

土砂災害の危険を感じたらすぐ避難！！

清田地区町内会連合会6/7

凡例

- 指定緊急避難場所
- 土砂災害警戒区域等(かけ地)
- 公園・緑地
- 連合町内会境界線
- 町内会境界線
- JR線路
- 大雨時に斜面の変化に注意が必要な箇所
- 前兆現象が出現しやすい箇所




⚠️ 前兆現象(斜面全体)

- ・水が多く流れている
- ・石が転がったり崩れ始めている
- ・水が噴き出している
- ・徐々に膨らみだしている
- ・地面が揺れたり低い音がする
- ・土の変なにおいがする

0 100 200 300 400 500 m

土砂災害の危険を感じたらすぐ避難！！

清田地区町内会連合会7/7





※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所: 斜面の中腹



H28.11.14撮影



H28.11.14撮影

普段: 下草が少なく斜面が崩れた跡がある。また、木の根が見えていたり、木が倒れている。

変化後: 斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図②



変化に注意

場所: 斜面の中腹



普段: 斜面が崩れた跡があり、簡易的に土留が設置されているが、変形している。

変化後: 斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図③



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所:斜面の中腹



H19.11.27撮影

普段:木が曲がって生えている所がある。

変化後:木の傾き・折れといった変化に気づいたらその場所には近づかないこと。



変化に注意

場所:斜面の中腹



H19.11.27撮影

普段:下草が少なく、斜面が崩れた跡がある。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図④



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所:民家裏の斜面



H22.11.19撮影




H22.11.19撮影

普段:掘削された跡があり、法面表面がむき出している。また、斜面の下に崩れた土が積もっている。

変化後:斜面から**小石や土がぽろぽろと落ちる**といった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑤



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所:アパート裏の斜面



H28.11.14撮影

普段:下草が少なく、斜面が崩れた跡がある。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。



変化に注意

場所:斜面の中腹



H28.11.14撮影

普段:斜面が崩れた跡があり、崩れた土が下に溜まっている。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑥



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所: 斜面の下



H21.11.26撮影

普段: 斜面から湧き出た水が下に溜まって湿地状になっている。

変化後: 湧き水が増える・濁る・とまるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。



変化に注意

場所: 斜面の中腹



H21.11.26撮影

普段: 下草が少なく、斜面が崩れた跡がある。

変化後: 斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。



変化に注意
場所:斜面の中腹



H30.11.5撮影

普段:下草が少なく、斜面が崩れた跡がある。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

変化に注意
場所:斜面の中腹




H30.11.5撮影

普段:斜面が崩れた跡があり、斜面の上が反り返っている。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑧



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所: 斜面の上



H30.11.6撮影

普段: 下草が少なく斜面の上が
反り返っている。

変化後: 斜面から小石や土がぽろ
ぽろと落ちるといった変化に気づ
いたらすぐに避難すること。



変化に注意

場所: 斜面内の塩ビ管



H30.11.6撮影

普段: 斜面から常に水が湧き出
している。

変化後: 漏き水が増える・濁る・と
まるといった変化に気づいたらす
ぐに避難すること。

拡大図⑨



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所:斜面の上



H23.11.16撮影


普段:斜面が崩れた跡があり、斜面の上が反り返っている。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。



変化に注意

場所:斜面の上



H23.11.16撮影

普段:斜面が崩れた跡があり、斜面の上が反り返っている。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑩



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所: 斜面全体



H20.12.2撮影




H20.12.2撮影

普段: 下草が少なく、表面の土が流れ出た跡があり、斜面の下に堆積している。

変化後: 斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑪



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所:斜面の下



- H29.11.1撮影

普段:斜面の下に水が溜まり、湿地状になっている。

変化後:湧き水が増える・濁る・とまるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。



変化に注意

場所:斜面の上



- H29.11.1撮影

普段:斜面が崩れた跡があり、斜面の上が反り返っている。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑫



変化に注意

場所: 斜面の上



H29.11.1撮影

普段: 下草が少なく、斜面が崩れた跡がある。

変化後: 斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。



変化に注意

場所: 斜面の下




H29.11.1撮影

普段: 斜面が崩れた跡があり、土が下に積もっている。

変化後: 斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑬



変化に注意

場所: 斜面下の沢



H29.11.1撮影

普段: 沢から流れ込んできた水が溜まっている。

変化後: 沢の水が増える・濁る・とまるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。



変化に注意

場所: 斜面の中腹




H29.11.1撮影

普段: 枯れた木がまばらに生えており、一部木が倒れている。

変化後: 木の傾き・折れといった変化に気づいたらその場所には近づかないこと。

拡大図⑯



変化に注意

場所:斜面の中腹



H20.12.2撮影




H20.12.2撮影

普段:人為的に掘削された跡があり、斜面の上が反り返っている。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑯



変化に注意

場所: ふれあいセンター裏の斜面



H22.11.13撮影




H22.11.13撮影

普段: 人為的に掘削された跡があり、斜面の上が反り返っている。また、一部木が傾いて生えている。

変化後: 斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。

拡大図⑯



変化に注意

場所:斜面の中腹



H29.11.10撮影

普段:掘削された跡があり、斜面が反り返っている。

変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。



変化に注意

場所:斜面の中腹




H29.11.10撮影

普段:下草が少なく、木の根が見えていたり、木が倒れている。

変化後:木の傾き・折れといった変化に気づいたらその場所には近づかないこと。

拡大図⑯



※土砂災害警戒区域等の下の番号は区域番号を示す



変化に注意

場所:斜面の中腹



H22.11.13撮影

普段:木が倒れている所がある。
変化後:木の傾き・折れといった変化に気づいたらその場所には近づかないこと。



変化に注意

場所:斜面の中腹



H22.11.13撮影

普段:表面の土が流れ出た跡があり、木の根が見えている。
変化後:斜面から小石や土がぽろぽろと落ちるといった変化に気づいたらすぐに避難すること。