

東光小学校

東区本町2条1丁目

①車の速度が速い

<対策>

- ・スクールゾーン標識設置

文

③雪山で見通しが悪い (冬期)

<対策>

- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除雪
- ・児童への指導

②歩道の境界が不明確

歩道が狭い (冬期)

見通しが悪い

<対策>

- ・防護柵設置
- ・パトロールに留意し、可能な範囲で除雪
- ・児童への指導

0 1:7500 500m