

質 問 ・ 回 答

令和5年8月31日公表

調達件名	常盤2条2丁目ほか下水道管理用地柵修繕業務
質 問	<p>【常盤】 図面では H1600のネットフェンスとなっておりますが、現地を確認したところ、地中にH200ほど埋まっていました。周りはH1800なので同じ規格だと思いましたが、H1800で金網を張り替えるのでしょうか。それとも胴縁の位置をずらして H1600にするのでしょうか。</p> <p>【常盤・石山共通】 既設フェンスと図面のフェンスでは形状が異なりますが、支柱を加工して胴縁と金網を交換する方法でよろしいでしょうか。</p>
回 答	<p>改めて現地確認を行ったところ、ご指摘のとおり、下部の既設胴縁が場所によっては 10cm 以上埋没しており、また、フェンスの形状も現況と図面が異なっておりましたので、本入札は一旦、中止いたします。</p>