

仕 様 書

1 執行名称

真空式温水機部品及び気水分離器修理

2 目 的

真空式温水機の真空圧力不良により、正常な水温管理が出来ないため関連部品の交換及び気水分離器が老朽にて本体亀裂箇所より漏水のため交換を行う。

3 修繕内訳

修 理 内 訳	数 量
・ 真空式温水機 : HKSAN-300BL 型 1 基	
給湯側熱交 0 リング (V-175) Z34500-006	1 個
暖房側熱交 0 リング (V-275) Z34500-012	1 個
給湯側ヘッダー VA12A80-110BH	1 個
暖房側ヘッダー VL12040-141AH	1 個
給湯側ヘッダーパッキン Z34900-120B	1 個
暖房側ヘッダーパッキン Z34900-119B	1 個
油圧計元弁 Z31006-305	1 個
点火棒 Z22610-135	1 個
点火トランス Z54400-160-AS	1 個
電磁開閉器 Z45100-274	1 個
不凍液 ウェストンブライン EX (赤) 18L	1 缶
同上部品交換工費	1 式
真空作成費	1 式
配管脱着費	1 式
ボルトナット補修費	1 式
試運転確認費	1 式
・ 気水分離器	
気水分離器 HKH シルマー 給湯用 NS-32	1 個
同上交換工費	1 式
・ 諸経費他	
消耗品雑材費	1 式
工器具損料	1 式
交通費	1 式
諸経費	1 式

4 納入期限

令和 7 年 11 月 28 日

5 納入場所及び検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部西部下水管理センター
札幌市西区八軒 9 条西 7 丁目 1 番 30 号

6 発注者

札幌市下水道河川局事業推進部西部下水管理センター
札幌市西区八軒 9 条西 7 丁目 1 番 30 号
電話：011－641-8671 【担当：佐渡、高野】

7 その他

作業日時については、担当者と事前に打ち合わせること。

本件修理で発生した撤去材については、担当者と打合せの上、指定する場所に引渡すこと。

なお、修理に必要な資材等の梱包材等は受注者が持ち帰ること。