

令和5年6月2日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

マッサージ器（充電式）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
（うち石油ストーブ（開放式）2件、ガストーチ1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 3件
（うちマッサージ器（充電式）1件、
エアコン（室外機）1件、電子レンジ1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 12件
（うち自転車1件、バッテリー（リチウムポリマー、玩具用）1件、
電動アシスト自転車1件、ロフトベッド1件、
バッテリー（リチウムポリマー、模型用）1件、照明器具2件、
電動車いす（ハンドル形）1件、扇風機1件、蛍光灯1件、
アロマ芳香器（リチウムイオン、充電式）1件、電気湯沸器1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202200315、A202200767を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

株式会社無限が輸入したマッサージ器(充電式)について(管理番号:A202200315)

①事象について

株式会社無限(法人番号:2120001154137)が輸入したマッサージ器(充電式)が破裂し、周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負いました。

調査の結果、当該製品は、内蔵バッテリーを構成するリチウムイオン電池セルの負極板タブリードに屈曲が認められたことから、屈曲した負極板タブリードが当該製品運転時の振動によって電極体に食い込み、正極板に接触して短絡が発生し、電池セルの破裂、発火に至った可能性が考えられます。また、電池セル毎の特性を確認した結果、充電終止電圧、放電終止電圧共にばらつきが認められたことから、電池セルの品質管理が不十分であったことも、事故の要因となったものと推定されます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、事故の再発防止を図るため、2022年(令和4年)8月2日から、対象製品の購入者に対して連絡を行うとともに、ウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

③対象製品:商品名、機種名、販売期間、対象台数

商品名	機種名	販売期間	対象台数
MG-3筋膜リリースガンMINI (GOLD PANTHER)	GP-MG01(GY)	2022年3月1日~ 2022年7月14日	1,397

2022年(令和4年)8月2日からリコール(回収・返金)を実施

回収率:55.5%(2023年5月29日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2021年度以降の事故(消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたもの)は、本件のみです。

<対象製品の外観>



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社無限 EC事業部窓口

電話番号：06(6136)6913

受付時間：10時～17時

ウェブサイト：<https://mmmgn.co.jp/information/4279/>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：石田、首藤、庄田

電話：03(3507)9204（直通）

FAX：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮本、佐々木

電話：03(3501)1511（内線）4311

FAX：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300160	令和4年12月20日	令和5年5月29日	石油ストーブ(開放式)	R-23	株式会社トヨミ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	富山県	製造から25年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年5月25日
A202300166	令和5年1月11日	令和5年5月30日	ガストーチ	BJ-44	TTS株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年4月20日
A202300167	令和5年3月17日	令和5年5月30日	石油ストーブ(開放式)	RC-D302	株式会社トヨミ	火災 死亡1名	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年5月23日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200315	令和4年7月12日	令和4年7月26日	マッサージ器(充電式)	GP-MG01(GY)	株式会社無限 (輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品が破裂し、周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。 調査の結果、当該製品は、内蔵バッテリーを構成するリチウムイオン電池セルの負極板タブリードに屈曲が認められたことから、屈曲した負極板タブリードが当該製品運転時の振動によって電極体に食い込み、正極板に接触して短絡が発生し、電池セルの破裂、発火に至った可能性が考えられる。また、電池セル毎の特性を確認した結果、充電終止電圧、放電終止電圧共にばらつきが認められたことから、電池セルの品質管理が不十分であったことも、事故の要因となったものと推定される。	千葉県	令和4年7月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 令和4年8月2日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 55.5%
A202200767	令和4年7月21日	令和4年12月27日	エアコン(室外機)	CU-M532A2(松下電器産業株式会社ブランド)	ダイキン工業株式会社(松下電器産業株式会社ブランド)	火災	当該製品を汚損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、端子盤内の電源用銅板パターン間で短絡やトラッキング現象が生じたため、出火したものと推定されるが、銅板パターンが一部焼失しており、事故原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和5年1月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300161	令和5年4月26日	令和5年5月29日	電子レンジ	EMO-F518-5	アイリスオーヤマ株式会社 (輸入事業者)	火災	施設で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の庫内の食品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年5月18日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300162	令和5年5月8日	令和5年5月29日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在調査中。	京都府	
A202300163	令和5年4月11日	令和5年5月29日	バッテリー(リチウムポリマー、玩具用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和5年4月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年4月12日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意
A202300164	令和5年4月30日	令和5年5月29日	電動アシスト自転車	火災	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	令和5年5月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年5月12日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意
A202300165	令和5年5月4日	令和5年5月30日	ロフトベッド	重傷1名	当該製品の床板に片足を乗せたところ、床板ごと当該製品から床に落下し、腰を負傷した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202300168	令和5年1月25日	令和5年5月30日	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年1月26日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 厳重注意
A202300169	令和5年5月15日	令和5年5月30日	照明器具	火災	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
A202300170	令和5年5月27日	令和5年5月30日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A202300171	令和5年5月22日	令和5年5月31日	扇風機	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

A202300172	令和5年5月12日	令和5年5月31日	照明器具	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A202300173	令和5年5月12日	令和5年5月31日	蛍光灯	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A202300174	令和5年4月19日	令和5年5月31日	アロマ芳香器(リチウムイオン、充電式)	火災	店舗で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年4月19日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 嚴重注意
A202300175	令和5年4月13日	令和5年5月31日	電気湯沸器	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品が倒れて、お湯がこぼれ、右足に火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年5月10日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件
該当案件なし

エアコン（室外機）（管理番号：A202200767）



電子レンジ（管理番号：A202300161）

