



油漏れ事故 が多発しています!



札幌市内で毎年**100件以上**の

油事故の通報があります!



【発生場所の内訳】


一般宅 通報件数が一番多い

集合住宅 大規模な漏えい事故が多い

事故が起こると...

火災発生の危険があるだけでなく、河川への流出による**水質汚染**や水道水に油の臭いがつくなど**日常生活に影響**を及ぼすこともあります!

● 土壌・
地下水汚染



● 水道水に油の臭いがつく

● 河川への流出

油漏れの対策は**本人(原因者)**が行わなければなりません!
対策が遅れると、**損害賠償請求**が行われる場合もあります!

ホームタンクなどの点検チェックリストは裏面へ▶▶▶


事故の主な原因は

老朽化による
配管・タンクの腐食

配管からの漏えい事故は、
ほとんどが
設置後15年以上経過した
施設で発生しています。

配管の
誤切断・損傷

草刈機による
誤切断や
ピンの打込みによる
地中配管の損傷




日常点検・計画的な配管等の交換を行い、**事故の未然防止**に努めましょう！

ここを点検しよう！点検チェックリスト


地上ホームタンクの点検箇所 一般宅・集合住宅

- ①タンク本体に錆や穴などはありませんか？
- ②燃料ゲージの動きに異常はありませんか？
急に給油量が増えたことはありませんか？
- ③ストレーナーのひび割れや配管の接続部からの漏れはありませんか？
- ④燃料配管からの漏れはありませんか？
- ⑤脚部は強固に架台に固定されていますか？
- ⑥土や周辺から灯油の臭いはいませんか？



地下貯蔵タンク等の点検箇所 集合住宅

- ①地下貯蔵タンク
 - ・油の給油量・在庫量が急に増減したことはありませんか？
 - ・漏えい検査管の使用時に、油分や油臭はありませんか？
- ②点検ボックス
 - ・ボックスに変形、破損はありませんか？
 - ・滞油、滞水及び土砂などの堆積はありませんか？
 - ・配管などに錆や腐食はありませんか？
- ③ポンプ
 - ・本体に異音、異常振動、異常発熱はありませんか？
 - ・回転軸部などから油がにじみ出ていませんか？
- ④その他タンク
 - ・タンク本体に亀裂、変形、損傷はありませんか？
 - ・タンク本体や配管に剥離や腐食はありませんか？
 - ・油のにじみ出ている箇所はありませんか？
 - ・センサー等の異常による警報は出ていませんか？
 - ・オイルストレーナーが設置されている場合、
フィルターの汚れや不純物の混入はありませんか？



お問合せ先

事故通報・点検に関すること
油事故の対策に関すること

札幌市消防局査察規制課
札幌市環境局環境対策課

011-215-2050
011-211-2882

