

## 1 令和2年度札幌市市有施設煙突断熱材の点検結果

### 【点検フロー】

点検対象となる(1)の煙突について、(2)の劣化度調査を行う。また、劣化度が「著しい損傷」「著しい劣化」「劣化」に該当する煙突について、(3)の大気濃度測定を行う。

#### (1) 点検対象煙突の内訳

点検対象施設※1	該当する煙突本数(施設数)
一般会計施設	0本 (0施設)
企業会計施設	11本 (4施設)
計	11本 (4施設)

#### (2) 煙突断熱材の劣化度調査

劣化度調査結果	該当する煙突本数(施設数)
著しい損傷	0本 (0施設)
著しい劣化	0本 (0施設)
劣化	0本 (0施設)
一部劣化	1本 (1施設)
通常	10本 (3施設)
計	11本 (4施設)

#### (3) 煙突周辺の大気濃度測定

劣化度該当煙突本数(施設数)	大気濃度測定結果
著しい損傷	該当する煙突なし
著しい劣化	
劣化	

※1 既に囲い込み、薬剤による封じ込めをした煙突及び今年度中に除去予定の煙突を除く。

### 【点検結果まとめ】

点検が必要な全ての煙突周辺で、アスベストの飛散がないことを確認した。