

# 仕 様 書

## 1 件 名

処理場管理事務所真空式温水機給湯用熱交換器ほか修繕

## 2 内 容

処理場管理事務所真空式温水ボイラーが能力低下のため、温水温度が保てなくなっていて、調べたところ、減圧蒸気室の水位が上昇していることから熱交換器(温水II)からの漏れと判断し修繕を行う。

### 概要

- ・真空式温水ボイラー(KFL-630BH)熱交換器交換

### 交換部品

・熱交換器(温水II)	VC12040-102LK	1本
・ヘッダー(温水II)	VL12040-141AH	1個
・ヘッダー用ボールバルブ	Z31008-312	2個
・ナット(四角)	VA11025-115B	12個
・ナット(座付六角)	Z08400-031	12個
・溶解栓(0リング含)	V015000-107	1組
・逆止弁(0リング含)	Z39100-002B	1組
・耐圧弁0リング	Z34500-055	1個
・缶圧力計0リング	Z34500-007	1個
・圧力スイッチ(0リング含)	Z48200-034A-02	1組
・水面視窓(0リング含)	Z15800-0002	1組
・サーミスタ(0リング含)	Z48100-236, 237	2組

## 3 作業場所

札幌市環境局環境事業部 処理場管理事務所

札幌市東区東苗穂2条1丁目2-1

## 4 作業日時

作業日は土日とする。(平日は使用しており、停止することができないため)

午前9時～午後5時(時間帯厳守)とする。

## 5 作業期限

令和3年12月24日(金)までとする。

## 6 その他

- (1) 作業実施に必要な機器、工具及び消耗品類は受託者の負担とする。
- (2) 作業中又は作業終了後、受託者の責任により生じた故障、破損及び事故等は受託者の責任により処理すること。
- (3) 本仕様書に明記のない事項については、本市と協議のうえ決定する。

## 7 問合せ先

住 所 札幌市東区東苗穂2条2丁目2-1

担 当 札幌市環境局環境事業部処理場管理事務所 井上

電 話 011(783)-5314

FAX 011(783)-5313