









HARDOX450の切断加工にガス切断等を用いると熱で変質するため、プラズマもしくはレーザー等を用いること



開先A詳細
(SC:NTS)



開先B詳細
(SC:NTS)