質 問 応 答 書

(役務名)発寒リサイクル保管庫機械警備業務

| 質 問 事 項 | 回 答 |
|--------------------|--------|
| 現状の機器配置図面があったらいただき | 別添の通り。 |
| たい。 | |

北幹アラーム・セキュリティ・プランニング

対象物件名 発寒リサイクル保管庫

| 使用機器名称 | 機種型番 | マーク | 数量 |
|-----------------|----------|------------|----|
| 警報送信機 | KFC-503 | | 1 |
| オペレーションターミナル | OT-404 | OT | 2 |
| 増設電源装置 | KPS-1215 | T15 | 1 |
| パッシブセンサー(広域型) | KP-6211 | P | 5 |
| パッシブセンサー(長距離型) | KP-6221 | (L) | 2 |
| マグネットセンサー | MS-5 | \bigcirc | 18 |
| 非常警報ベル | BD-12 | B | 1 |
| パッシフ・用壁付アタッチメント | BCW-401 | | 7 |
| ICタグキー | | | 5 |
| | | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 42 |

| 設備異常監視 | | |
|------------|-----------|---|
| 火災異常監視(移報) | \bowtie | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 3 | 北側窓 |
|----|----------|
| 4 | 正面出入口扉 |
| 5 | 西側窓 |
| 6 | 洗いスペース窓 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 洗いスペース内部 |
| 10 | 北側内部 |
| 11 | 北東側内部 |
| 12 | 南東側内部 |
| 13 | 正面出入口内部 |
| 14 | 南西側内部 |
| 15 | 北西側内部 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |

弊社管制センター異常区分

1 火災異常


2 西側出入口扉

警備システム: H-OSシステム

電話回線:貴物件の電話回線を使用させて頂きます。

担当: 秋庭富男

24



e., c.,