

## 【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.11

No.	質問内容	回答
8	<p>図面番号 A-68～78、A-85～A-88b                      展開図の建具姿図について、下記のように相違しております。すべて建具配置図及び、建具表を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <p><b>【例】</b> <span style="float: right;">建具表</span>                      ・展開図-1 ホール C 面スリットガラス付片開戸 SD-1(片開戸)                      ・展開図-2 電気作業室 C 面 5 連 FIX 窓 AW-17(排煙窓+FIX 窓)</p>	<p>お見込みのとおり建具配置図及び建具表が正となります。</p>
9	<p>図面番号 A-46                      北階段詳細図 1 階平面詳細図 CX4 通りに三方枠と思われる記載が御座いますが、建具符号が御座いません。建具符号及び、詳細を御指示下さい。</p>	<p>ご指摘のとおりですので訂正いたします。なお、訂正に伴い訂正告示をしておりますのでご確認ください。</p>
10	<p>図面番号 A-89                      建具廻りシーリングについて、すべて 15×10 の一重シーリングと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
11	<p>図面番号 A-90                      シャッター取付下地鉄骨について、建具詳細図 2 に下地鉄骨の記載が御座いますが、詳細が不明です。各部材の仕様を御指示下さい。</p>	<p>構造図に記載がございますのでご確認ください。</p>
12	<p>図面番号 A-90、A-39～43、A-47～64                      上記質疑より、SS-6、SS-9～13 の取付下地について、平面詳細図及び断面詳細図より、納まりが建具詳細図と異なっております。寸法、材種等、詳細を御指示下さい。</p>	<p>仕様は建具詳細図のとおりとなっております。寸法については各図面を参考に設定願います。</p>

13	<p>シャッターについて、座板はステンレス製となっておりますが、マガサ、ガイドレールはすべてスチール製と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
14	<p>図面番号 A-90 建具詳細図 2 シャッターについて、三方枠の記載が御座います。スチール t1.6 520×30 DP 塗装と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>仕様は建具表及び建具詳細図のとおりとなっております。寸法については各図面を参考に設定願います。</p>
15	<p>図面番号 A-88a SS-6 の三方枠について、スチール t1.6 140×30 DP 塗装と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>仕様は建具表及び建具詳細図のとおりとなっております。寸法については各図面を参考に設定願います。</p>
16	<p>図面番号 A-88a SS-9、10、13 の三方枠について、スチール t1.6 170×25 DP 塗装と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>仕様は建具表及び建具詳細図のとおりとなっております。寸法については各図面を参考に設定願います。</p>
17	<p>図面番号 A-88a 木製建具枠について、青木 EP-G 塗装と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>