【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.12

No.	質問内容	回答
18	図面番号 A-36 矩計図-1 AY3通り 2階にAW-18と思われる サッシが御座いますが、額縁が御座います。下記 と考えて宜しいでしょうか。 膳板:青木 200×25 EP-G 塗装 三方:青木 230×25 EP-G 塗装	A89 建具詳細図に記載のとおりとなります。
19	図面番号 A-56 SW-4 について、平面詳細図に額縁と思われる 記載が御座いますが、青木 200×25 EP-G 塗 装と考えて宜しいでしょうか。	A89 建具詳細図に記載のとおりとなります。
20	図面番号 A-89 外部アルミサッシについて、建具詳細図 1 に額縁の記載が御座いますが、AW-4、AW-5 のみ該当するとし、その他アルミサッシは額縁不要と考えて宜しいでしょうか。	AW18 も必要となります。
21	図面番号 A-88 b AP-2~4 について、ガラス欄に C4 の記載が御座いますが、姿図にガラスの図示が御座いません。 姿図を正とし、ガラスは不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	図面番号 A-87、A-88a、A-91~93 法規制について、下記の様に相違しておりま す。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。 建具 法規チェック図 SS-8 防火設備 特定防火設備 SD-16 煙感知器連動有り 無し	SS-8 は特定防火設備が正、SD-16 は煙感知器連動有りが正となります。

23	図面番号 A-75、A-77、A-88b 下記トイレブースについて、隔て板と思われますが、 建具表では H2500、展開図では H2000 と相違 しております。建具表を正とし、H2500 と考え て宜しいでしょうか。 ・TB-4 b ・TB-5 c	お見込みのとおりです。
24	図面番号 A-89 建具詳細図 1 外部 AW について、平面図に W50 のアルミ水切皿板の記載が御座いますが、断 面図はガルバリウム水切と重複しております。断面 図を正とし、下段(W50)はガルバリウム水切、上段 (W100)はアルミ水切皿板と考えて宜しいでしょう か。	お見込みのとおりです。