【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.3

NT	がまた。	回炒
No.	質問内容	回答
1	(外部) A-31、A-41 工場・変電設備棟のバルコニー床仕上において、立面図では、スチール製デッキ床。断面詳細図-3では、グレーチング床と相違があります。公開数量内訳より、グレーチング床を正と考えて宜しいでしょうか。	公開数量内訳のとおり、グレーチング床が正となり ます。
2	(内部) A-58、A-104 工場棟 2 階倉庫 1 の木製棚において、平面詳細図-12 では、W5800×4 か所、W5200×3 か所と有り。部分詳細図-4 では、W5600×7 か所と相違が有ります。公開数量内訳より、W5600×7 か所を正と考えて宜しいでしょうか。	W5800×4か所、W5200×3か所が正となりますので、訂正いたします。なお、訂正に伴い、訂正告示をしておりますので、ご確認ください。
3	公開数量内訳、A-27 公開数量内訳(P204)の③工場(補助対象)-金属 内部で、断路器下地金物(CX10,CY2)の規格に 2 台分の下地の記載がありますが、平面図では 1 台分の記載です。公開数量内訳の 2 台分を正 と考えて宜しいでしょうか。	公開数量内訳のとおり、2台分が正となります。
4	(建具) A-86 LSD-7aのガラスにおいて、建具表ではフロート板ガ ラス t5 ですが、事務所(補助対象)のガラス工事に フロート板ガラス t5 がありません。必要と考えて宜しいでしょうか。	ご指摘のとおりですので、訂正いたします。なお、 訂正に伴い、訂正告示をしておりますのでご確認く ださい。
5	A-87 SD-9 のガラスにおいて、建具表では強化ガラス t5 ですが、公開内訳では全ての区分で強化ガラス t5 がありません。必要と考えて宜しいでしょうか。	ご指摘のとおりですので、訂正いたします。なお、 訂正に伴い、訂正告示をしておりますのでご確認く ださい。

A-88b

建具表-5のAP-2、3、TB-1aから5dにおいて、 公開内訳で記載されていません。設置場所から エット工事のトルブースとアルミハーテーションの事と考え て宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。