

# 地中通信ケーブルに注意してください！



## 工事着手前に

1. 必ず地下埋設物の確認をお願いします。
2. 工事に先立ち、手掘りにて管路位置及び埋設深を確認願います。

KDDI(株)の通信ケーブルが切断された場合、通信機能が麻痺し、社会的な影響が大きく、莫大な補償が生じますので、ご注意願います。

◎ KDDIのマンホール、ハンドホール鉄蓋表示マークは、次の4種類です。



DDI表示



若葉マーク表示



KDDI表示



KDD表示

◎ KDDIの埋設シート



埋設シートの表示には、KDDI・DDI・日本高速通信・KDDの4種類があります。

★ KDDI(株)埋設物に係わる工事および隣接工事の場合には、立会を実施致しますので、必ず下記の連絡先へお電話下さい。

KDDI(株) 札幌テクニカルセンター 札幌南NC

電話: 011 - 894 - 8070 FAX: 011 - 896 - 2296

住所: 札幌市厚別区上野幌3条2丁目33 - 1

夜間(17:30~09:00)・休日の時

KDDI(株)ネットワーク・オペレーションセンター

電話: 03 - 3347 - 5413 FAX: 03 - 3347 - 5429