東部水再生プラザシーケンサ(2系)等点検業務仕様書

(R5 · R7 年度共通)

1 業務目的

シーケンサ設備は、下水処理場における運転・計装設備制御を包括しているシステムの一部であり、プラントの運転に重要な役割を果たしている設備である。本設備の点検業務を行うことにより、故障を未然に防止するとともに、設備の信頼性の向上を図るものである。

2 業務場所

札幌市白石区東米里2172-1番地 札幌市下水道河川局事業推進部 東部水再生プラザ

3 業務内容

| - | 点 検 項 目 |
|--------------|------------------------------|
| | (1) 筐体内部及び各基板等の点検清掃 |
| | (2) 冷却ファンの清掃、回転異常音の確認 |
| シフテル会体 | (3) 防塵フィルターの清掃 |
| ノスノム主体 | (4) 各ユニット間の接続・接触部の点検 |
| | (5) 基板等の発熱・変色・損傷等の有無の確認 |
| | (6) 各スイッチ・表示ランプの機能点検 |
| 電源電圧測定 | 入出力電圧の確認 |
| | (1) エラー検出機能、動作確認 |
| CPU | (2) プログラムデータの照合 |
| | (3)システム総合確認 |
| | (1) デジタル入出力機能確認 |
| プロセス入出力 | (2) アナログ入出力機能確認 |
| | (3) パルス入力機能確認 |
| 付 尾 燃 哭 | ディスプレイ、プログラミングパネル、キーボード、マウス、 |
| 17 周 版 66 | プリンター、外付ドライブ等の清掃・機能確認試験 |
| 接続ケーブル | 配線ケーブル・コネクタ類の緩み、発熱、損傷 |
| | CPU プロセス入出力 付属機器 |

4 業務対象及び数量

別紙15-11-1及び別添図面のとおり

5 留意事項

(1) 本設備の点検業務にあたり、現地施設の現状を十分確認し、点検業務内容に疑義が生じた場合は、業務主任と十分打合せを行うこと。

- (2) 保証期間は、点検業務検査後1年とする。但し、災害等不可効力による故障について は、適用除外とする。
- (3) 天候、その他の事由により、点検業務の日時を変更することがある。
- (4) 点検業務は電気充電部分と隣接して作業するため、現場の安全管理を確実に遂行する こと。
- (5) 点検時において、異常箇所が発見された場合は、速やかに業務主任に報告すること。
- (6) 作業終了時は、必ず周辺の清掃を実施すること。

6 安全管理

受託者は、業務従事者の労働安全衛生管理を適切に行わなければならない。また、事故が発生した場合は、速やかに発注者へ報告するものとする。

7 環境に配慮した業務履行

受託者は、受託業務における環境負荷の低減に配慮した履行に努めなければならない。特に、次の事項について積極的に取り組まなければならない。

- (1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
- (2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- (3)両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
- (4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を利用し、アイドリン グストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
- (5)業務に係る用品等は、極力エコマーク商品等のグリーン仕様品を使用すること。
- (6) 環境汚染につながる緊急事態に備えること。
- (7)業務に関わる従業員に対し、以上の内容について自覚を持つ研修を行うこと。

東部水再生プラザシーケンサ (2系) 等点検業務 業務対象及び数量

2023年度・2025年度(1/2)

| 設備名称 | カード名称 | 型式 | 数量 |
|---------------------|---------------|------------------|----|
| 沈砂池・ポンプA系プロセスコントローラ | CPU 電源 | BS4401-01 | 2 |
| | LVカード | BS4104-01 | 2 |
| SD-SQC-A O1/2 | IOBカード | BS4105-01 | 2 |
| | CPUカード | BS4101-02 | 2 |
| 2面 | 拡張カード | BS4103-02 | 2 |
| | 2重化切替 | BS4107-01 | 1 |
| | IOスレーブ | EXCH1 | 4 |
| | Ether-net I/F | EIF6 | 12 |
| | MIO I/F | EIF7 | 2 |
| | IO 電源カード | EPWU-A2 | 4 |
| | IO 電源カード | AI SP62PN | 3 |
| | IO CPU | Q2ASCPU | 1 |
| | NET/10 | AI SJ71 QLP21 | 1 |
| | NET/10RAS | AI SH42 | 1 |
| | AIO I/F | AI SJ61 QBT11 | 1 |
| | 入力 | AI SX41 | 12 |
| | 出力 | AI SY10 | 6 |
| | アナログ入力 | AJ65VBTCU-68AOVN | 4 |
| | アナログ出力 | AJ6VBTCU-68DAVN | 1 |
| | | 計 | 63 |


| 設備名称 | カード名称 | 型式 | 数量 |
|---------------------|---------------|------------------|----|
| 沈砂池・ポンプB系プロセスコントローラ | CPU 電源 | BS4401-01 | 2 |
| | LVカード | BS4104-01 | 2 |
| SD-SQC-B O1/2 | IOBカード | BS4105-01 | 2 |
| | CPUカード | BS4101-02 | 2 |
| 2面 | 拡張カード | BS4103-02 | 2 |
| | 2重化切替 | BS4107-01 | 1 |
| | IOスレーブ | EXCH1 | 4 |
| | Ether-net I/F | EIF6 | 12 |
| | MIO I/F | EIF7 | 2 |
| | IO 電源カード | EPWU-A2 | 4 |
| | IO 電源カード | AI SP62PN | 3 |
| | IO CPU | Q2ASCPU | 1 |
| | NET/10 | AI SJ71 QLP21 | 1 |
| | NET/10RAS | AI SH42 | 1 |
| | AIO I/F | AI SJ61 QBT11 | 1 |
| | 入力 | AI SX41 | 12 |
| | 出力 | AI SY10 | 6 |
| | アナログ入力 | AJ65VBTCU-68AOVN | 2 |
| | アナログ出力 | AJ6VBTCU-68DAVN | 1 |
| | | 計 | 61 |


東部水再生プラザシーケンサ (2系) 等点検業務 業務対象及び数量


2023年度・2025年度(2/2)

| 設備名称 | カード名称 | 型式 | 数量 |
|----------------|---------------|------------------|----|
| 用水設備プロセスコントローラ | CPU 電源 | BS4401-01 | 2 |
| | LVカード | BS4104-01 | 2 |
| Y-SQC-1/2 | IOBカード | BS4105-01 | 2 |
| | CPUカード | BS4101-02 | 2 |
| 2面 | 拡張カード | BS4103-02 | 2 |
| | 2重化切替 | BS4107-01 | 1 |
| | IOスレーブ | EXCH1 | 4 |
| | Ether-net I/F | EIF6 | 12 |
| | MIO I/F | EIF7 | 2 |
| | IO 電源カード | EPWU-A2 | 4 |
| | IO 電源カード | AI SP62PN | 3 |
| | IO CPU | Q2ASCPU | 1 |
| | NET/10 | AI SJ71 QLP21 | 1 |
| | NET/10RAS | AI SH42 | 1 |
| | AIO I/F | AI SJ61 QBT11 | 1 |
| | 入力 | AI SX41 | 16 |
| | 出力 | AI SY10 | 4 |
| | アナログ入力 | AJ65VBTCU-68AOVN | 6 |
| | アナログ出力 | AJ6VBTCU-68DAVN | 2 |
| | | 計 | 68 |

| 設備名称 | | 数量 |
|----------|---------------|----|
| CRT監視装置1 | CRTディスプレイ | 1台 |
| | DVDユニット | 1台 |
| | 外付けDVD | 1台 |
| | 監視装置本体 | 1台 |
| CRT監視装置2 | CRTディスプレイ | 1台 |
| | DVDユニット | 1台 |
| | 外付けDVD | 1台 |
| | 監視装置本体 | 1台 |
| CRT監視装置3 | CRTディスプレイ | 1台 |
| | DVDユニット | 1台 |
| | 外付けDVD | 1台 |
| | 監視装置本体 | 1台 |
| DB装置 | ロギングプリンタ | 1台 |
| | カラーハードコピープリンタ | 1台 |
| | アラームプリンタ | 1台 |
| | データ記憶装置 | 2台 |
| Webサーバー | CRTディスプレイ | 1台 |








| 機器 | リスト | | | | | | |
|------|----------------|---------|----|----------|----------------|---------|----|
| 記号 | 盤名称 | 盤記号 | 備考 | 記号 | 盤名称 | 盤記号 | 備考 |
| 0 | 用水No.1動力変圧器盤 | Y-HT1 | 新設 | (6) | 用水B系低圧主幹盤 | Y-LT4 | 新設 |
| 2 | 用水No.1動力変圧器二次盤 | Y-LT1 | 新設 | (1) | 用水計装变換器盤 | Y-KP1 | 新設 |
| 3 | 用水No.2動力変圧器二次盤 | Y-LT2 | 新設 | (8) | 用水制御電源盤 | Y-DT1 | 新設 |
| (1) | 用水No.2動力変圧器盤 | Y-HT2 | 新設 | (19) | 用水インバータ盤 | Y-CVCF | 新設 |
| (5) | 用水A系補助継電器盤(1) | Y-RY-1 | 新設 | ® | 用水整流器盤 | Y-DC | 新設 |
| (6) | 用水A系補助継電器盤(2) | Y-RY-2 | 新設 | (21) | 用水蓄電池盤 | Y-BAT | 新設 |
| 1 | 用水B系補助継電器盤(1) | Y-RY-3 | 新設 | 2 | 用水プロセスコントローラ 1 | Y-SQC01 | 新設 |
| (1) | 用水B系補助継電器盤(2) | Y-RY-4 | 新設 | 23 | 用水プロセスコントローラ 2 | Y-SQC02 | 新設 |
| 9 | 用水A系コントロールセンタ | Y-CC1-1 | 新設 | (4) | 用水電気室接地端子盤 | Y-ETB | 新設 |
| (0) | 用水A系コントロールセンタ | Y-CC1-2 | 新設 | 25 | I T V接続端子盤 | | 新設 |
| (1) | 用水A系コントロールセンタ | Y-CC1-3 | 新設 | | | | |
| (12) | 用水A系低圧主幹盤 | Y-LT3 | 新設 | | | | |
| (13) | 用水B系コントロールセンタ | Y-CC2-1 | 新設 | | | | |
| (4) | 用水B系コントロールセンタ | Y-CC2-2 | 新設 | | | | |
| (5) | 用水B系コントロールセンタ | Y-CC2-3 | 新設 | | | | |

東部水再生プラザシーケンサ(2系)等点検業務 業務対象(R5・R7年度) 3/4

| | | | | | | | | | | | | | | | _ |
|-----|------------------------------|-----------------|----------|--------|-------------|-----------|----------|-----|----------|---|-----------------|-----|-----------------|-----|---|
| L | | | | \sim | DATE | MRE | EIGHIL | _1 | 1/50 | ı | 国度補助事業 | | | | |
| П | d) HI6-1-5 | 照明器具位置変更 | 佐々木 / 渡遊 | DEVEN | HIS 19- 2 - | + # | 上市 | Ħ | 1/20 | l | | 8 | | | |
| [| d) HI6-5-27 | 機器提付位置変更、対象機器追加 | 佐々木 / 渡遊 | 0600 | HIS 15 2 | 8.6 | H15-12-2 | _ | 1 | | 東部処理場用水電気設備新設工事 | | | l a | Τ |
| 100 | c) HI6-2-26 | 機器据付位置変更 | 田村 / 上原 | | | | | 1.3 | \$7 :: T | Ē | 用水電気室機器配置図 | ١. | | | ш |
| 9 | в) ни-з-те | C/C盤 3面追加 | 田村 / 上原 | | | | | | | Ī | 用小电风主候奋叱直凶 | 2 | 194AA0400-2-006 | ь | T |
| _[| a) HIS-12-5 | 打ち合わせに依り一部変更 | 田村 / 上原 | Fu | i⊞octric (| lo., Ltd. | bi | | | | | 100 | | - | e |



東部水再生プラザシーケンサ(1系)等点検業務仕様書

(R6 · R8 年度共通)

1 業務目的

シーケンサ設備は、下水処理場における運転・計装設備制御を包括しているシステムの一部であり、プラントの運転に重要な役割を果たしている設備である。本設備の点検業務を行うことにより、故障を未然に防止するとともに、設備の信頼性の向上を図るものである。

2 業務場所

札幌市白石区東米里2172-1番地 札幌市下水道河川局事業推進部 東部水再生プラザ

3 業務内容

| | 点検項目 |
|----------------|------------------------------|
| | (1) 筐体内部及び各基板等の点検清掃 |
| | (2) 冷却ファンの清掃、回転異常音の確認 |
| シフテル合体 | (3) 防塵フィルターの清掃 |
| ノハノム王体 | (4) 各ユニット間の接続・接触部の点検 |
| | (5) 基板等の発熱・変色・損傷等の有無の確認 |
| | (6) 各スイッチ・表示ランプの機能点検 |
| 電源電圧測定 | 入出力電圧の確認 |
| | (1) エラー検出機能、動作確認 |
| CPU | (2) プログラムデータの照合 |
| | (3)システム総合確認 |
| | (1) デジタル入出力機能確認 |
| プロセス入出力 | (2) アナログ入出力機能確認 |
| | (3)パルス入力機能確認 |
| 什 尾 燃 兜 | ディスプレイ、プログラミングパネル、キーボード、マウス、 |
| 17 偶 機 吞 | プリンター、外付ドライブ等の清掃・機能確認試験 |
| 接続ケーブル | 配線ケーブル・コネクタ類の緩み、発熱、損傷 |
| | CPU プロセス入出力 付属機器 |

4 業務対象及び数量

別紙15-12-1及び別添図面のとおり

5 留意事項

(1) 本設備の点検業務にあたり、現地施設の現状を十分確認し、点検業務内容に疑義が生じた場合は、業務主任と十分打合せを行うこと。

- (2) 保証期間は、点検業務検査後1年とする。但し、災害等不可効力による故障について は、適用除外とする。
- (3) 天候、その他の事由により、点検業務の日時を変更することがある。
- (4) 点検業務は電気充電部分と隣接して作業するため、現場の安全管理を確実に遂行する こと。
- (5) 点検時において、異常箇所が発見された場合は、速やかに業務主任に報告すること。
- (6) 作業終了時は、必ず周辺の清掃を実施すること。

6 安全管理

受託者は、業務従事者の労働安全衛生管理を適切に行わなければならない。また、事故が発生した場合は、速やかに発注者へ報告するものとする。

7 環境に配慮した業務履行

受託者は、受託業務における環境負荷の低減に配慮した履行に努めなければならない。特に、次の事項について積極的に取り組まなければならない。

- (1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
- (2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- (3)両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
- (4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を利用し、アイドリン グストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
- (5)業務に係る用品等は、極力エコマーク商品等のグリーン仕様品を使用すること。
- (6) 環境汚染につながる緊急事態に備えること。
- (7)業務に関わる従業員に対し、以上の内容について自覚を持つ研修を行うこと。

東部水再生プラザシーケンサ (1系) 等点検業務 業務対象及び数量

2024年度・2026年度(1/2)

| 設備名称 | カード名称 | 型式 | 数量 |
|-------------------|---------------|------------------|----|
| 受変電・自家発プロセスコントローラ | CPU電源 | BS4401 -01 | 2 |
| | LVカード | BS41 04-01 | 2 |
| SH-SQC 01/03 | IOBカード | BS41 05-01 | 2 |
| | CPUカード | BS4101 -02 | 2 |
| 3面 | 拡張カード | BS41 03-02 | 2 |
| | 2重化切替 | BS41 07-01 | 1 |
| | IOスレーブ | EXCH1 | 4 |
| | Ether-net I/F | EIF6 | 12 |
| | MIO I/F | EIF7 | 4 |
| | IO 電源カード | EPWU-A2 | 4 |
| | IO 電源カード | AI SP62PN | 4 |
| | IO CPU | Q2ASCPU | 2 |
| | NET/10 | Al SJ71 QLP21 | 2 |
| | NET/10RAS | AI SH42 | 2 |
| | AIO I/F | AI SJ61 QBT11 | 1 |
| | 入力 | AI SX41 | 12 |
| | 出力 | AI SY10 | 12 |
| | アナログ入力 | AJ65VBTCU-68AOVN | 10 |
| | - | 計 | 80 |

| 設備名称 | カード名称 | 型式 | 数量 |
|--------------|-----------|------------------|----|
| 特高 RIO AT -1 | IO 電源カード | AI SP62PN | 4 |
| | IO CPU | Q2ASCPU | 2 |
| | NET/10 | AI SJ71QLP21 | 1 |
| | NET/10RAS | AI SH42 | 1 |
| | AIO I/F | AI SJ61 QBT11 | 1 |
| | 入力 | AI SX41 | 5 |
| | 出力 | AI SY10 | 4 |
| | アナログ入力 | AJ65VBTCU-68AOVN | 4 |
| | | 計 | 22 |

東部水再生プラザシーケンサ (1系) 等点検業務 業務対象及び数量

2024年度・2026年度(2/2)

| 設備名称 | カード名称 | 型式 | 数量 |
|----------------|---------------|------------------|-----|
| 1系池槽プロセスコントローラ | CPU 電源 | BS4401 -01 | 2 |
| | LVカード | BS41 04-01 | 2 |
| AD-SQC- 1/4 | IOBカード | BS41 05-01 | 2 |
| | CPUカード | BS41 01 -02 | 2 |
| 4面 | 拡張カード | BS41 03-02 | 2 |
| | 2重化切替 | BS41 07-01 | 1 |
| | IOスレーブ | EXCH1 | 4 |
| | Ether-net I/F | EIF6 | 12 |
| | MIO I/F | EIF7 | 2 |
| | IO 電源カード | EPWU-A2 | 4 |
| | IO 電源カード | AI SP62PN | 10 |
| | IO CPU | Q2ASCPU | 3 |
| | NET/10 | AI SJ71 QLP21 | 3 |
| | NET/10RAS | AI SH42 | 3 |
| | AIO I/F | AI SJ61 QBT11 | 2 |
| | 入力 | AI SX41 | 43 |
| | 出力 | AI SY10 | 22 |
| | アナログ入力 | AJ65VBTCU-68AOVN | 18 |
| | アナログ出力 | AJ6VBTCU-68DAVN | 6 |
| | | 計 | 143 |

| 設備名称 | | 数量 |
|----------|---------------|----|
| CRT監視装置1 | CRTディスプレイ | 1台 |
| | DVDユニット | 1台 |
| | 外付けDVD | 1台 |
| | 監視装置本体 | 1台 |
| CRT監視装置2 | CRTディスプレイ | 1台 |
| | DVDユニット | 1台 |
| | 外付けDVD | 1台 |
| | 監視装置本体 | 1台 |
| CRT監視装置3 | CRTディスプレイ | 1台 |
| | DVDユニット | 1台 |
| | 外付けDVD | 1台 |
| | 監視装置本体 | 1台 |
| DB装置 | ロギングプリンタ | 1台 |
| | カラーハードコピープリンタ | 1台 |
| | アラームプリンタ | 1台 |
| | データ記憶装置 | 2台 |
| Webサーバー | CRTディスプレイ | 1台 |

