

仕 様 書

1 名称

創成川水再生プラザ第 1 処理施設次亜塩注入ポンプ修理

2 目的

第 1 処理施設の次亜塩注入ポンプに不具合が発生しているため、部品交換を行う。

3 仕様

品 名	仕様	数量	単位
高級処理次亜塩注入ポンプ部品	部品内訳書参照	1	式
簡易処理次亜塩注入ポンプ部品	部品内訳書参照	1	式
雑材料費		1	式
労務費	試運転調整含む	1	式
諸経費	法定福利費含む	1	式

4 対象機器

○No. 1 高級処理次亜塩注入ポンプ

型式：CY10F-MN03

製造者：兵神装備株式会社

製造番号：227767

○No. 1 簡易処理次亜塩注入ポンプ

型式：CY12F-MN03

製造者：兵神装備株式会社

製造番号：227769

5 数量

2 台

6 作業内容

- ・次亜塩注入ポンプの部品交換
- ・試運転調整
- ・作業報告書の作成

7 納入期限

令和8年11月20日

8 納入場所及び検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部 創成川水処理センター 創成川水再生プラザ
札幌市北区麻生町8丁目1番15号

9 発注先

札幌市下水道河川局事業推進部 創成川水処理センター
札幌市北区麻生町8丁目1番15号
担当 川口 南斗 電話 011-736-6371

10 特記事項

- ・作業日時については、担当者と事前に打ち合わせること。
 - ・作業で発生した撤去材については、担当者と打合せの上、指定する場所に引渡すこと。
- なお、修理に必要な資材等の梱包材等は受注者が持ち帰ること。

高級処理次亜塩注入ポンプ部品内訳書

照合番号	品 名	仕様	数量	単位
1998	フレキシブルロッド	特殊樹脂	1	個
1999	ローター	チタン2種	1	個
2015	プラグ	PVDF G1/4	1	個
3005	ステーター	FKM FF	1	個
8012	Oリング	FKM P10A	1	個
8015	Oリング	FKM AS568-033	2	個
M101	ドライブシャフト	チタン2種+HFG	1	個
M106	六角穴付きボルト	チタン2種 M4×10	1	個
M109	スラストベアリング	SiC	1	個
M110	ピン	PVDF	2	個
M214	Oリング	FKM S45	1	個
M401	スリーブベアリング	PTFE	1	個
M403	スリーブベアリング	PEEK	1	個
M404	スラストベアリング	SiC	1	個
M501	パーティションキャン	PVDF	1	個
	フランジパッキン	吸込・吐出口 10K 次亜塩素酸ナトリウム用	2	枚

簡易処理次亜塩注入ポンプ部品内訳書

照合番号	品 名	仕様	数量	単位
1998	フレキシブルロッド	特殊樹脂	1	個
1999	ローター	チタン 2 種	1	個
2015	プラグ	PVDF G1/4	1	個
3005	ステーター	FKM FF	1	個
8012	Oリング	FKM P10A	1	個
8015	Oリング	FKM AS568-033	2	個
M101	ドライブシャフト	チタン 2 種+HFG	1	個
M106	六角穴付きボルト	チタン 2 種 M4×10	1	個
M109	スラストベアリング	SiC	1	個
M110	ピン	PVDF	2	個
M214	Oリング	FKM S45	1	個
M401	スリーブベアリング	PTFE	1	個
M403	スリーブベアリング	PEEK	1	個
M404	スラストベアリング	SiC	1	個
M501	パーティションキャン	PVDF	1	個
	フランジパッキン	吸込・吐出口 10K 次亜塩素酸ナトリウム用	2	枚