

令和4年10月28日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

自転車に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件  
（うちガスこんろ（LPガス用）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 8 件  
（うちウォーターサーバー1件、リチウム電池内蔵充電器1件、  
扇風機1件、ベッドフレーム1件、椅子1件、  
電動ユニット（車いす用）1件、折りたたみテーブル1件、自転車1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 10 件  
（うち折りたたみ電動アシスト自転車1件、電気洗濯乾燥機1件、  
椅子1件、物置1件、バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）1件、  
サーキュレーター1件、  
パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件、電気洗濯機1件、  
バッテリー（リチウムポリマー、模型用）1件、  
充電器（バッテリー用）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A201900782、A202000438、A202100316、A202100383、A202100433、A202100535、A202100693を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

ピープル株式会社が輸入した自転車について（管理番号：A202200569）

①事象について

幼児がピープル株式会社（法人番号：8010001055217）が輸入した自転車を使用  
中、他の幼児（1歳）がチェーン付近に手を入れて左手指を挟み、負傷しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、子供が後輪ギア付近に手を入れる  
ことが出来る構造で、チェーンを触って怪我をしたものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図る  
ため、2022年（令和4年）10月17日にウェブサイトへ情報掲載を行うとともに、  
購入者アンケート返送者へのはがき郵送、インターネット検索サイトでのバナー  
告知を行いました。対象製品について、保護パーツの無償配布を2022年（令和  
4年）12月中旬頃から実施します。

③対象製品：商品名、JANコード、販売期間、対象台数

商品名	JANコード	販売期間	対象台数
①YGA307/YG-307 いきなり自転車 12インチ スカーレット	4977489024161	2018年10月 ～ 2022年8月	1,181
②YGA308/YG-308 いきなり自転車 14インチ ブルーミングターコイズ	4977489024178		2,251
③YGA309/YG-309 いきなり自転車 14インチ ブルーミングラズベリー	4977489024185		2,679
④YGA310/YG-310 いきなり自転車 14インチ プレミアムホワイト	4977489024192		10,387
合 計			16,498

2022年（令和4年）10月17日からリコール（保護パーツの無償配布）を実施  
※保護パーツは、2022年（令和4年）12月中旬頃から順次発送。

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2018年度以降の事故（原因調査  
中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35  
条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	2	重傷	2019年度	0	—
2021年度	0	—	2018年度	0	—
2020年度	0	—			

※当該事故（管理番号：A202200569）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>




12 インチ スカーレット    14 インチ ブルーミングターコイズ / ブルーミングラズベリー    14 インチプレミアムホワイト

品番	品名	ロット番号の頭文字
YGA307/YG-307	いきなり自転車 12 インチ スカーレット	AH
YGA308/YG-308	いきなり自転車 14 インチ ブルーミングターコイズ	CBB、AM
YGA309/YG-309	いきなり自転車 14 インチ ブルーミングラズベリー	CBC、AN
YGA310/YG-310	いきなり自転車 14 インチ プレミアムホワイト	CBD、AO

対象商品のロット番号は、下記どちらかで御確認ください。銀色のシールに印字されている番号の頭文字（アルファベット）で該当車種かどうか確認いただけます。

- ①取扱説明書「お客様カード」ページ（写真1）
- ②自転車本体押手棒付近（写真2）



お問い合わせいただいた方に、2022年12月中旬頃から順次発送。

自転車車体に保護パーツを取り付け後のイメージは下記通りとなります。



プラスドライバー 1本で5分ほどで簡単に車体に取り付けていただけます。

#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

ピープル株式会社 お客様相談係

電話番号：0120(855)915

受付時間：10時～12時、13時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：

[https://www.people-kk.co.jp/contact/jitensya-buhinteikyo\\_124.html](https://www.people-kk.co.jp/contact/jitensya-buhinteikyo_124.html)

#### 【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：石田、鈴木、笹島

電話：03(3507)9204（直通）

FAX：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮本、佐々木

電話：03(3501)1707（直通）

FAX：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202200566	令和4年10月11日	令和4年10月24日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S37DX-L	株式会社パロマ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201900782	平成29年3月30日	令和元年11月8日	ウォーターサーバー	G-01B	有限会社ちゆら産業(輸入事業者)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の温水用電源スイッチ接点部で接触不良が生じて異常発熱したため、出火に至ったものと推定されるが、スイッチの焼損が著しく、接触不良が生じた原因の特定には至らなかった。	沖縄県	令和元年11月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000438	令和2年8月19日	令和2年9月16日	リチウム電池内蔵充電器	YZLCC100P-10BL	株式会社住本製作所(輸入事業者)	火災	電車内で当該製品に携帯電話機(スマートフォン)を接続し充電後、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが内部短絡して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、内部短絡した原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和2年9月18日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100316	令和3年6月27日	令和3年8月3日	扇風機	YLR-AG302(株式会社山善ブランド)	株式会社ミュージーコーポレーション(現株式会社ミュージー)(株式会社山善ブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、モーター始動用コンデンサーの不具合により、コンデンサー内部で絶縁破壊が進行し、内部短絡を生じて出火したものと推定される。	東京都	令和3年8月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100383	令和3年7月14日	令和3年8月26日	ベッドフレーム	10450356	イケア・ジャパン株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、フレームが破損し、転落、腰を負傷した。調査の結果、当該製品は、フレームに複数の木片同士を接着剤で接合した接合板が使用されており、接合部が分離して破損していることから、接合部の加工不良や接着工程での不良により接着強度が不足し、使用時の繰り返し荷重が接合部に集中して破損した可能性が考えられ、製造不良と推定される。	大阪府	令和3年8月31日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100433	令和3年8月13日	令和3年9月9日	椅子	90434980	イケア・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に着座中、当該製品の脚部が外れ、転落し、臀部を負傷した。 調査の結果、当該製品は、使用者が組み立てる際に座面と脚部を固定するねじを十分に締め付けなかったため、着座した際の負荷で座面から脚部が外れたものと考えられるが、脚部側のねじ挿入穴の径が設計値よりも小さいため、ねじが締め付け難くなっていたことも事故発生に影響したものと推定される。 なお、組立説明書には、組立て時のねじの締め付けや挿入量に関する情報は記載されていない。	兵庫県	令和3年9月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100535	令和3年9月23日	令和3年10月14日	電動ユニット(車いす用)	X0F2	ヤマハ発動機株式会社	重傷1名	当該製品でスロープを走行中、当該製品の右車輪が空転して左に曲がり、壁に右手をついて、右肩を負傷した。 調査の結果、当該製品は、右車輪のクラッチピンを支えているプレートのねじの締め付け状態が適切でなかったため、使用中の振動等でねじが緩み、脱落したことにより、モーターの回転が右車輪に伝達されない状態になり、異常を検出して左右のモーターが停止した際、左車輪のみ停止して右車輪は惰性で回転し、車両が左車輪を支点にして左に旋回して事故に至ったものと推定される。	茨城県	令和3年10月19日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100693	令和3年10月12日	令和3年12月13日	折りたたみテーブル	UC6-CPTGBK	株式会社武田コーポレーション (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に座ったところ、天板部の一部が破損し、転倒、臀部を負傷した。 調査の結果、当該製品の外袋に折りたたみ椅子の取扱説明書を兼ねたタグラベルが誤って取り付けられていたため、折りたたみ椅子と誤認した使用者が当該製品に座ったところ、天板部と脚の接合部が外れて転倒したものと推定される。	群馬県	令和3年12月17日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200569	令和4年9月23日	令和4年10月25日	自転車	YGA309	ピープル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児が当該製品を使用中、他の幼児(1歳)がチェーン付近に手を入れて左手指を挟み、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、子供が後輪ギア付近に手を入れることが出来る構造で、チェーンを触って怪我をしたものと考えられる。	広島県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年10月14日 令和4年10月17日からリコールを実施 (特記事項を参照)

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200565	令和3年8月3日	令和4年10月24日	折りたたみ電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、左折時に転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年10月18日
A202200567	令和4年10月13日	令和4年10月25日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202200568	令和4年9月6日	令和4年10月25日	椅子	重傷1名	当該製品に着座中、当該製品の座面裏の金属部品が破損し、転倒、腰を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年10月15日
A202200570	令和4年9月14日	令和4年10月25日	物置	重傷1名	当該製品の扉が倒れ、右足指を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月27日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意
A202200571	令和4年7月29日	令和4年10月25日	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	令和4年8月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年10月20日
A202200572	令和4年9月15日	令和4年10月26日	サーキュレーター	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年10月19日
A202200573	令和4年10月15日	令和4年10月26日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202200574	令和4年9月28日	令和4年10月26日	電気洗濯機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和4年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月29日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200575	令和3年1月13日	令和4年10月26日	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	火災	公的機関で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	充電器(バッテリー用)に関する事故(A202200576)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年2月9日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意
A202200576	令和3年1月13日	令和4年10月26日	充電器(バッテリー用)	火災	公的機関で当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)に関する事故(A202200575)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年10月19日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件  
該当案件なし



リチウム電池内蔵充電器（管理番号:A202000438）



扇風機（管理番号:A202100316）



ベッドフレーム（管理番号:A202100383）



椅子（管理番号:A202100433）



電動ユニット（車いす用）（管理番号:A202100535）



折りたたみテーブル（管理番号:A202100693）

