

◎ 巾木

(ササラ巾木) 北側階段室



(ソフト巾木) 3階廊下



◎ 現行、ノンスリップ


SUS 製

※ アルミ製では、容易に傷がつくなので、ステンレス(SUS)を希望します。



◎ 床タイル材質

東リ マチコV (1986年製) → 補修用として在庫している塩ビタイル



マチコV

→ 下記東リのアスベスト含有商品のシリーズ品であるが 1986年10月竣工であることから対象となる製造年ではなくアスベスト不含と思われる。

会社名 東リ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 永嶋元博
 問合せ先 お客様相談室
 TEL 0120-10-6400
 受付時間 9:00-12:00、13:00-17:00
 (土日・祝日・年末年始・夏季休日・除く)

当社におけるアスベスト(石綿)含有製品について(更新)

現在製造販売中の弊社製品には、一切アスベストは含有されておりませんが、過去に製造しておりました弊社製品のうち、アスベスト含有の対象製品及び、製造期間、含有の状況は下表のとおりです。

本表は、2006年12月に国土交通省及び経済産業省のホームページに掲載されました「石綿(アスベスト)含有建材データベースについて」の内容に準じて更新しております。

記

1. 当社におけるアスベスト含有製品の製造状況について
 当社におけるアスベスト含有製品の製造状況は、以下のとおりです。

品名	※	製造期間	含有率(%)	石綿種類	製造工場
アスファルトタイル(マチコA)	廃	1963~1973 (S38~S48)	20	白石綿	厚木
マチコV		1963~1985 (S38~S60)	4.7~12	白石綿	伊丹・厚木
マチコソフト・マチコJソフト	廃	1965~1985 (S40~S60)	5~12	白石綿	厚木
マチコ スルーチップ系統 (スルーチップ・ミニ・パステル・ロイヤル)	廃	1965~1985 (S40~S60)	5~12	白石綿	伊丹