





トイレ棟

炊事棟平面図

立型自在水栓 × 18個

水抜用ボールバルブ 20

レバー式ホーム水栓 × 2
水栓取付脚 × 2

漏水発生箇所

ボールバルブ破損箇所

R 2 修繕箇所

炉場

(水抜栓 50φ × 1, 100H)

(止水栓 50)

機器表

名称	仕様	数量	メーカー名
立型自在水栓	T136BUNS13C	18	東陶機器株式会社
レバー式横水栓	T200BSQ13	2	"
水栓取付脚	TN52LPX13	2	"

しゅん功図			
工事名	定山溪自然の村炊事棟流し台給水管修繕工事		
図面名称	平面図	縮尺	1/30
請負人	株式会社 森田興業所 TEL (011) 598-2506		
工期	着手令和2年6月29日 しゅん功令和2年7月20日	製図	図番 1/1