

質問への回答（川下公園汚水排水ポンプ更新業務 令和7年6月6日告示）6月16日受付分

	質問		回答
1	設計書	本業務場所は川下公園作業員詰所内汚水槽とあるが、汚水槽は便所からの糞尿が含まれた排水が流れ込む設備であるか？ また、現状での槽内の清掃及び槽内の水位は施工するにあたって支障がない状況か？ 本業務の更新対象ポンプは川本ポンプ製VU4-805-1.5T4の着脱装置付きの仕様のものであると見受けられるが（設計書6枚目写真①）、本業務では着脱装置や昇降装置の更新は行わず、ポンプ本体のみの更新の計画でよいのか？ 設計書10枚目フロートスイッチ取付費の頁にフロートスイッチ 1 個とあるが、フロートスイッチについても新品に交換の必要があるか。 また、その際のリフトスイッチの規格型番、仕様等の指定はあるか。	本件施設は、糞尿を含む排水が流入する構造です。 施工にあたっては、事前に水位を低下させることが可能です。 ポンプの更新工事に際しては、施工方法によっては水位の影響により支障が生じる可能性がありますので、十分ご注意ください。 なお、今回は脱着装置および昇降装置の更新は行わず、ポンプ本体のみの更新が対象となります。 フロートスイッチにつきましては、新品への交換が必要です。ただし、規格・型番・仕様については特段の指定はございません。 その他の詳細につきましては、現地での確認も可能ですので、ご希望の際は川下公園指定管理者（011-879-5311）までお問い合わせください。
2			
3			
4			
5			